16 K02

ABER

EXCLUSIVE EDITION

CONVERSION SET FOR TAMIYA 1/16 MODEL

Cat. no 56010; 56011; 84273



Pz.Kpfw. VI, Tiger I, Ausf.E (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

A


Plate A
ABER 16 K02A Tiger I, Ausf.E - (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

B


Plate B
ABER 16 K02B Tiger I, Ausf.E - (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

C


Plate C
ABER 16 K02C Tiger I, Ausf.E - (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

D


Plate D
ABER 16 K02D Tiger I, Ausf.E - Fuel air cleaner tubes

E


Plate E
L
R
ABER 16 K02E Tiger I, Ausf.E - (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

F


Plate F
ABER 16 K02F Tiger I, Ausf.E - (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

G


Plate G
ABER 16 K02G Tiger I, Ausf.E - (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

H


Plate H
ABER 16 K02H Tiger I, Ausf.E - (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

L


Plate L
ABER 16 K02L Tiger I, Ausf.E - (s.PzAbt. 501 in Tunisia)

I





M



J



Chains

K



Panzerkampfwagen Tiger I, Ausf.E (Sd.Kfz. 181) s.PzAbt. 501 in Tunisia

N



01 Bag with cables, castings and turned parts
Worek z linami, odlewami kausz i częściami toczonymi



02 Bag with wires
Worek z drutami



03 Bag with parts for cleaning rods
Worek z częściami do wyciorów



04 Bag with smoke discharges terned parts
Worek z częściami do granatów dymnych



05 Bag with fire extinguisher terned parts
Worek z częściami do gaśnicy



06 Bag with tubes, rods and antenna
Worek z rurkami, prętami i antena



07 Bag with MG barrels and muzzle brake elements
Worek z częściami do działa i karabinów maszynowych



08 Bag with 8,8cm gun barrel
Worek z lufądo działa 8.8cm



09 Bag with turned parts
Worek z częściami toczonymi



10 Bag with castings for hatches and S-hooks
Worek z odlewami do włazów i szeklami

11 Bag with rivets
Worek z nitami



12 Bag with bolts M1
Worek z śrubami M1



13 Bag with air cleaners terned parts
Worek z częściami do filtrów powietrza



14 Bag with resin parts and wood chock
Worek z żywicznymi częściami i drewnianym klockiem



Thank you for purchasing our set **16 K02**
We would like to thank Mr David Byrden, owner of web site "http://Tiger1.info", for his support and help to improve and make more realistic this conversion set. Read these instructions carefully, and most importantly, please choose the identity of the vehicle that you would like to built. 20 Tigers arrived in Africa in 1942 and they were not all identical.
We recommend soldering as the best way to join metal to metal parts.
Cement metal parts to plastic parts with good cyanoacryl or epoxy glue.

MOST IMPORTANT BIBLIOGRAPHY:

1) Achtung Panzer No.6 - Panzerkampfwagen Tiger by Mitsuru Bitoh - Dai Nippon Kaiga Co.,Ltd. ©1999
2) GROUND POWER No.025, 026, 027 - Delta Publishing Co.,Ltd. ©1996
3) Militärfahrzeuge Band t; Der Panzer-Kampfwagen Tiger und Seine Abarten - Walter J. Spielberger - Motorbuch ©1994
4) Tiger I and Sturmtiger in Detail - B. Culver & U. Feist - Ryton Publications ©1994
5) Tiger I - Ryton Publications ©1992
6) New Vanguard 5: Tiger I Heavy Tank 1942-1945 - Osprey Millitary ©1993
7) Tigers in Combat - J. J. Federowicz ©1994
8) Armor in detail: Tiger I Ausf.E - Verlinden ©1993
9) Tiger Tank - A complete and comprehensive guide to modeling the Tiger I and Tiger II in 1/35th scale - Military Miniatures in Review ©2002/2003
9) AFV Modeling Guide Vol.1 - TIGER I - Geibun Mooks No.631
10) PzKpfw TIGER vol.I to IV -Tadeusz Melleman -AJ-Press ©2002
11) Military Detail Illustration TIGER I Early Production Model - Shinkigensha Co Ltd ©2013
12) PzKpfw VI Tiger I Ausf.E (Part 1) - Wojciech Gawrych Armour PhotoGallery #3 ©2002
13) Panzer Tracts No.6 - Schwere Panzerkampfwagen D.W. to E-100 including the Tigers - Thomas L. Jenz, Hilary L. Doyle
14) Das Tiger Handbuch - Geschichte, Technik und Restaurierung des legendären deutschen Panzerkampfwagens - Fletcher, Willey, Hayton, Gibb - Motorbuch © 2013



TOOLS RECOMMENDED
Rekomendowane narzędzia



Drills from Ø 0,4 to 1,5 mm

Assortiment of cutting wheels and mills



Light weight hammer

Soldering iron

Sharp knife



Small drill machine



Bending tool
PG01 or PG02



Soldering flux

Solder




CUT
(odciąć)
CUT
CUT
Part from resin
(część z żywicy)
14AR
Make holes Ø0,8mm
(wykonać otwory)
F8
Use part F8 as stencil
to make holes
(Użyć części F8
jako szablonu do
wykonania otworó)
Part from resin
(część z żywicy)
14AL
C15
+ FIL

REWORKING TAMIYA MODEL PARTS

CUT
(odciąć)







Rework peace of kit part, dd a pice of plastic plate and glue to part H1
(przerobić część z modelu, dodać kawałek plastiku i wmontować do części H1)



Scour metal parts before useing
(Odtłuścić metalowe części przed użyciem)

Brass turn **09J**

Brass turn **09I**



Make pilot holes
Ø0,8mm then Ø3,7mm
(wykonać otwory)





M29

Check holes Ø3,7mm
(sprawdzić otwory)



Correct mantlet is on spure K (no 36203 A901110) part 1 (kit 84273)
(prawidłowa osłona jest na ramce K część1 w zestawie 84273)

Makeing driver Hatches
(wykonanie włazów kierowcy)

STEP I



STEP II



STEP III



STEP IV



STEP V



STEP VI




STEP VII
L10
BEN
L10
x12
STEP VIII
L10
L11
STEP VII
L11
C34
Wire ø 0,6 mm
(drut ø 0,6 mm)
L12
L12
C33
x6
STEP IX
C32
C32
Solder together
(zlutować razem)
C38
C37R
C32
L1
Wire ø 0,6 mm
(drut)
C32
C32
x2
STEP X
BEN
L8
L9
x6
STEP XI
L16
L16
L16
x4
Solder together
(zlutować razem)
STEP XII
L17
Plastic or metal plate
(pasek z tworzywa
lub metalu)
Plastic or
metal plate (pasek
z tworzywa lub metalu)
Metal rod Ø 0,5mm
(metalowy pręt)
PRS
L17
Fold
(zagiąć)
BEN
Solder
(zalutować)
L17
Solder
(zalutować)
L17
x4
Ø 0,5mm


A
L 35
Use part C35 as stencil
(Użyć części C35
jako szablonu)
B
Use sharp knife to mark holes
(użyć ostrego noża, aby zaznaczyć otwory)
C
Left hatch
(lewy właz)
Right hatch
(prawy właz)
Make holes Ø 0,6 mm, depth 1,0 mm
(Otwory Ø 0,6 mm na głębokość 1,0 mm)


A
Use part L27 as stencil
(Użyć części L27
jako szablonu)
L 27
Left hatch
(lewy właz)
B
Use sharp knife to mark holes and places for other parts
(użyć ostrego noża, aby zaznaczyć otwory
oraz miejsca zamocowania innych części)
C
Make holes Ø 1,0 mm, depth 1,0 mm
(Otwory Ø 1,0 mm na głębokość 1,0 mm)
D
Brass rod Ø 1,0 mm
(Pręt mosiężny Ø 1,0 mm)
4,0mm
STEP III
L 21

Right hatch (prawy właz)

A



B



C



D



E



F




STEP I
Do not cement
(nie kleić)
Brass rod Ø1,5 mm x 10,5 mm
(pręt mosiężny Ø 1,5 mm dł.10,5 mm)
STEP VI
10A
Do not cement
(nie kleić)
Brass rod Ø1,5 mm x 35,0 mm
(pręt mosiężny Ø 1,5 mm dł.35,0 mm)
L31
STEP II
Use part L31 when needed
(zastosować część L31 jeśli potrzebna)


Do not cement
in this step
(nie kleić na
tym etapie)
STEP V
L20


Right hatch
(prawy właz)




Use masking tape to
temporary hold the hatch
(urzyć taśmy maskującej
do czasowego
zablokowania włazu)


Use sharp knife to mark holes
(użyć ostrego noża, aby zaznaczyć otwory)











Right hatch
(prawy właz)



In similar way prepare left hatch
(w podobny sposób przygotować lewy właz)


L23
L31
L30
STEP I
L26
STEP V
L20


STEP VIII
L22
STEP V
STEP IX
STEP VIII
STEP VIII


STEP X
STEP X
STEP X


Right hatch
(prawy właz)
Left hatch
(lewy właz)


A
L5
L7
L7


B
L2
L6


Wire Ø 0,6 mm
(drut)
C40
C36
Wire
Ø 0,6 mm
(drut)
BEN
BEN
L3
C39
C40
C36
Wire Ø 0,6 mm
(drut)
BEN


L13L
BEN
BEN
C36
Wire Ø 0,6 mm
(drut)
C31
L14
BEN
L15
C36
Wire Ø 0,6 mm
(drut)
C31
L13R
L13L
MOV
Wire Ø 0,4 mm
(drut)
STEP XI


Wire (drut) Ø 0,6mm
C41
Wire (drut) Ø 0,6mm
C41
C31
C35
L29
C41
Wire (drut) Ø 0,6mm
C41
Wire (drut) Ø 0,6mm


C40
Brass rod Ø 0,5 mm
(pręt mosiężny)
Make spring from wire Ø 0,1mm
(zrobić sprężynę z drutu)
L17
L17
STEP XII





Right hatch
(prawy właz)



Left hatch
(lewy właz)



Open periscope holder
(otworzyć uchwyt na
peryskop)



Insert part A of periscope
(włożyć część A peryskopu)



Insert part B of periscope
(włożyć część B peryskopu)



Close periscope holder
with both parts of
periscope
(zamknąć uchwyt
z obiema częściami
peryskopu)




Right hatch
(prawy właz)
Brass rod Ø1,5 mm x 10,5 mm
(pręt mosiężny Ø 1,5 mm dł.10,5 mm)


Left hatch
(lewy właz)
Brass rod Ø1,5 mm x 10,5 mm
(pręt mosiężny Ø 1,5 mm dł.10,5 mm)


F7L
ROL
F11L
PRS
PRS
ROL
Brass rod Ø 0,8 mm
(pręt mosiężny)
Brass rod Ø 0,5 mm
(pręt mosiężny)
F6
ROL
OPTIONAL
F12
PRS
F14
ROL
F13
F15
Brass rod Ø 0,8 mm
(pręt mosiężny)
Brass rod Ø 0,5 mm
(pręt mosiężny)
07A
07B
Brass turn
part
OPTIONAL
F9
F3
Brass turn part
11
F10
PRS
A55
OPTIONAL
A29
A30
BEN
F1L
BEN
OPTIONAL
F2L
BEN
F4L
BEN
A7
TUB
A23
BEN
OPTIONAL
Brass turn
09E
Step II
Glue in
(wkleić)
Step I
Make holes
(wykonać otwory)
0
0


Plate E
G6
BEN
G8
Brass tube Ø 3.0mm x 125mm
R
BEN
R
BEN
L
BEN
L
BEN


CUT all model fender`s supports (odciąć wszystkie podpory błotników)
3,5 mm
21,25mm
6,25mm
21,25mm
26,25mm
6,25mm
26,25mm
Mark new fender`s supports line (wyznaczyć nową linię błotników)
Use stencil to mark holes for new fenders
(Zastosować szablon do zaznaczenia nowych otworów)
stencil


STEP I
I8
fill with solder
(zalutować)
BEN
I8
Make hole Ø 0,75- 0,80 mm
(wykonać otwór)


STEP II
CUT
Make hole Ø 0,75- 0,80 mm
(wykonać otwór)


STEP III
Make 4 holes Ø 0,4 mm
(wykonać 4 otwory)


STEP IV
Max 150° C
use soldering iron
to fix part I2 in place
(zastosować lutownicę do
umocowania części I2)


STEP V
I2
I7


STEP VI
screw-tap M1
(gwintownik M1)


I5
I5
BEN
12,93mm
18,12mm
I1/2
I1/2
I3/4
I3/4
I1 or I3
I9
BEN
I6
I9
Wire Ø 0,8 mm
(drut Ø 0,8 mm)
I6
12
screw M1
(śruba M1)
OPTIONAL
Use part I5 to bend edge of the fender
(Zastosować część I5do zagięcia brzegu błotnika)
I5
BEN
I2 or I4


A38
Wire (drut) Ø 0,4 mm
Cable (lina)
Ø 0,9 mm
Wire (drut)
Ø 0,2 mm
C44
A26
Wire (drut)
Ø 0,5 mm
C45
Brass turn
09C
C4
C21
C21
C21
C21
C21
C21
C21
A36
B1/C14
B2
C7
ROL
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
A37
A27
BEN


C14
C14
Solder together
(zlutować razem)
OPTIONAL
B1
B1
B1
Solder together
(zlutować razem)
B2&A35
Plastic or metal plate
(pasek z tworzywa
lub metalu)
Plastic or
metal plate (pasek
z tworzywa lub metalu)
Metal rod Ø 0,5mm
(metalowy pręt)
PRS
BEN
Fold
(zagiąć)
Solder
(zalutować)
B2&A35
Ø 0,5mm
Solder
(zalutować)
A
A16
ROL
ROL
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
A17
ROL
A15
BEN
A16
A18
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
A
B
Wire (drut)
Ø 0,3 mm
Wire (drut)
Ø 0,3 mm
A22
BEN
A57
B
C
Reworked kit part G12 & G14
(przerobiona część z modelu)
A56
A58
BEN
B
B35
BEN
B34b
B34a
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
PRS
B52
B50
PRS
PRS
Wire (drut)
Ø 0,3 mm
B67
B43
Chain
PRS


D
C43
PRS
BEN
A39
BEN
Wire (drut)
Ø 0,5mm
Wire (drut)
Ø 0,5mm
A50a
C43
A39
BEN
Use stencil
Wire (drut)
Ø 0,3mm
BEN
A40
A51
A53
A50b
PRS
A49
A54b
A54a
Wire (drut)
Ø 0,3mm
A48
BEN
A46
A47
A52
BEN
A47
BEN
A47
Decal
A43
A45
Wire (drut)
Ø 0,3mm
05A
05B
A44
05C
E
A5
Wire (drut)
Ø 0,6mm
Brass rod
(pręt)
Ø 0,8mm
A4b
A4a
A4a
F
G5
A
OPTIONAL
A
G
FIL
OPTIONAL
B6
OPTIONAL
B6
A
B27
H
A61
A41
A


I
B12
PRS
14C
Wood chock
drewniany klocek
B12
BEN
PRS
B10
PRS
Brass rod
(pręt)
Ø 0,5mm
B13
BEN
B
BEN
B11


J
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
G9
B22
BEN
PRS
A
BEN
B27
B25
B22
B24
B22
B23
BEN
PRS
B24
BEN
B26


K
B37
B29


L
A
A14
A42a
A42a
A42b
PRS


M
Make on both ends
(na obu końcach)
Ø 1,5mm
1,5mm
Wood rods
drewniane pręty
Ø 2,5mm
Brass turn part
03B
03C
62,2mm
Brass turn part
03A
Make 5 pcs
(wykonać 5 szt.)


N
B21
B20
BEN
B19
B1/C14
C8
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
B2
O
BEN
B5
B1/C14
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
09H
Brass turn part
B5
B7
B2
C44
C46
P
A1
BEN
Sugestion
cut here and fill
FIL
BEN
OPTIONAL
Sugestion
Solder this part
A3
C44
B2
C19
09H
Brass turn part
B1/C14
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
Q
A2
BEN
Sugestion
cut here and fill
FIL
BEN
OPTIONAL
Sugestion
Solder this part
A3
C44
B2
C17
09H
Brass turn part
B1/C14
Wire (drut)
Ø 0,4 mm


R
Cut at angle 45°
45°
45°
!
01C
Casted part
CUT
Pull in this direction
(ciągnąć w tym kierunku)
Brass turn part
01A
Brass turn part
01B
Make 4 pcs
(wykonać 4 szt.)
Make 2 pcs
(wykonać 2 szt.)


S
B32
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
B32
PRS
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
Bosch
CUT
B36
In case when headlights
are on upper hull
(w wypadku kiedy lamy
są na górnym kadłubie)
B33
B31
C3
C2
C2
C3
Wire (drut)
Ø 0,8 mm
B31
STB
BEN


T
In case when headlights are on front fenders level
(w wypadku kiedy lamy są na poziomie przednich błotników)
C22
BEN
C26
C22
S
Brass rod
Ø 1,0 mm
(pręt mosiężny)
A25a
BEN
C6
C49
G10
BEN
A25b
T
Bosch


u
Reworking air cleaners
(przeróbka filtrów)
CUT
CUT
Left Filter
CUT
TUB
J4&J3
for Right Filter
J6
J6
J4
J3
J2R
J1
TUB
TUB
TUB
TUB
Wire (drut)
Ø 0,3 mm
J5
13D
Make hole Ø 5 mm
(wykonać otwór)
Make holes Ø 5 mm
(wykonać otwory)
M6
M6
C43
C43
Left Filter
Right Filter
J1
J2
Make bending tool
(złożyć narzędzie
do zginania)
13C
M5
M5
Chain
C43
C43
Brass turn part
13A
Brass turn part
13B
Brass turn part
13B
Wire (drut)
Ø 0,6 mm
J9
BEN
Chain
Chain
PRS
C43
J7
J11
BEN
J9
J8
J8
J10
J10
Wire (drut)
Ø 0,6 mm
BEN
J8
BEN
Left Filter


V
Brass turn part
09B
B15
B14
B16
BEN
D2
D1
D3
D1
D3
D3
BEN
D3
D2
D4
D1
PRS
C43
A56
D2
A56
V
B64
B64
C16
B14
screw-tap M1
(gwintownik M1)
Make hole Ø 0,75- 0,80 mm
(wykonać otwór)
B64
fill with solder
(zalutować)
BEN
B
V
A58
B
W
Make hole Ø 1,4 mm
(wykonać otwór)
Turned antenna
B65
09F
Brass turn part
PRS
09G
Brass turn part


Open exhaust
(otwarty wydech)
Close exhaust
(zamknięty wydech)
+ FIL
C15
CUT
CUT
Fill with piece
of plastic
(wypełnić
kawałkiem
plastiku)
Ø 1,8mm
09D
Brass turn part
Reworked kit part E9
(Przerobiona część z modelu E9)
A28d
A28a
A28c
A28b
PRS
A28a
A28b
Reworked kit part C7
(przerobiona część z modelu C7)
A13
BEN
A12
A8
09A
Brass turn part
A9
Use part A56 as stencil
to drill holes Ø 0,5mm
(część A56 użyć jako
szablon aby wywiercić
otwory Ø 0,5mm)
C10
Chain
Wire (drut)
Ø 0,5 mm
G1
BEN
G7


A14
A32
BEN
C28
C1
A35
A60a
A60b
60b
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
A33
ROL
C29
A34
A31
Reworked kit part D27 & D29
(przerobiona część z modelu D27 & D29)
C48
M 41
PRS
A21
A20
STB
M 9
A19
M 42
M 10


Makeing rounded exhaust shields
(wykonywanie zaokrąglonych osłon)
STEP I
fill with solder
(zalutować)
PRS
PRS
STEP II
BEN
Ø 1,2mm
zaokrąglony koniec
(round-off end)
H4
BEN
PRS
OPTIONAL
H4 Not in all Tigers
BEN
H1
Brass rod
(pręt)
Ø 0,8mm
H4
H5
BEN
OPTIONAL
H2
H5
BEN
Brass rod
(pręt)
Ø 0,8mm
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
M36
PRS
H3
BEN
H3
BEN
H3
A
A
A-A
upper part
PRS
PRS
lover part
TUB
M27
PRS
M36
PRS
M37


Note:
reverse position
Uwaga:
odwrócona pozycja
C9
OPTIONAL
BEN
G4
BEN
G2
G3L
BEN
BEN
C47
BEN
C13
BEN
OPTIONAL
A24
A24
BEN
G1
BEN
OPTIONAL
C
G12L
BEN
G13L
BEN
A11
PRS
A6
A10


SCHEME FOR TANKS NUMBERED 112, 121 & 141
A
J
L
K
W
D
U
V
P
NEW LOCATION
Nowa pozycja
I
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
A38
E
H
G
R
O
N
T
10B
CUT
S-hook
O
M
Q
Q
C20
F5
C27


SCHEME FOR TANKS NUMBERED 231 & 823
L
K
J
W
D
O
U
V
O
O
P
NEW LOCATION
Nowa pozycja
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
A38
S
I
E
C24
Holder for Pz.IV
tracks 3 links
H
F
OPTIONAL
G
C12
BEN
N
N
R
M
Q
Q


K14
Wire Ø 0,4mm
(drut)
K12
TUB
K11
TUB
K3
TUB
K1


Wire Ø 0,5mm
(drut)
K15
K16
BEN
I
II
fill with solder or putty
(wypełnić cyną lub
szpachlówką)
K4
BEN
K6
Brass rod Ø 0,5 mm
(pręt mosiężny)
BEN
K8
K2
K2
K13
K5
K2
K2
K2
BEN
I
II
fill with solder or putty
(wypełnić cyną lub
szpachlówką)
III


FRONT
Kit part
(część z modelu)
Wire Ø 0,4mm
(drut)
K7
BEN
K9
K10
BEN
K7
BEN
K9
K10
BEN


Wire (drut) Ø 0,6 mm
N15
N17
Solder
(zalutować)
N10
N13
N9
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
N12
N14
N14
M20
N10
PRS
N10
BEN
Fold
(zagiąć)
Plastic or metal plate
(pasek z tworzywa
lub metalu)
Metal rod Ø 0,5mm
(metalowy pręt)
Plastic or
metal plate (pasek
z tworzywa lub metalu)
Solder
(zalutować)
N10
Solder
(zalutować)


Make hole Ø 0,6 mm
(otwór Ø 0,6 mm)
FIL
CUT
Make hole Ø 0,6 mm
(otwór Ø 0,6 mm)
Make hole Ø 1,0 mm
(otwór Ø 1,0 mm)
B44
BEN
Wire (drut)
Ø 0,5 mm
B40
B44
Brass rod Ø 1,0 mm
(pręt mosiężny)
STB
A63
C42


B40
B61
B63
B62
BEN
B39a
B39b
B41
B39c
STB
B42
B45b
B9
B4
B45a
A62
BEN
A62


B49
BEN
B49
CUT
Make hole Ø 0,4 mm
(otwór Ø 0,4 mm)
0,3 mm
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
B49


Ø1,2x5,0
STB
C20
CUT
B57
B56
B58
B54
STB
CUT


Brass turn
part
04A
x 6pcs
B60
Brass rod
(pręt mosiężny)
Ø 0,8 mm
B59
04B
Brass turn part
Use part B53 as stencil
to mark holes
(zastosować część B53
jako szablon do
zaznaczenia otworów)
B53


Use part B51 as stencil to mark holes (zastosować część B51 jako szablon do zaznaczenia otworów)
I
Brass turn part
II
B51
III
Make hole Ø 0,4 mm (wykonać otwór Ø 0,4 mm)


B3
I
III
C45
B55
B47
Wire (drut) Ø 0,4 mm
B3
C45
B48


II
B46R
B48
B47
B55
B3
Wire (drut) Ø 0,4 mm
C45


A59
Brass tube (rurka mosiężna) Ø1,0 mm




Brass turn part
04C
Wire (drut) Ø 0,3 mm
Brass turn part
04E
G14
Use decal
Brass turn part
04F
Paint on Olive Drab


Brass turn part
07C
turned part
08A
C30
C18
BEN
Wire (drut)
Ø 0,5 mm
07F
turned part
Turn 180° if not fit correctly
(Obrócić o 180° jeśli nie pasuje)
turned part
07E
sand with fine abrasives
(zetrzeć za pomocą drobnego papieru ściernego)
07I
turned part
07G
turned part
07H
turned part
turn on
(nakręcić)
Make hole Ø2,70 mm
(wykonać otwór)
turned part
08B
turned part
07J
turn on
(nakręcić)
07D
G11
turn on
(nakręcić)
up (góra)
Makeing gun barrel from kit set
(wykonywanie działa z zestawu plastikowego)
turned part
07I
C30
C18
BEN
turned part
07H


STEP I
M13L
BEN
M30R
M39
M34L
M30L
M31
BEN
M30R
M39
M34R
M30L
M43
N8
M13R
BEN
M43
BEN
M43
BEN
BEN
N1
STEP II
N11R
0,2mm
M40
BEN
N11L
0,2mm
STEP IV
M1
M40
BEN
OPTIONAL
STEP III


STEP V
N16L
BEN
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
When using
clasp B
A56
ROL
C5
C5
ROL
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
M6R
BEN
FIL
STEP VI
OPTIONAL
A58
B
B18
B17
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
M3
M2
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
ROL
Wire (drut)
Ø 0,4 mm
C25
C45
OPTIONAL
C11
C43
Mount from inside the turret
Zamontować od środka wieży
Resin cast part
Część żywiczna
14B
Resin cast part
Część żywiczna
14C
C23
C45
OPTIONAL
C11
C43


N4
N2
Kit part
(część z modelu)
M23
M24
M19
BEN
BEN
M26
M18
Wire
(drut)
Wire
(drut)
Wire
(drut)
CUT
CUT
CUT


N3
M7
M28
M35
M35
M32
M33
OPTIONAL
M11Ra
M11Rb
M8
M17
BEN
Wire
(drut)
Wire
(drut)
M28
OPTIONAL
M35
M32
M33
M11La
M11Lb
M38
OPTIONAL
M4
M5
N7
BEN
Wire
(drut)
M21
BEN
Wire
(drut)
M25
M22
M22
BEN
Wire
(drut)
M12
M15
M16
M14
THE END