




Technical drawings provided by DAN GRAVES and the DRAGON Engineer Team.  
Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as technical consultants.

KIT NO. 6399



の新品は使用しません  
Parts not for use.  
Teile werden nicht verwendet.  
Pièces à ne pas utiliser.  
Parti non utilizzati.  
不需要使用的部件

## 組立の注意

- 接着剤や塗料は火の、近くで使わないでください。使う時はときどき窓を開けて換気し気をつけましょう。
- 塗料指定の箇所は GSI CREOS CORP. MR. COLOR の番号です。  
接着剤や塗料は入っていませんので別にあればいらしてください。
- 部品をランナから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- 組立図のサインマークは下の説明をごらんください。
- 《注意》  
勿於近火處使用膠水或油漆。並打開窗戶保持空氣流通。  
箇代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR 的顏色編號。  
不包括膠水及油漆。  
自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小鎌除去多餘的膠料。  
各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

X2 2つでくっつください  
MAKE 2-IN-1  
2 TEILE FERTIGEN  
DIFFERENTIARE 2 PIEZI  
FAIRE DUO 2 PZ  
TEE 2 KPL  
GOR 2 ST  
製作二組

切り取つてください  
REMOVE  
ENTFERNEN  
RETRAR  
CORTAR  
POISTA  
AVLAGSNA  
切去

接着しないでください  
DO NOT CEMENT  
NICHT KLEBEN  
NON COLLER  
NOIN LIIMAA  
LIMMAEI  
不用粘合

デカールをつけてください  
APPLY DECAL  
HIER ABZIEHBILD  
APPLIQUER STICKER  
COMBINARE STICKER  
ASETA SIRTOKUVA  
APPLICARE DECALCOMANIE  
粘上用紙

穴をうめてください  
FILL HOLE  
SCHLIESSEN  
FERRER UN TROU  
FORO PIENO  
TÄTTI REHÄ  
FYLLET  
孔上用紙

接着剤が乾くまで 2~3 分待つ  
Please wait 2-3 minutes until the  
adhesive has dried.  
Le temps de séchage est de 2 à 3 minutes.  
Le tempo di asciugatura è di 2-3 minuti.  
Le temps de séchage est de 2 à 3 minutes.  
El tiempo de secado es de 2-3 minutos.  
Por favor espere 2-3 minutos.  
Vänta tills det är torrt.  
Vedet att det tar 2-3 minuter.  
请勿在胶水干透前 2-3 分钟内使用。  
胶水干燥前请勿使用。  
胶水干燥前请勿使用。  
胶水干燥前请勿使用。  
胶水干燥前请勿使用。  
胶水干燥前请勿使用。  
胶水干燥前请勿使用。

注意してくください  
BE CAREFUL  
HABEN ACHSCHUTZ  
FAIRE ATTENTION  
USAERE ATTENZIONE  
VORSICHT  
FORSIGT  
小心重視

穴をめけてください  
OPEN HOLE  
FAIRE UN TROU  
FORO APERTO  
AUVER REKA  
ÖPPNA HÅLET  
凿孔

接着してくください  
CERMET ZOGLICH  
ZUM VERLEGEN  
COLLER ENSEMBLE  
INCOLLARE INSIEME  
LIMMA TEE  
LIMMA HOP  
用膠粘合


折り曲げてください  
BEND  
BÜGELN  
NACH RICHER  
FACILITATIV  
PIEGARE  
TILT  
BOCKA  
弯曲





どちらかを選んでください  
FILL HOLE  
NACH RICHER  
FACILITATIV  
VÄLJ VARAVERANAINEN  
VALBAR  
可以選擇採用





接着剤を金属用  
COLLA PER METALI  
COLLA A METALI INSTANTANEE  
COLLA ISTANTANEE PER METALI  
PINZA A CALORE PER METALI  
SNABLUBL FÖR METALDELEN  
金属用速乾膠

## H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR H2 GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR

H 12	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	哑黑色
H 18	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑銀色
H 47	レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROTBRUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐, 咖紅色
H 78	焼鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR., EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCI	燒鐵色
H 80	カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	硃磯綠色
H 403	ダークイエロー	2095	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色




**5****6****7****8**


**9**For **a****10****11****12**For **b**

**13**



For ①



**14**

For ②

**15**

⑩



**16**

**17****18 M**

**19**



Angle 20°

C1  
+  
C3  
+  
C6






Angle 40°

C2  
+  
C4  
+  
C5








Angle 60°


A23  
+  
A28  
+  
A39

**20**

For




21




## Paint & Markings

マーキング及び塗装図    Markierungen und Bemalung    Decoration et Peinture    Marchio & Pittura    標貼及着色指示

### (A) Unidentified Unit, 1944



### (B) Unidentified Unit, 1944



■ デカールの貼り方  
① あらかじめデカールを貼る場所の汚れを拭き取ってください。  
② デカールを貼る場所に、手袋やタオル(必ず手袋、またはタオル)を着用してから貼り付けてください。  
※本貼り方で貼り付ける際は、指先で強く押さないで貼り付けてください。

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie  
① Pulire la superficie del modello con un panno secco.  
② Indossare guanti, guantini, o una tovaglietta (sempre indossare guanti).

■ Correct Method for Applying Decals  
① Clean the model surface with a dry cloth.  
② Put on gloves, mittens or a cloth (make sure to wear gloves).

■ Correcto método para aplicar los vinilos  
① Limpie la superficie del modelo con un paño seco.

② Use guantes, mitones o un pañuelo (siempre usar guantes).

■ Das Korrekte Auftragen der Abschläger  
① Reinigen Sie die Oberfläche des Modells mit einem trockenen Tuch.  
② Gehen Sie mit dem Modell mit Handschuhen oder einem Tuch ein und entfernen Sie das Design aus dem Papier.

■ Correcte methode om stickers aan te brengen  
① Reinigen de oppervlakte van het model met een droog stuk doek.

② Draag handschoenen of een doekje (maak altijd gebruik van handschoenen).

■ Comment appliquer les décalcomanie correctement  
① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.

② Porter des gants ou une serviette en papier (toujours porter des gants).

■ 正確な貼り方の正規方法：  
① 模型表面を乾燥したタオルで拭き取る。

② 手袋を着用するかタオルを使用する（必ず手袋を着用）。

■ 正确的貼り方の正規方法：  
① 模型表面を乾燥したタオルで拭き取る。

② 手袋を着用するかタオルを使用する（必ず手袋を着用）。