


1:35 '39-'45 SERIES


Pz.Kpfw.38(t) Ausf.G w/Interior




Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as technical consultants.

KIT NO. 6290


B




A




C




J




D




Fx2




F




MA (Photo-etched Parts)



P



N




Yx60



PHOTOETCHED

E



組立での注意
 • 塗装済や塗料は火の近くで置かないでください。使う時はと
さとさを離れて置くことをお勧めします。
 • 指定された GSI CREOS CORP. MR. COLOR の色見です。
 • 塗装時や塗料は入ってない部分の別にあわせ替えてください。
 • 部品をフジターカラーリングする時は機械用ハサミ等を使い、企
み部分はカッター等で取り除いてください。
 • 細部のサインマーク(以下)の説明をごらんください。
 《注意》
 • 特に近火處使用済本成油漆・並打開罐戸保持空氣流通。
 • 特に GSI CREOS CORP. 出品 MR. COLOR の時色保証。
 不包括膠水及油漆。
 • 直接等中取出部件・詳細模型物用漆・並用界刀或小刀
除去多餘的銀粉。
 • 各四型の名前可參考本圖以下の說明。

ZUR BEAUFUNG
 • Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden
und das Fenster von Zoll zu Zoll zur Belüftung öffnen.
 • Symbole wie FT befinden sich auf die Farbennummer.
 GSI CREOS CORP. MR. COLOR.
 nicht enthalten.
 • Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine
Modellschere verwenden und die Oberstehenden
Plastikteile mit einem Messer oder einer Folie beseitigen.
 • Die Bedeutung der Symbole finden Sie unter in dieser Spalte.

CAUTION
 • When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use
in a well-ventilated room.
 • Symbols like FT refer to the color number of GSI CREOS
CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 • When you take parts off the runner frame, use modeling scissors
and trim excess plastic with a cutter or a foil.
 • See below for the meaning of symbols.

ATTENTION
 • Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme
nue, et séparer la peinture des flammes en temps.
 • Les numéros FT sont indiqués sur les couleurs correspond au numéro
de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne
sont pas comprises.
 • Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux
spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un couteau ou une lame.
 • Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.

ATTENZIONE
 • Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre
di tanto in tanto per cambiare aria.
 • I simboli FT riferiti al colore si riferisce al numero di colore di
GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono comprese.
 • Quando si staccano parti del carrello, usare forcili da modellismo e
eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lama.
 • Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.

ATTENZIONE
 • Non usare colla a vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre
di tanto in tanto per cambiare aria.


• ■ della indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di

GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono comprese.

• Quando si staccano parti del carrello, usare forcili da modellismo e


eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lama.


• Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.





GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR ■ GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR



| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------|
| 1747 | BLACK | SCHWARZ | NOIR | NERO | 黑色 |
| 1546 | SILVER | SILBER | ARGENT | ARGENTO | 銀色 |
| 1744 | GOLD | GOLD | OR | ORO | 金色 |
| 1749 | FLAT BLACK | MATTSCHWARZ | NOIR MAT | NERO OPACO | 啞黑色 |
| 1795 | STEEL | STAHL | ACIER | ACCIAIO | 黑鐵色 |
| 1745 | FIELD GRAY(1) | FELD GRAU(1) | GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1) | GRIGIO CAMPO | 田灰色 |
| 1735 | WOOD BROWN | HOLZBRAUN | BRUN BOIS | MARRONE LEGNO | 木棕色 |
| 1533 | RED BROWN | ROTBRUN | MARRON ROUGE | MARRONE ROSSICCIO | 紅褐色紅色 |
| 1406 | BURNT IRON | GEBR. EISEN | FER BRULE | FERRO BRUCIATO | 燒鐵色 |
| 1710 | KHAKI GREEN | KHAKIGRÜN | VERT KHAKI | VERDE KAKI | 硃磯綠色 |
| 2099 | DARK YELLOW | DUNKEL GELB | JAUNÉ FONCÉ | GIALLO SCURO | 暗黃色 |



















19**20****21****22**

23**24****25**


Panzer Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Décoration et Peinture Marchio & Pittura 模贴及着色指示


6./Pz.Rgt.25, Eastern Front 1941




4./Pz.Rgt.204, 22.Pz.Div., Russia 1942




Unidentified Unit, Bohemia 1945




Pz.Rgt.21, 20.Pz.Div., Russia 1942



30.Pz.Rgt., 1st Field Armoured Div., Hungarian Army, Hungary 1942



Slovakian LT-38, Slovak National Uprising, 1944



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7. A-8010 GRAZ, AUSTRIA

DRAGON Copyright © 2007
6290-01

Correct Method for Applying Decals

- Clean the model surface with a wet cloth.
- Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- Use a finger tip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

modo esatto per applicare le decalcomanie

- Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- Ritagliare ciascuna decalcomania dal foglio decalcomanie e immergerla in acqua calda per 20 secondi.
- Controllare col polpastrello se il disegno è allentato dalla base di carta. In questo caso, applicarlo nella posizione corretta sul modello lasciando sollevata la base di carta.
- Posizionare il disegno nella posizione perfetta mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'etichetta e premere le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno morbido in cotone.
- Quando la decalcomania è secca, toglierne con un panno umido l'eccesso di colla rimasta dalla decalcomania stessa.

Comment appliquer les décalcomanies correctement

- Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'emplacement désiré sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- Quand les décalcomanies sont sèches, détacher la colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- Entfernen Sie beim Anrocknen der Abziehbilder die Klebstoffränder mit einem feuchten Tuch.

貼上水印標貼的正確方法：

- 用濕布抹乾並撫平表面。
- 按著各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- 用指尖試行轉移以確定標貼是否已脫離底紙。如果確實，則把標貼逐個地放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- 以濕水的指尖把標貼移對正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼附着，以擦掉標貼底下的氣泡和水份。
- 標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留在標貼周邊的多餘膠水，確保效果完美。