


Sturmgeschütz III mit Flüssiggas-Antrieb


cyber-hobby.com




Project supervised by HIROHISA TAKADA. Technical drawings provided by MINORU IGARASHI.
Technical assistance provided by NOTGER SCHLEGENDAL and THOMAS ANDERSON.
Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as Technical Consultants.

KIT NO. 6371


Ax2 ✓




A ✓




E ✓




a ✓




C ✓




B ✓




D ✓




G ✓



L ✓




B ✓




WC ✓




R ✓



F ✓




H ✓




MA ✓

(Photo-etched Parts)



MB ✓

(Photo-etched Parts)



Z (Metal Tow Cable) (340mm)

MC ✓

(Photo-etched Parts)



の部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pieces ne pas utiliser.
Parti non utilizzati.
不需要使用的零件

相対の法則

- 接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はできるだけ窓を開けて換気を氣につけましょう。
 - 塗料指定の[■]は GSI CREOS CORP Mr. COLOR の番号です。
接着剤や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。
 - 部品をランナーカーから離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
 - 組立図のサインマークは下の説明をごらんください。

《注意》

 - 勿論近火處使用膠水或油漆、並打開窗戶保持空氣流通
 - [■]代表 GSI CREOS CORP 出品 MR.COLOR 的顏色編號
不包括膠水及油漆。
 - 自膠架中取出部件時、應用模型專用剪、並用刀或小刀
除去多餘的膠料。
 - 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

- Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 - Der **D** der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 - Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
 - Die Bedeutung der Symbols finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

 - When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 - Symbols such as **D** refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 - When you take parts of the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 - See below for the meaning of symbols.

ATTENTION

- Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 - Le numéro **1** pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 - Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 - Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.


ATTENTION




 - Non usare colla a vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 - Il **1** delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 - Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltellino o una lima.
 - Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.
















GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR ■ GSI CREOS CORP. MR. COLOUR
MODEL MASTER COLOR




H-2	ブラック	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黑色
H-11	つや消しホワイト	1768	FLAT WHITE	MATTWEISS	BLANC MAT	BLANCO OPACO	啞白色
H-12	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H-16	黒鐵色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑鐵色
H-37	ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBARAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H-76	焼鐵色	1406	BURNT IRON	GEBR, EISEN	FER BRULE	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
H-403	ダークイエロー	2099	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色









11**12****13****14**



19



20



Painting & Marking


マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture

Marchio & Pittura

標貼及着色指

"Panzer Versuchs - und Ersatzabteilung 300", Eisenach 1943



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

Powered by  DRAGON Copyright © 2008
6371-01

■ デカールの貼り方

- ①デカールを貼るところのはこりや汚れを、ぬらし布でできれいにきふとてください。
 - ②貼りだいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水まではぬるま湯の台紙を下にして2秒から1秒ほどさせます。
 - ③水から出したらタオルの上にのせ、指先でテープが動くか確かめたら、貼るところにあいて静かに台紙がします。
 - ④指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを貼りながら後で、やわらかく、よく水を吸う布でデガールを押さえて内側の水分や剥離泡を押し出します。
 - ⑤デカールが完全に乾いたら少し水をつた布で、デカールのまわりのノリをとります。

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
 - ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
 - ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
 - ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
 - ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
 - ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
 - ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
 - ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
 - ⑤ Entfernen Sie beim Antrocknen der Abziehbilder die Klebefilmreste mit einem feuchten Tuch.

■ Modo esatt per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
 - ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerne in acqua calda per 20 secondi.
 - ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
 - ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
 - ⑤ Quando la decalcomania sono assicurate, togliere con un panno umido l'eccesso di calce intorno alla decalcomania stessa.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ⑪ Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
 - ⑫ Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
 - ⑬ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et réduire ou recouvrir le papier-support.
 - ⑭ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
 - ⑮ Quand les décalcomanies sont sèches, détacher le colle autour de la décalcomanie avec un chiffon humide.

■貼上水印標貼的正確方法：

- ①用濕布抹乾淨模型表面。
 - ②按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水中的約20秒。
 - ③用泡沫試行輕撫以確定標貼是否已脫離底座，如果屬實，則把標貼底遠離底放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
 - ④以濕水的手指把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的絨質布料把標貼輕壓，以擦出標貼底下的氣泡和水份。
 - ⑤標貼乾後，用溫布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留 在標貼附近的多餘膠水，確保其完美。