



Technical drawings provided by H3 DESIGN OFFICE and the DRAGON Engineering Team.
Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as technical consultants.

KIT NO. 6466


B




E




Cx2




D




G



W



MA (Photo-etched Parts)




Y (Metal Tows Cable) (300mm)


の部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pieces a ne pas utiliser.
Parti nin ulizzati.
不需要使用的部件

Zx32

MagiTrack
PATENT REGISTERED
実用新案登録済み



E



組立ての注意
 ・接着剤や塗料は火の近くで使用しないでください。使用する際は窓を開けて換気をお願いします。
 ・塗料指定の色は GSI CREOS CORP. Mr カラーの番号です。
 ・接着剤や塗料は含まれておりませんので、別にお買い求めください。
 ・部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
 ・組立図のサインマークは下記をご覧ください。
 《注意》
 ・勿論近火で使用せず、並打開窓戸保持空気流通。
 ・■代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR の顔色編號。
 ・不包括塗料及油漆。
 ・自膠架中取出部件時、應用模型專用剪、並用界刀或小鏢除去多餘的膠料。
 ・各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG
 ・Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 ・Symbole wie ■ beziehen sich auf die Farbrummern GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 ・Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder eine Feile beseitigen.
 ・Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.
 CAUTION
 ・When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 ・Symbols such as ■ refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 ・When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 ・See below for the meaning of symbols.

ATTENTION
 ・Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 ・Le numéro ■ pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 ・Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour masquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 ・Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles
 ATTENZIONE
 ・Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 ・■ delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 ・Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
 ・Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.

	2を製作してください MAKE 2PCS 2 TEILE FERTIGEN EFFEKTUER 2 PICES FAIRE DEUX PIÈCES TEE 2 PPL DOOR 2 ST 製作二個		切り取ってください REMOVE ENTFERNEN RETRIER SEPARARE POISTA AVLAGSNA 除去		接着しないでください DO NOT CEMENT NICHT ZUSAMMENLEBEN NE PAS COLLER NON INCOLLARE ELIMAA LIIMAA 不要結合		デカールを貼ってください APPLY DECAL HIER AUFLEBEN APPLIQUER DECALCOMANIE APPLIQUER DECALCOMANIE ASETA SIIRTOKUVIA APPLIQUERA DECALEN 貼上デカール		穴を埋めてください FILL HOLE SCHLIESSEN BOUCHER LE TROU FONDRE FOND TÄTTÄ REIKKA FYLL HÅLET 埋め直す		接着してください CEMENT TOGETHER ZUSAMMENLEBEN COLLER ENSEMBLE INCOLLARE INSIEME LIIMAA YHTYEN LIIMAA 必要結合		折り曲げてください BEND BITTE BIEGEN PLIERER S'IL VOUS PLAÎT PREPARE TÄTA BÖCKA 屈曲		穴を埋めてください OPTIONAL NACH BELEBEN FACULTATIF FACULTATIVO VALINNANVARAINEN VALER 可以選擇採用		瞬間接着剤(金属用) INSTANT GLUE FOR METAL METALLKLEBER COLLA A METAL INSTANTANEE COLLA INSTANTANEA PER METALLU PÄKILIMAA METALLIÖSIA VARTEN SINKALIM FOR METALLDELAR 金属用瞬間膠
--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

DS Dragon is always at the forefront in utilizing new technology and material in the development of its various product lines. Such innovation is geared to reduce the modeler's construction time and effort, but at the same time brings high detail to the end product. Dragon is proud to introduce DRAGON STYRENE 100, a cross breed that has the advantage of both polystyrene and PVC vinyl, developed and formulated by the Dragon R&D Team.

1 it allows filing, cutting, sanding and polishing
 2 easy to get rid of parting lines by modeling thinner
 3 can be glued using normal modeling liquid cement













H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR 1 GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR

H1 1	ホワイト	1745	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色
H12 33	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H18 28	黒鉄色	1795	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒鐵色
H32 40	ダークグレー(1)	1723	FIELD GRAY(1)	FELD GRAU(1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1)	GRIGIO CAMPO	田灰色
H47 41	レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROTBRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐、啡紅色
H80 54	カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	砵礮綠色
H402	グリーンブラウン	2099	GREEN BROWN	GRUNBRAUN	VERT BRUN	VERDE MARRONE	綠啡色
H403	ダークイエロー	2095	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色









1

2

3







10





11


12







13



14




15




Painting & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio e Pittura


標貼及着色指示




Art.Rgt.128, 23.Pz.Div., Soviet Union 1942




Div."Reich", Russia 1941-42




24.Pz.Div., Russia 1941



Unidentified Unit, Eastern Front 1943-44



Unidentified Unit, North Africa 1942



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

DRAGON Copyright©2009
6466-01

■ 貼上水貼標的正確方法:
 ① 將模型表面清潔乾淨。
 ② 將水貼標貼在模型表面，並輕輕地將其壓平。
 ③ 將水貼標貼在模型表面，並輕輕地將其壓平。
 ④ 將水貼標貼在模型表面，並輕輕地將其壓平。
 ⑤ 將水貼標貼在模型表面，並輕輕地將其壓平。

■ Correct Method for Applying Decals
 ① Clean the model surface with wet cloth.
 ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in water for 20 seconds.
 ③ Use a finger to check if the decal is loose from the backing paper; if it is, place it in the proper position on the model.
 ④ Smooth the decal with a wet finger, and separate out any excess water or air bubbles under the decal with a wet cotton swab.
 ⑤ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around the decal.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder
 ① Reinigen Sie das Modell mit einem feuchten Tuch sorgfältig.
 ② Zerschneiden Sie jedes Abziehbild aus dem Abziehbildbogen und tauchen Sie es für 20 Sekunden in Wasser.
 ③ Benutzen Sie den Finger, um zu prüfen, ob sich das Abziehbild von dem Trägerpapier löst; wenn ja, setzen Sie es an die richtige Position auf dem Modell.
 ④ Glätten Sie das Abziehbild mit dem feuchten Finger und trennen Sie überschüssiges Wasser und Luftbläschen unter dem Abziehbild mit einem feuchten Wattebausch ab.
 ⑤ Entfernen Sie beim Abtrocknen der Abziehbilder die Klebrückelreste mit einem feuchten Tuch.

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie
 ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
 ② Ritagliare ciascuna decalcomania dal foglio decalcomanico e immergerla nella acqua per 20 secondi.
 ③ Controllare col pollice se il disegno è allentato sulla base di carta; in questo caso, applicarlo nella giusta posizione sul modello.
 ④ Spianare il disegno nella giusta posizione mediante il pollice umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un pezzo di cotone.
 ⑤ Quando le decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di colla attorno alle decalcomanie stesse.

■ Comment appliquer les decalcomanies correctement
 ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
 ② Découper chaque décalcomanie de la feuille de papier et la plonger dans l'eau froide pendant vingt secondes.
 ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier support; si oui, le positionner à l'endroit précis sur le modèle et l'aider doucement à s'appliquer.
 ④ Appuyer le dessin dans la bonne position et retirer l'excès d'eau et les bulles d'air sous le décalcomanie avec un coton-tige.
 ⑤ Quand les decalcomanies sont sèches, éliminer le colle autour des decalcomanies avec un chiffon humide.