

Conversão de F-5E para F-5EM

Recomendações para a montagem:

O estudo do plano de montagem e o reconhecimento de todas as peças de resina metal e photoetch.

O uso de cola do tipo cianoacrilato para todas as peças de resina e metal.

A limpeza de todas as peças com água e sabão, antes de serem montadas.

