



ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня.

Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги.

Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

	Model Master		
A	1597	Semigloss Black	Черный полуматовый
B	1749	Flat Black	Черный матовый
C	1768	Flat White	Белый матовый
D	1712	Field Green	Хаки
E	1709	Radome Drab	Бежевый
F	1708	Field Drab	Коричнево-оливковый
G	1736	Leather	Кожа
H	1584	Cromate	Желтый
J	1790	Chrome Silver	Серебро
K	1782	Bright Brass	Латунь
L	1405	Gunmetal	Темный металл
M	1516	Skin Tone	Телесный

