









1:72 GOLDEN WINGS SERIES

F6F-5N Hellcat Night Fighter




cyber-hobby.com





KIT NO:5080







MA (Photo-etched Parts)





の部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non utilizzata.
不需要使用的部件.

2**3****4**

5**6****6**
(OPEN)

(FOLDED)




6

(FOLDED)



6

(OPEN)



Painting & Markings


マーキング及び塗装図

Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture

Marchio & Pittura


標貼及着色指示



VF(N)-41 Squadron, U.S.S. Independence, 1945



VF(N)-76 Squadron, U.S.S. Hornet II, 1945



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

A Quality Product of

 DRAGON

Copyright © 2011
5080-01

■ テカールの貼り方

- ③あらかじめテカルールを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
 - ④貼りたいテープを切り取り、1枚ずつ。またはぬるま湯で
台紙を下に20秒ほど差します。
 - ⑤氷から引き上げたタオル等に乗せ、指先で動かく確認をめます。
その後、白紙をすりながら所定の範囲に貼ります。
 - ⑥指先に少しお水をつけて調整した後、柔らかな布等で内側の
水分や気泡を押し出してください。
 - ⑦テカルール完全に乾いたら多少の水を含んだ布で。テカルール
の糊をはがして下さい。

■ Modo esatt per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
 - ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerne la faccia calda per 20 secondi.
 - ③ Controllare con polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendone scivolare dalla base di carta.
 - ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania con un panno asciutto di cotone.
 - ⑤ Quando la decalcomania sono assicurate, togliere con un panno umido l'eccesso d'acqua infornando alla decalcomania stessa.

■ Correct Method for Applying Decals

- Correct Method for Applying Decals**

 - ① Clean the model surface with a wet cloth.
 - ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
 - ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
 - ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
 - ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
 - ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau froid pendant vingt secondes.
 - ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner sur l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
 - ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et épouser tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
 - ⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ② Nach Reinigung der Haarsträhnen:
 - Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
 - ③ jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herauszuschneiden und 20 Sekunden in warmem Wasser tauchen.
 - ④ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schreiben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
 - ⑤ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
 - ⑥ Entfernen Sie beim Antröcknen der Abziehbilder die

Klebemittelränder mit einem feuchten Tu

- 貼上水印標貼的正確方法：
 - ①用濕布抹乾淨模型表面。
 - ②按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，進到溫水之中約20秒。
 - ③用軟尖頭轉輪機或鐵定標貼紙是否已脫離底紙，如果屬實，則把標貼底紙放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
 - ④以沾水的手指把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿布料把標貼壓平，以擠出標貼底下的氣泡和水份。
 - ⑤標貼乾後，用蘸有輕脂油塗及其附近的模型表面，以洗去可能殘留的樹脂。



-02