





# F4F-4 Wildcat s. adh.

eduard

49 414

1/48 scale detail set for Hobby Boss kit • sada detailů pro model 1/48 Hobby Boss



- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE  
ODSTRANIT
- GRIND  
OBROUSIT
- DRILL HOLE  
VRTAT OTVOR
- BEND  
OHNOUT
- OPTION  
VOLBA
- REPLACE  
NAHRADIT





ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE








PHOTO-ETCHED PARTS  
LEPTANÉ DÍLY







PARTS TO BE REMOVED  
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL  
TMELIT

References: - Detail&Scale Publ. Vol.65 - F4F Wildcat  
- Aerodetail No.22 - Grumman F4F Wildcat  
- Monografie Lotnicze No.20 - F4F Wildcat







plastic  
 $\varnothing = 0,6mm$   
 $l = 13mm$

A

F41

F19, F32

F36

F22

?

2 pcs 101

F22

83

10

93

93

F21

82

6

115

6

115

6

115

82

85







102







85


85

82

85








F6, F7





F5, F8



Fuselage


77

## F4F-4 Wildcat self adhesive




1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1. Samolepicí díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.



2. Do not inadvertently place etched components on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepicí díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.




3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.

3. Nesahejte na části dílů, na kterých je nanášeno lepidlo.

4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.

4. Samolepicí díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanášené lepidlo.



5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.

5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.

