

Середній танк Sherman IIC \ Medium Tank Sherman IIC

Um


No.384

1:72

UKR 3 серпня 1942 р. розпочалися поставки танка М4 у Великобританію. Усі американські танки одержали англійські радіостанції, ящики для ЗІП та спорядження. Танк М4А1 з англійською 17-фунтовою гарматою Мк ІV в англійській армії назвали Sherman IIC. У криші башти прорізали прямокутний люк для заряджаючого. Озброєння його складалось із 76,2-мм гармати Мк ІV, 12,7-мм кулемета Browning та 7,62-мм кулемета Browning. Товщина лобової броні була 50 мм. Боєкомплект містив 77 пострілів. Машина вагою 31,4 тонни мала максимальну швидкість 40 км/год. На танку встановлено 9-циліндровий 4-тактний двигун Continental R975 C1 потужністю 350 к.с. Екіпаж складався із чотирьох чоловік. До кінця 1944 року було переобладнано 1794 танки М4 різних модифікацій.

ENG M4 have begun with August 1942 to the Great Britain. All the American tanks have received English radio stations, boxes for the ZIP and equipments. Tank M4A1 with English 17 pound gun Mk IV in English army have named Sherman IIC. In a roof of a turret cut the rectangular hatch for the charging soldier. Its arms consist of 76,2mm gun Mk IV, MG Browning 12,7mm and 7,62mm Browning machine guns. The thickness of front armour was equal to 50 mm. The ammunition supply consist of 77 rounds. The machine in weight of 31,4 tons had the maximal speed 40 km/h. The tank is powered by 9 - cylinder four-stroke Continental R975 C1 engine. The engine power is 350 hp. The crew consist of four members. Up to the end 1944 1794 tanks M4 of different versions have been converted.

DEU 1942 haben vom August der Lieferung Tanks M4 in Großbritannien angefangen. Alle amerikanischen Tanks haben englisch Den Rundfunk die Station, die Kästen für ZIP und Die Ausrüstung bekommen. Tank M4A1 mit der englischen 17 Pfundkanone Mk IV in der englischen Armee haben Sherman IIC genannt. Im Dach des Turmes haben die rechteckige Luke für den ladenden Soldaten durchgeschnitten. Seine Waffenausrüstung bestand aus einer 76,2 mm Kanone Mk IV, 12,7 mm MG Browning und 7,62 mm Maschinengewehr Browning. Die Stirnpanzerung betrug 50 mm. Die Gefechtsmunition enthält 77 Geschosse. Der Maschine, dessen Gewicht 31,4 t betrug, hatte die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Der Panzer hat den 9-Zylinder-Viertaktmotor Continental R975 C1 mit einer Leistung von 350PS. Besatzung - 4 Personen. Bis Ende 1944 waren 1794 Tanks M4 verschiedener Modifikationen ummontiert.



ПРОЧИТАТИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ СКЛАДАННЯ !

Деталі із рамок вирізати за допомогою гострого ножа або кусачок. Номери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамка, в якій знаходиться деталь, позначена літерою: А, В, С... Порядок монтажу деталей позначений цифрами: 1, 2, 3... Клеїти деталі за допомогою клею Plastic CEMENT. Вирізати з аркуша потрібні декалі; помістити їх у посуд з чистою водою приблизно на 0,5 хвилини, накласти декалі на модель, а потім зсунути їх з аркуша. Для кращого прилипання, притиснути їх марлевим тампоном.

READ BEFORE YOU START!

Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by letters: A, B, C... The parts assembling sequence is marked figures: 1, 2, 3... Use plastic cement only. Cut out from the sheet the necessary decals; plunge them into a vessel with pure water for about 0,5 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

VOR DEM ZUSAMMENSETZEN GUT DURCHLESEN!

Spritzling entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als Buchstabe angegeben: A, B, C... Die Reihenfolge der Montage wird als Ziffer angegeben: 1, 2, 3... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden. Die benötigten Abziehbilder vom Batt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 0,5 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

1 Не клеїти / Don't glue / Nicht kleben

? На вибір / Optional Wahlweise

2x Кількість операцій / Number of working steps / Anzahl der Arbeitsgänge

3x Повторити з протилежного боку / Repeat same procedure on opposite side / Gleichen Vorgang auf gegenüberliegenden Seite wiederholen

***** Зображення зібраних деталей / Illustration of assembled parts / Abbildung zusammengesetzter Teile

H33 Чорний / Matt Black / Mattschwarz

H58 Сірий, окисдований / Gun Metal / Metall-Brüniert

H37 Сталевий, матовий / Matt Steel Grey / Stahlgrau, matt

H93 Пустельжно-жовтий / Matt Desert Yellow / Wüstensand, matt

H110 Дерев'яний / Matt Natural Wood / Naturholz, matt

H113 Іржавий / Matt Rust / Rostbraun, matt

H155 Темно-оливковий / Matt Olive Drab / Olivgrau, matt

H191 Сріблястий / Chrome Silver / Chromsilber


3 **4** **3x**

5 **6**

10x

H113 + H87



H33






H93


1



2



2



3