


# Sd.Kfz.167 StuG.IV Mid-Production



Project supervised by HIROHISA TAKADA.  
Technical drawings provided by SHIN OKADA and the DRAGON Engineer Team.  
Technical assistance provided by NOTGER SCHLEGTENDAL.  
Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as technical consultants.

KIT NO.6582

**Ax2**

**E**

**M**

**F**

**X**

**Mx2**

**K**

**C**

**H**

**K**

**Q**

**C**

**D**

**P**

**MA (Photo-etched parts)**

**J**

**J**

**R**

**L**

**WC**

**Z (Metal Tows Cable)**

**N**

**G**

**B**

**S**

**MD (Photo-etched Parts)**

**MB x2 (Photo-etched Parts)**







Lx108 Rx108




© 株式会社ドラゴン  
Parts not for sale.  
Teile werden nicht veräußert.  
Plastic is not for sale.  
Plastic nicht veräußert.







5




6




7




8




9





















# 10




# 11











14








15

1:1



この部品は使用しません。  
Parts not for use.  
Teile werden nicht verwendet.  
Pièces a ne pas utiliser.  
Parti rin ulizzati.  
不要使用的的零件







# Painting & Markings

マーキング及び塗装図    Markierungen und Bemalung    Decoration et Peinture    Marchio & Pittura    標貼及着色指示


Unidentified Unit, East Prussia 1944




10.Pz.Div. "Fründsberg", Tarnopol, Eastern Front 1944




17.Pz.Gren.Div. "Götz von Berlichingen", Normandy 1944





17.Pz.Gren.Div. "Götz von Berlichingen", Normandy 1944



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.  
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright ©2012  
6582-01

■デカールの貼り方

- ①デカールを貼るごころのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとってください。
- ②貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水またはぬるま湯に台紙を下にして20秒くらい浮かべます。
- ③水から出したタセルの上のせ、指先でデカールが動く方程かめた後、貼るごころにおいて指先でデカールをずします。
- ④指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後、やわらかく、よく水を吸う布でデカールを押さえて内側の水分や気泡を押し出します。
- ⑤デカールが完全に乾いたら少し水をつけ布で、デカールのまわりのノリをふきとります。

■Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerli inacqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendo scivolare dalla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomanie mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando la decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomanie stessa.

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Venir avec le bout du doigt à le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et sponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder



- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herauserschneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim Antrocknen der Abziehbilder die Kleberreste mit einem feuchten Tuch.

■貼上水印標貼的正確方法：

- ① 用濕布擦乾淨模型表面。
- ② 按照各種貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- ③ 用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果確實，則把標貼準確地放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- ④ 以濕布的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的絨質布把標貼輕輕壓，以擠出標貼底下的氣泡和水分。
- ⑤ 標貼乾透，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以除去可能殘留在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。

1:35 '39-'45 SERIES

# Sd.Kfz.167 StuG.IV Mid-Production



Ax2

4

Copyright © 2012  
6582-01B