

1:72
ARMOR
PRO


Pz.Kpfw. III Ausf.L Late Production




Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as Technical Consultants.

KIT NO. 7385


A




a




Y




D



X




F



MB (Photo-etched parts)



MA (Photo-etched parts)



E



の部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pieces a ne pas utiliser.
Parti nin ulizzati.
不需要使用的部件

DS

組立ての注意

- ・接着剤や塗料は火の近くで使用しないでください。使用する際は窓を開けて換気に気を付けましょう。
- ・塗料指定の色は GSI CREOS CORP. Mr. カラーの番号です。
- ・接着剤や塗料は含まれておりませんので、別にお買い上げください。
- ・部品カッターから切り離すは模造品(入)や主筆を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- ・組立図のマーキングは下記をご覧ください。

《注意》

- ・加圧缶は直火使用禁止(石油油)。直打開閉型保持空気流通。
- ・代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR の顔色編號。下記は顔色と品名。
- ・白塵架の中出し品材料、専用模型専用用、並用刃刀或小銃除去多目的材料。
- ・各圖型的注意可参考本圖以下說明。

ZUR BEACHTUNG

- ・Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
- ・Der 1 der Farbanzzeichnung bedeutet die Farbnummer von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
- ・Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstock eine Modellerschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
- ・Die Bedeutung der Symbols finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

- ・When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
- ・Symbols such as 1 refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- ・When you take parts off the runner frame, use modeling spacers and trim excess plastic with a cutter or a file.
- ・See below for the meaning of symbols.

ATTENTION

- ・Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximite d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
- ・Le numéro 1 point, Indication de couleurs correspond au numero de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- ・Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux speciaux pour maquetter le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
- ・Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles

ATTENZIONE

- ・Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
- ・Gli icone indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
- ・Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- ・Vedere in fondo a questa colonna per i significati dei simboli

- 2の2部作してください
MAKE 2/2
2 TEILE FERTIGEN
EFFEKTUELL 2 PIECES
FAIRE 2/2 (PIEZI)
TEE 2 KPL.
GÖR 2 ST.
製作二個
- 2穴を開けてください
BE CAREFULL
HIER VORSICHT
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE
VARO VAST
FORKTRIGT
小心留意

- 切り取ってください
REMOVE
ENTFERNEN
RETRIERER
SEPARARE
POISTA
AVLAGSNA
切る
- 接着しないでください
DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NOI INCOLLARE
ELIMAAE
LIMAAEJ
平置き
- 接着してください
CEMENT TOGETHER
ZUSAMMENLEBEN
COLLER ENSEMBLE
INCOLLARE INSIEME
LIMAA VYSTEEN
LIMMA HOP
用膠貼合

- デカールを貼ってください
APPLY DECAL
HIER ANBEHLEN
APPLIQUER DECAL/COMMANIE
APPLIQUER DECAL/COMMANIE
ASETA SIIRTOKUVA
APPLIQUER DECALEN
貼上デカール
- 折り曲げてください
BEND
BITTE BIEGEN
PLIER S'IL VOUS PLAÏT
PREPARE
TARTA
BOCKA
弯曲

- 穴を埋めてください
FILL HOLE
SCHLIESSEN
BOUCHER/LE TRIOU
FORO PIENO
TAYTA PEIKKA
FYLL HÅLET
穴を埋める
- どちらかを選択してください
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACULTATIF
VALJAVAN VÄRANEN
VALJAVAN VÄRANEN
可以选择使用

- 接着剤が乾くまで2-3分待つてください
PLASKEP/TOR FORVINTS VILTI
SÄTT PÅTIDNINGSFÖRBEREDNINGST
AVVÄNTA INOM 2-3 MINUTER FÖRE
YANNAKAS/TERIÄSTÖN
COOLNEN/BEWARTEN/BEWAARTEN
待機時間(2-3分)
- 瞬間接着剤(金属用)
INSTANT GLUE FOR METAL
METALLKLEBER
COLLA INSTANTANEA PER METALLI
PIKALIMAA METALLIKÄYTTÖN
SNABBIM FOR METALLDELAR
金屬用快乾膠

DS Dragon is always at the forefront in utilizing new technology and material in the development of its various product lines. Such innovation is geared to reduce the modeler's construction time and effort, but at the same time brings high detail to the end product. Dragon is proud to introduce DRAGON STYRENE 100, a cross breed that has the advantage of both polystyrene and PVC vinyl, developed and formulated by the Dragon R&D Team.

1 it allows filing, cutting, sanding and polishing
2 easy to get rid of parting lines by modeling thinner
3 can be glued using normal modeling liquid cement

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOR 1 GSI CREOS CORP. MR. COLOR MODEL MASTER COLOR


H101	つや消しホワイト	1768	FLAT WHITE	MATTWEISS	BLANC MAT	BLANCO OPACO	啞白色
H102	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H103	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒銀色
H104	レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROTBRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐、暗紅色
H105	カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	砂礫緑色
H106	ダークイエロー	2095	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黄色

1


2

3


4




5




6




7



8




Pz.Kpfw.III Ausf.L
Length: 158mm
Links: 92



If less, gently stretch track till required length is reached

If more, cut off excess length



Note: The inherent elasticity of DS may lead to a slight variation in track length




Painting & Markings

マーキング及び塗装図
Decoration et Peinture


Markierungen und Bemalung
Marchio & Pittura

標貼及着色指示


Pz.Rgt.25, 7.Pz.Div., South Russia, 1943




Pz.Rgt.4, 13.Pz.Div., South Russia, 1942



Pz.Rgt.33, 9.Pz.Div., South Russia, 1942



Wiking Division, Russia, 1942



■ 塗り方の順序
① 塗料を塗布する前に、塗装面を十分に洗浄し、乾燥させる。
② 塗料を塗布する前に、塗装面に油分や汚れを除去する。
③ 塗料を塗布する前に、塗装面に塵埃やゴミを除去する。
④ 塗料を塗布する前に、塗装面に傷や凹みを補修する。
⑤ 塗料を塗布する前に、塗装面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑥ 塗料を塗布する前に、塗装面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑦ 塗料を塗布する前に、塗装面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑧ 塗料を塗布する前に、塗装面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑨ 塗料を塗布する前に、塗装面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑩ 塗料を塗布する前に、塗装面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑪ 塗料を塗布する前に、塗装面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑫ 塗料を塗布する前に、塗装面に色合わせ用の色紙を貼る。

■ Correct Method for Applying Decals
① Clean the paper surface with a wet cloth.
② Cut out each decal shape from the decal sheet and do not separate paper for 30 seconds.
③ Use a fingernail or other thin object to remove the backing paper. Do not touch the paper position on the model surface with the fingernail paper after the model.
④ When the water in the resin solution with a wet fingertip and the decal is dry, remove it to the surface of the model with a wet fingertip.
⑤ When the decal is dry, use a wet fingertip to gently rub the decal on the surface of the model.

■ Die Korrekte Aufbringen der Abdeckblätter
① Reinigen Sie das Papier mit einem feuchten Tuch.
② Schneiden Sie jedes Abdeckblatt aus dem Blatt aus und lassen Sie es für 30 Sekunden stehen.
③ Benutzen Sie einen Nagel oder ein anderes dünnes Objekt, um das Rückpapier zu entfernen. Berühren Sie die Papierposition auf dem Modell nicht mit dem Nagel nach dem Modell.
④ Wenn das Wasser in der Harzlösung mit einem feuchten Finger und das Abdeckblatt trocken ist, entfernen Sie es von der Modelloberfläche mit einem feuchten Finger.
⑤ Wenn das Abdeckblatt trocken ist, reiben Sie es vorsichtig mit einem feuchten Finger auf der Modelloberfläche ab.

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie
① Pulire la superficie del cartoncino con un panno umido.
② Tagliare ciascun decalcomania dal foglio di decalcomanie e non separare il foglio di carta per 30 secondi.
③ Usare l'unghia o un oggetto sottile per rimuovere la carta di supporto. Non toccare la posizione della decalcomania sulla superficie del modello con l'unghia dopo il modello.
④ Quando l'acqua nella soluzione resinosa con un dito umido e la decalcomania sono secche, rimuoverla dalla superficie del modello con un dito umido.
⑤ Quando la decalcomania è secca, sfregare con un dito umido sulla superficie del modello.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement
① Nettoyer la surface du cartonnet avec un chiffon humide.
② Découper chaque décalcomanie de la feuille de cartonnet et ne pas séparer le papier de support pendant 30 secondes.
③ Utiliser l'ongle ou un objet fin pour retirer le papier de support. Ne pas toucher la position de la décalcomanie sur la surface du modèle avec l'ongle après le modèle.
④ Lorsque l'eau dans la solution résineuse avec un doigt humide et la décalcomanie sont sèches, les enlever de la surface du modèle avec un doigt humide.
⑤ Lorsque la décalcomanie est sèche, frotter avec un doigt humide sur la surface du modèle.

■ 貼上下の順序
① 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
② 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
③ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
④ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑤ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑥ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑦ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑧ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑨ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑩ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑪ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。
⑫ 貼る前に、貼る面に色合わせ用の色紙を貼る。



① 301 301 301 ② Y Y

③ 7 7 7 7 ④ 421 421
421 421

⑤ 115 115 ⑥ + +
⑦ + +

⑨ ㊦ ㊦ ⑩ ㊵ ㊵

⑪ ㊦ ㊦ ⑫ ㊵ ㊵



7385
Copyright © 2011
PRINTED BY CARFORMCOM
MADE IN ITALY

MA-7283

1/72 StuG III

1

2



3



4

MB-7386

