


















Pz.Kpfw.IV Ausf.F1(F)



Project supervised by HIROHISA TAKADA. Technical drawings provided by SHIN OKADA.
 Technical assistance provided by TOM COCKLE, GARY EDMUNDSON and NOTGER SCHLEGTENDAL.

KIT NO.6315

Ax2



Rx54 Lx54

Z (Metal Tow Cable) (300 mm)

©部品は使用し、
 Parts not for use.
 Teile werden nicht verwendet.
 Pieces a ne pas utiliser.
 Parti non utiliser.
 不要部使用の附件

組立ての注意

- 接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はときどき蒸を閉けて換気をお願いします。
- 塗料指定の色は GSI CREOS CORP. Mr カラーの番号です。
- 接着剤や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。
- 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- 組立図のサインマークは下の説明をごらんください。

ZUR BEACHTUNG

- Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
- Symbole wie **A** beziehen sich auf die Farbrnummern GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
- Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
- Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

ATTENTION

- Nie pas utiliser de colle ou de peinture a proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
- Le numéro **A** pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette en excès avec un cutter ou une lime.
- Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles

《注意》

- 勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
- A** 代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR. COLOR 的顏色編號。不包括膠水及油漆。
- 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小銼除去多餘的膠料。
- 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

CAUTION

- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
- Symbols such as **A** refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- See below for the meaning of symbols.


ATTENZIONE

- Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte, e aprire la finestra di tanto in tanto per cambiare l'aria.
- A** delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
- Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.


x2 2コつくってください MAKE 2PCS 2 TEILE FERTIGEN EFFECTUER 2 PIECES FARE DUE PEZZI TÉS 2 KPL GOR 2 ST 製作二組	A 切り取ってください REMOVE ENTFERNEN RETIRES SEPARARE POISTA AVLAGSNA 除去	A 接着しないでください DO NOT CEMENT NICHT KLEBEN NE PAS COLLER NON INCOLLARE ELIMAA LIMMAE 不用黏合	B テカールを貼ってください APPLY DECAL HIER ABZIEHBILD APPLIQUER DECALCOMANIE APPLICARE DECALCOMANIE ASETA SIIRTOKUVA APPLICERA DECALEN 貼上水印紙	C 穴をうめてください FILL HOLE SCHLIESSEN BOUCHER LE TROU FORD PIENO TAYTTÄ HEIKÄ FYLL HÅLET 把孔填平	D 接着剤が乾くまで2-3分待ちます。 PLEASE WAIT FOR A FEW MINUTES UNTIL DRY. FINNE MINUTER VÄNTEN FÖR BERÄTTNINGST ASPIRETE ALGUNOS MINUTOS FINCHE LA COLLA SI È ASSOLUTAMENTE VUELEZ PATIENTER QUELQUES JOURS/OU SECHAGE VÄNTA NÅGRA MINUTER FÖRE TILLS TORR COOR MÄNTÄMINUTTI KÄNNES KUNNUT 稍候數分鐘 直至接著劑乾固
B 注意してください BE CAREFUL HIER VORSICHT FAIRE ATTENTION USARE ATTENZIONE VAROAVASTI FORIKTIGT 小心留意	C 穴を空けてください OPEN HOLE ÖFFNEN FAIRE UN TROU FORO APERTO AVAA REIKÄ OPPIA HÄLET 鑽孔	D 接着してください CEMENT TOGETHER ZUSAMMENKLEBEN COLLER ENSEMBLE INCOLLARE INSIEME LIMMA YHTEEN LIMMA IHOP 用膠黏合	E 折り曲げてください BEND BITTE BIEGEN PLIER S'IL VOUS PLAÎT PIEGARE TAITA BOCKA 屈曲	F どちらかを選んでください OPTIONAL NACH BELIEBEN FACULTATIF FACOLTATIVO VALINNANVARAINEN VALBAR 可以選擇採用	G 瞬間接着剤(金屬用) INSTANT GLUE FOR METAL METALLKLEBER COLLA A METAL INSTANTANEE COLLA INSTANTANEA PER METALU PÄÄLIMAA METALLIOSIA WÄRTEN SNÄSBLIM FÖR METALLDELAR 金屬用快乾膠

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR 1 GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR


H1 1 ホワイト(白)	1745	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色
H1 2 ブラック(黒)	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黒色
H1 6 シルバー(銀)	1546	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H1 12 つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	暗黒色
H1 18 黒鐵色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒鐵色
H1 32 ダークグレー(1)	1723	FIELD GRAY(1)	FELD GRAU(1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1)	GRIGIO CAMPO	田灰色
H1 37 ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H1 47 ブルー	1533	RED BROWN	ROTBRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCO	紅褐、啡紅色
H1 78 焼鐵色	1406	BURNT IRON	GEBR, EISEN	FER BRULE	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
H1 89 カーキグリーン	1711	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	袂鐵綠色
H1 90 クリアレッド	1503	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	透明紅
H1 203 ダークイエロー	2099	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色




3






4




5







7




8




9





10




11












14







15



16



17




18


Paint & Markings

マーキング及塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示


Pz.Rgt.31, 5.Pz.Div., Russia 1942




3/Pz.Rgt.35, 4.Pz.Div., Russia 1942




4./Pz.Rgt.31, 5.Pz.Div., Eastern Front 1942




8./Pz.Rgt.36, 14.Pz.Div., Eastern Front 1941




3./Pz.Rgt.21, 20.Pz.Div., Eastern Front 1943




Unidentified Unit, Kursk 1943




Pz.Gren.Div. "Großdeutschland", Voronezh 1942




Major Szalimov's Battalion, Leningrad Front 1942



4./Pz.Rgt.5, 21.Pz.Div., Libya 1942



8./Pz.Rgt.8, 15.Pz.Div., Libya 1942



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



DRAGON

Copyright © 2008
6315-01

■ 正しく貼る方法

- ① 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ② 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ③ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ④ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑤ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑥ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑦ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑧ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑨ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑩ 貼る前に、貼る場所を確認してください。

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Copy the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each model design from the decal sheet, and dip it in water for 30 seconds.
- ③ Use a finger to break off the decal from the backing paper. Do not place it in the wrong position on the model, and stick it to the back of the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and remove all any excess water on the back of the decal with a wet cotton cloth.
- ⑤ Rub the decal on the dry, and a wet cloth to gently wipe away any bubbles left behind.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Entfernen Sie überschüssiges Wasser vom Modell.
- ② Nehmen Sie die Abziehbilder von der Folie ab und tauchen Sie sie für 30 Sekunden in Wasser ein.
- ③ Entfernen Sie die Abziehbilder vorsichtig von der Folie. Stellen Sie sie nicht an die falsche Stelle auf das Modell.
- ④ Bringen Sie das Abziehbild an die richtige Stelle mit dem feuchten Finger an und entfernen Sie überschüssiges Wasser von der Rückseite des Abziehbildes mit einem feuchten Baumwolltuch.
- ⑤ Wischen Sie das Abziehbild sanft mit einem feuchten Tuch ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascuna decalcomania dal foglio di decalcomanie e immergerla in acqua per 30 secondi.
- ③ Rimuovere con delicatezza ogni decalcomania dalla carta di supporto. Non applicarla in una posizione errata sul modello.
- ④ Muovere la decalcomania nella esatta posizione mediante il pollice bagnato, e rimuovere ogni eccesso d'acqua dalla parte posteriore della decalcomania con un panno di cotone.
- ⑤ Rimuovere le decalcomanie con delicatezza, togliendo con un panno umido l'eccesso di acqua rimasto sulla superficie del modello.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille et immerger dans l'eau pendant 30 secondes.
- ③ Retirer délicatement chaque décalcomanie de son support. Ne pas l'appliquer à tort sur le modèle.
- ④ Déplacer la décalcomanie dans la position exacte avec le doigt humide, et retirer tout excès d'eau de la partie arrière de la décalcomanie avec un chiffon de coton.
- ⑤ Retirer les décalcomanies avec délicatesse, éliminer le surplus d'eau restant sur la surface du modèle avec un chiffon humide.

■ 貼る上での重要な注意事項

- ① 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ② 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ③ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ④ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑤ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑥ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑦ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑧ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑨ 貼る前に、貼る場所を確認してください。
- ⑩ 貼る前に、貼る場所を確認してください。