

# AH-1G Cobra

1/48 SCALE MODEL KIT No 48298



## AH-1G Cobra

Бойовий гелікоптер AH-1G Cobra, безперечно, став одним із символів В'єтнамської війни. Створений як спеціалізований ударний гелікоптер-штурмовик, він з весни 1967 року почав застосовуватися у бойових діях, та одразу продемонстрував свої високі бойові якості. Маючи на борту потужне озброєння, гелікоптер міг вражати різні типи наземних цілей, використовуючи для цього шестиствольний кулемет Minigun, 40-мм автоматичний гранатомет та розташовані на пілонах блоки з некерваними ракетами і кулеметними контейнерами. Для безпосередньої підтримки наземних військ бойові гелікоптери часто базувалися на аеродромах, максимально наближених до зони бойових дій. Для наземного покриття при створення таких аеродромів інженерні підрозділи армії США використовували сталеві плити M8A1. Плити з'єднувалися між собою або в шаховому порядку, або в ряд, і дозволяли будувати як окремі невеликі площадки, так і аеродроми значних розмірів.

### Тактико-технічні характеристики AH-1G Cobra

Довжина фюзеляжу, м	13,5
Висота, м	4,1
Максимальна злітна вага, кг	4266
Силова установка	Lycoming T53-L-13, 1100 кс.
Максимальна швидкість, км/год	282
Практична стеля, м	3480
Озброєння	7,62-мм багатоствольний кулемет, 40-мм гранатомет, шестиствольна 20-мм гармата, ракети

## AH-1G Cobra

The AH-1G Cobra attack helicopter undoubtedly became one of the symbols of the Vietnam War. Created as a specialized attack helicopter, it began combat operations in the spring of 1967 and immediately demonstrated its high combat capabilities. Equipped with powerful weaponry, the helicopter could engage various types of ground targets using its six-barrel Minigun, 40-mm automatic grenade launcher, and rocket pods and gun containers mounted on pylons. For direct ground support, combat helicopters were often based at airfields as close as possible to the combat zone. To create these airfields, U.S. Army engineering units used M8A1 steel plates for ground covering. The plates were connected either in a checkerboard pattern or in rows, allowing the construction of both small individual pads and large airfields.

### Tactical and Technical Specifications of AH-1G Cobra

Fuselage length, m	13,5
Height, m	4,1
Max. takeoff weight, kg	4266
Powerplant	Lycoming T53-L-13, 1,100 shp
Speed, km/h	282
Service Ceiling, m	3480
Armament	7.62 mm multi-barreled minigun, 40 mm grenade launcher, six-barreled 20 mm cannon, rockets

### ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
<b>A</b> Чорний   Black	1002
<b>B</b> Алюміній   Aluminium	1023
<b>C</b> Нейтральний сірий   Neutral Grey	1036
<b>D</b> Оливковий   Olive Green	1068
<b>E</b> Зелений   Deep Green	1009
<b>F</b> Сталь   Natural Steel	1025
<b>G</b> Збройовий метал   Gun metal	1027
<b>H</b> Напівпрозорий синій   Clear Blue	1012
<b>J</b> Напівпрозорий червоний   Clear Red	1011
<b>K</b> Гумовий чорний   Rubber Black	1039
<b>L</b> Камуфляжний   Camouflage Green	1071
<b>M</b> US Темно-зелений   US Dark Green	1072
<b>N</b> Жовтий   Deep Yellow	1003
<b>P</b> Помаранчевий   Deep Orange	1006
<b>R</b> Небесно-сіра   Sky Gray	1033



Використовуйте набір фарб від ICM  
Best to be used with ICM Paint Set

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect – use our varnishes!

2001 МАТОВИЙ ЛАК VARNISH MATT	2002 САТИНОВИЙ ЛАК VARNISH SATIN	2003 ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК VARNISH GLOSS
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**01** СТАДІЯ СКЛАДАННЯ  
ASSEMBLY STEP

**A** ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
USED COLOR

НЕ КЛЄТИ  
DO NOT CEMENT

ЗАШПАКЛЮВАТИ  
PUTTY

ЗРОБИТИ ОТВІР  
OPEN HOLE

**03** СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ  
ASSEMBLY UNIT

ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
PARTS NOT FOR USE

**x2** ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ  
MAKE 2 PCS





У В А Г А І С А У Т І О Н І  
Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилоч для зачистки деталей; гумова стрічка, клеюча стрічка і прищипки для близи (для притиснення олекованих деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевірні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі, клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь олековання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть віддалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевірну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.









Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.




Підпишіться на наш канал










Subscribe to our youtube channel



















































ШАБЛОНИ МАСОК  
MASK TEMPLATES




ВАРІАНТИ ПІДВІСНОГО ОЗБРОЄННЯ  
OUTBOARD WEAPON OPTIONS

ДЛЯ ВАРІАНТУ 2  
FOR VARIANT 2







С	С
Д	Д
А	А


ДЛЯ ВАРІАНТІВ 1, 3, 4  
FOR VARIANTS 1, 3, 4



Д	А	А	Д
С	В	В	С
А	А	А	А
А	В	В	А



L ? M



B G










L ? M










L ? M









1. AH-1G 66-15262 «Hulk», рота D, 227-й батальйон штурмових гелікоптерів, 1-я кавалерійська дивізія, Фуок Вінь, літо 1970 року  
 AH-1G 66-15262 "Hulk", Company D, 227th AHB, 1st Cavalry Division, Phuoc Vinh, Summer 1970



2. AH-1G 68-17068 «Cindy Ann», 1-й ескадрон 9-го кавалерійського полку, Фуок Вінь, серпень 1970 року  
 AH-1G 68-17068 "Cindy Ann", 1st Sqn, 9th Cav, Phuoc Vinh, August 1970



3. AH-1G 68-17077 «Corsair», рота D, 227-й батальйон штурмових гелікоптерів, 1-я кавалерійська дивізія, Лай Кхе, 1970 рік  
 AH-1G 68-17077 "Corsair", Company D, 227th AHB, 1st Cavalry Division, Lai Khe 1970




4. AH-1G 68-15101, взвод Н, 10-й кавалерійський полк, Плейку, осінь 1972 року  
AH-1G 68-15101, H Troop, 10th Cav, Pleiku, Autumn 1972



# M8A1 Аеродромне покриття США

№48410  
1:48

# M8A1 US Landing Mat



## ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	
A Збройовий метал   Gun metal	1027

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



2001  
МАТОВИЙ ЛАК  
VARNISH MATT



2002  
САТИНОВИЙ ЛАК  
VARNISH SATIN



2003  
ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК  
VARNISH GLOSS

**01** СТАДІЯ СКЛАДАННЯ  
ASSEMBLY STEP

**03** СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ  
ASSEMBLY UNIT

**A** ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  
USED COLOR

**✂** ВІДРІЗАТИ  
CUT OFF

**У В А Г А !**  
Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилочок для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і затиски для сушки білизни для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластика очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку окремо вирізувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

**С А У Т І О Н !**  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.


**ТОВ ICM Холдинг**  
вул. Бориспільська 9, корпус 64,  
02099, Київ, Україна  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

**ICM Holding**  
9 Boryspilska street, build. 64  
02099, Kyiv, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

**ВАРІАНТ СКЛАДАННЯ АЕРОДРОМНИХ ПЛИТ 1**  
**ASSEMBLY VARIANT LANDING MAT 1**



**ВАРІАНТ СКЛАДАННЯ АЕРОДРОМНИХ ПЛИТ 2**  
**ASSEMBLY VARIANT LANDING MAT 2**

