









**1:48 MASTER SERIES
HEINKEL He 162D**

 DRAGON



KIT NO:5552



この部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non utilizzati.
不需要使用的部件

第2章

- 接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はときどき窓を開けて換気にしてください。
 - 塗料指定の1号は GS1 CIREO CORP. MR カラーの番号です。接着剤や塗料は入っていませんので別にあ買いたくない場合は、部品をランナーカラり切り替時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
 - 組立図のサインマークは下の説明をごらんください。

《注意》

- ◎於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
 - 1 代表 GSI CREOS CORP 出品 MR.COLOR 的顏色編號
不包括膠水及油漆。
 - 自膠帶中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小鋸
除去多餘的膠料。
 - 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

- Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 - Symbole wie  beziehen sich auf die Farbnummern GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 - Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Folia beseitigen.
 - Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION


- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 - Symbols such as refer to the color number of GSI CREOS CORPUS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 - When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 - See below for the meaning of symbols.

ATTENTION

- Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 - Le numéro **1** pour indiquer de couleurs correspond au numéro de GS1 CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 - Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 - Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles


ATTENZIONE






- Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 - **1** delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR, Colla e vernice non sono incluse.
 - Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un cotechino o una lima.
 - Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.









GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR GSI CREOS CORP. MR. COLOUR
MODEL MASTER COLOR


ホワイト	1745	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCE	白色
ブラック	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黒色
レッド	1503	RED	ROT	ROUGH	ROSSO	紅色
イエロー	1514	YELLOW	GELB	JAUNE	GIALLO	黄色
シルバー	1546	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
ゴールド	1744	GOLD	GOLD	OR	ORO	金色
カッパー	1551	COPPER	KUPFER	CUivre	RAME	銅色
つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
ダークグレー(1)	1750	FIELD GRAY(1)	FELD GRAU(1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1)	GRIGIO CAMPO	田灰色
ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBARAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
レッドブラウン	2096	RED BROWN	ROT BRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐色・腓紅色
RLMダークグレー74	1724	RLM DARK GARY 74	RLM DUNKEL GRAU 74	RLM GRIS FONCÉ 74	GRIGIO SCUSO RLM 74	RLM深灰色74
RLMグレー75	1735	RLM GARY 75	RLM GRAU 75	RLM GRIS 75	GRIGIO RLM 75	RLM灰色75
RLMグレー02	1591	RLM GRAY 02	RLM GRAU 02	RLM GRIS 02	GRIGIO RLM 02	RLM浅灰色02
焼鐵色	1406	BURINT IRON	GEBR, EISEN	FER BRULE	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	卡磣綠色
クリアーレッド	1503	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	透明紅色
クリアーアイエロー	1514	CLEAR YELLOW	GELB, REIN	JAUNÉ CLAIR	GIALLO CHIARO	透明黃色
クリアーグリーン	1524	CLEAR GREEN	GRÜN, REIN	VERT CLAIR	VERDE CHIARO	透明綠色
ブルーFS35622	1731	LIGHT BLUE	HELLBLAU	BLEU CLAIR	BLU CHIARO	淺藍色





2**3****4****5**

6**7****8****B**

9



10



Painting & Markings

マーキング及び塗装図

Markierungen und Bemalung

標貼及着色指示

Decoration et Peinture

Marchio & Pittura

Germany 1945



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

 DRAGON

Copyright © 2007
5552-01

- デカールの貼り方
- ① デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとつてください。
- ② 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づく水またはぬるぬるした台紙を下して20秒くらい浮かべます。
- ③ 水が浮出したら台紙の上にのせ、指先でラバーブレードか確かめながら、貼るところにあいて静かに台紙をぎします。
- ④ 指先に少しお水をつけた位置にデカールを動かしながら、やわらかく、よく水を吸う布でデガールを押さえて内部の水分や気泡を押し出します。
- ⑤ デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをひきとります。

■ Modo esatt per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando la decalcomania sono assicurate, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner sur l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèche, dilacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schreiben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim An trocknen der Abziehbilder die Klebermittelrücke mit einem feuchten Tuch.

■ 貼上水印標貼的正確方法：

- ① 用濕布抹乾淨模型表面。
- ② 使用各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約 20 秒。
- ③ 用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果離開，則把標貼連底紙放到模型表面的適當位置。小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- ④ 用濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼貼附，以擦出標貼底下的氣泡和水份。
- ⑤ 標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留 在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。