

1:35


Sd.Kfz.138

Ausf.M

Marder III


Initial Production w/Stadtgas

05



Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as technical consultants.

KIT NO. 6468



組立の注意





- 接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はとどき窓を開けて換気をしつけましょう。
- 塗料指定の番号はGSI CREOS CORP. MR. COLORの番号です。
- 接着剠や塗料はついていませんので別に購入いただく必要がございません。
- 部品をランナーカラ切り離す時は模型用ノミサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- 組立跡のサインマーク以下の説明をごらんください。
- 《注意》
- 勿論近火處使用膠水或油漆、並打開窗戶保持空氣流通。
- 四代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR. COLOR 的顏色屬性。
- 不包括水及油漆。
- 自膠帶中取出部件時、應用模型專用剪，並用界刀或小鉗除去多餘的膠料。
- 各圖型的注意可參考本欄以下的說明。



- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
- Symbols such as refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- See below for the meaning of symbols.







- Do not use glue or paint near a flame, and open the window to let air in.
- The number next to the color indicates the color number of GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- When you take parts off the carrello, use forceps to remove the plastic in excess with a collet or a file.
- See the bottom of this column for the meaning of the symbols.






GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR ■ GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR


H[2] ブラック	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黑色
H[8] シルバー	1546	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H[9] ゴールド	1744	GOLD	GOLD	OR	ORO	金色
H[12] つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATT SCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	哑黑色
H[18] 黒鉄色	1795	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑鐵色
H[32] ダークグレー(1)	1745	FIELD GRAY(1)	FELD GRAU(1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1)	GRIGIO CAMPO	田灰色
H[37] ワッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H[47] レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROT-BRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐色, 咖紅色
H[48] オリーブグレー(フルーブレー)(2)	1723	FIELD GRAY(2)	FELD GRAU(2)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(2)	VERDE CAMPO	田灰色(2)
H[76] 燃鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR., EISEN	FER BRULE	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
H[80] カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKI GRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	砖礫綠色
H[403] ダークイエロー	2099	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNE FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色




4**5****6**

7**8****9**


10







11




12




13**14****16****17**

19








18



Painting & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Décoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示

Test Run, BMM Factory 1943



■デカールの貼り方
 ①デカールを貼るとここのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきといてください。
 ②貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水またはぬる湯に台紙下にして泡くらしごかべます。
 ③水から出したらタオルの上にのせ、指先でデカールが動くか確かめな後、貼るところにおいて前方に台紙をぎっしりします。
 ④指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後で、やわらかくよく水を吸う布でデカールを押さえて内部の水分や気泡を押し出します。
 ⑤デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。

■Modo esatt per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascuna disegno dal foglio decalcomanie e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendo scivolare dalla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando le decalcomanie sono asciute, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■Correct Method for Applying Decals

- ① Clean model surface with wet cloth.
- ② Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.
- ③ Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.
- ④ Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.
- ⑤ When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

■Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèche, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herausschneiden und 20 Sekunden in warmen Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schleben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim Anrocknen der Abziehbilder die Klebstoffränder mit einem feuchten Tuch.

■貼上水印標貼的正確方法：

- ①用濕布抹乾淨模型表面。
- ②按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- ③用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果確實，則把標貼底紙黏到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- ④以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼輕壓，以擠出標貼底下的氣泡和水份。
- ⑤標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。

Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

Powered by



Copyright © 2008
6468-01