

# ZUR BEACHTUNG • Kielber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belü ftung ofnen. • Der II der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kieber und Farbe sind nicht enthalten. • Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen. • Die Bedeutung der Symbols finden Sie unten in dieser Spalte. 組立ての注意 ・接着剤や塗料は火の、近くで使わないでください。使う時はと まざき家を開けて換気に気をつけましょう。 途料指定の1は GSI CREOS CORP. Mr カラーの番号です。 接着剤 や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。

・ 部品をランナーカら切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余 分な部分はカツターやヤスリ等で仕上げてください。
・組立図のサインマークは下の説明をごらんください。

### 《注意》

- ·勿於近火處使用膠水或油漆 · 並打開窗戶保持空氣流通。
- ■代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR 的顏色編號。 不包括膠水及油漆。
- ·自膠架中取出部件時,應用模型專用剪,並用界刀或小銼
- 除去多餘的膠料。
- ·各圖型的含意可參考本欄以下的説明。

### CAUTION

- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room. Symbols such as 1 refer to the color number of GSI CREOS
- CORPS, MR. COLOR. Glue and paint are not included. When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- · See below for the meaning of symbols.

- ATTENTION Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps. Le numéro pour l'indication de couleurs correspond au numèro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne
- de GSI CHEOS COMP. MM. CULUM. La cone et la pentiore no sont pas comprises.
  Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spèciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
  Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles


## ATTENZIONE


- Non usare colla a vernice vicino a flamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
- delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di
- GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- · Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.





## H 1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR 1 GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR


11233 つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H1828 黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑銀色
H3743 ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H8054 カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	<b>祛磯綠色</b>
H 403 ダークイエロー	2095	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色
	10 10 10 100					

















Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H. Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

### Copyright © 2012 A Quality Product of 1 9142-01

### ■ デカールの貼り方

- ①デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいに ふきとつてください。
- ②貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水また

- ②時りないデカールを合統ことハサミで切りとり、1枚づつ水またはあるま場に台紙を下にして20秒くらいぼかべます。 はあるま場に台紙を下にして20秒くらいぼかべます。
  ③水けら出したらタオルの上にのせ、指先でテカールが動く力権力 めた後、貼るところにおいて静力に台紙をずします。
  ④指法に少し水をつけて正確な位置にデカールを動けした後で、や わらわく、よく水を吸う布でデガールを押さえて内側の水分や気 遠を押し出します。
  ⑤デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわ りのノりをふきとります。

### Modo esatt per applicare le decalcomanie

- Pulire la superficie del modello con un panno umido.
   Pitagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerili inacque acida per 20 secondi,
   Controllare col polpastrello se il disegno é allentato sulla base di
- carta. In questo caso, applicario nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- (a) Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ③ Quando la decalcomania sono asciutte, toglere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

- Correct Method for Applying Decals
- ① Clean the model surface with a wet cloth.
   ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it
- (2) Cut out each decid design from the decid sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
   (3) Use a fingertip to check if the decial is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
   (3) Move the design to the exact position with a wet fingertip.
- and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

- Comment appliquer les dècalcomanies cor-rectement
   () Nettoyer la surface du modéle avec un chiffon humide.
   () Décuper chaque décalcomanie de sa fenille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
   () Vérifier avec le bout du doigt s le déssin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modète et retirer doucement le papier-support.
   () Positionner la qué par doucement le papier-support.
- modete et retrier doucement le papier-support. ③ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et èponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chilfon doux. ⑤ Quand les decalcomanies sont séche, ditacher le colle autour des decalcomanies avec un chilfon humide.

### Das Korrekte Aufbringen der Abziehblider

- Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
   Ø Jedes Motiv einzein aus dem Bogen herausschneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger pr
  üfen, ob sich das Motiv vom Tr
  ägerpapier gel
  öst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg and seine genaue Position auf dem Modell.
- (d) Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und (Completent die uie exame Lage nim nassen inngersprace und drücken Sie Wassehblassen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
  (5) Entferman Sie beim Antrocknen der Abziehbilder die Klebemittelränder mit einem fleuchten Tuch.

- ■貼上水印標貼的正確方法:

### ①用濕布抹乾淨模型表面。

- ②按照各標貼的形狀從標貼紙上切出,浸到溫水之中約20秒。 ③用指尖試行觸摸以確定標貼是否己脫離底紙,如果屬實,則把標貼
- 連底紙放到模型表面的適當位置上,小心地將底紙移去,把標貼留 在模型表面。
- ④以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上,再用柔軟的綿質布料把標 貼輕壓,以擠出標貼底下的氣泡和水份。
- ⑤標貼乾後,用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面,以洗去可能殘留 在標貼附近的多餘膠水,確保效果完美。