



50 Jahre Luftwaffe Set

05766-0389

©2006 BY REVELL GmbH & Co. KG

PRINTED IN GERMANY



50 Jahre Luftwaffe Set

Der reine Tag- und Abfangjäger F-104 Starfighter, ein Jet mit optimal hohen Geschwindigkeiten und Steigraten, wurde von der US-Luftwaffe, die ihn im Auftrag gegeben hatte, nur kurze Zeit eingesetzt. Die USA bevorzugte größere und vielseitigere Typen. Jedoch im NATO-Ausland erfreute sich die "fliegende Rakete" größerer Beliebtheit. Viele Piloten empfanden sie als optisch einmalig und bezeichneten sie als bemannte Rakete. Dieses Waffensystem verzielte aufgrund seiner aerodynamischen Eigenschaften jedoch kaum Fehler. So kam es auch im Laufe der Jahre zu zahlreichen Abstürzen, die dem Starfighter solch makabre Beinamen wie "Fliegender Sarg", "Witwenmacher" oder "Erdnagel" verliehen.

Auf der Suche der deutschen Luftwaffe nach einem Mehrzweckflugzeug fiel die Entscheidung auf höchster politischer Ebene für den F-104, nachdem sich deutsche Testpiloten, wie z.B. Walter Krupinski, ausgesprochen positiv geäußert hatten. Trotz erster Abstürze noch in der Einführungsphase blieb es bei der Entscheidung für den Starfighter, der für die europäischen Verhältnisse und vor dem Hintergrund des Einsatzes als Mehrzweckflugzeug ein neues Radar, einen stabilisierteren Rumpf, mit 7067 kp stärkere Triebwerke und ein überarbeitetes Navigationssystem erhalten hätte. Nach den ersten Abstürzen kam es zu politischen Auseinandersetzungen, weil man vermutete, dass Lockheed Schmiedgelder gezahlt haben sollte. Ursprünglich hatte das Bundesverteidigungsministerium die französische Mirage favorisiert; jedoch entschied sich die Bundesrepublik angesichts US-amerikanischer Vorbehalte für den Starfighter.

Die Bundeswehr setzte 916 der mehr als 2000 km/h schnellen Starfighter ein. Von diesen stürzten 292 Maschinen ab und 115 deutsche Piloten verloren dabei ihr Leben, darunter der Sohn des damaligen Bundesverteidigungsministers Kai-Uwe von Hassel.

Nachdem den Befürwortern klar geworden war, dass der F-104G Starfighter die erwartete Mehrzweckrolle nicht erfüllen konnte, begann sich die Luftwaffe schon frühzeitig nach einer Alternative umzuschauen. Dies sollte die Neue Kampf-Flug-zeug (NKF) sein, das später als MRCA Panavia 200 Tornado gebaut wurde. Zwischenzeitlich wurde der F-4 Phantom II, als Übergangsflugzeug für zehn Jahre beschafft. Sie hatte im Jahr 1958 bereits ihren erfolgreichen Erstflug bei McDonnell Douglas in St. Louis absolviert. In der Folgezeit gingen über 5000 des 17900 kp starken und 2424 km/h schnellen Zweisitzers in Serie.

Bei der deutschen Luftwaffe kamen von 1973 bis 1975 insgesamt 175 Maschinen der F-4F als Jäger und Jagdbomber zum Einsatz.

Die frühen Versionen wurden bereits 1976 im Bereich des Waffenehrenbers verbessert. Ab 1983 bis 1986 erhielten 40 Maschinen die erste Kampfverteigerung in Form verbesselter Luftwertrechner und einer neuen Inertial-Navigationsanlage. 110 Phantom wurden außerdem mit einem neuen Missionsrechner und einem moderneren Feuerleitradar der US-Navy versehen.

Von 1991 bis 1996 wurden 110 Jäger erneut Kampfverteigert und mit dem Hochleistungs-Radar Hughes AN/APG-65, der radargelenkten Luftkampfkrafte mittlerer Reichweite AIM-120 AMRAAM und einem modernen Laser-Navigationsystem ausgerüstet. Seit dem Jahr 2000 wird die Phantom mit ihren zwei je 8950 kp Schub mit Nachbrenner, General Electric Triebwerken nach und durch den Eurofighter abgelöst.

Voraussichtlich im Jahr 2012 wird die Luftwaffe die letzte F-4F außer Dienst stellen. Erstmals 2005 wurden deutsche F-4 zur Durchführung der Dauerereinsatzaufgabe der NATO-Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten für mehrere Monate außerhalb Deutschlands im litauischen Siauliai stationiert.

In deutsch-britisches-italienisches Zusammenarbeit wurde der Tornado als zweisitziges, allwettertaugliches Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) entwickelt und absolvierte seinen Erstflug 1974. Den Forderungen der vier Luftstreitkräfte einschließlich der deutschen Marinestreiter entsprechend, sollte diese Maschine auf beschädigten Pisten starten und landen, sowie mit hoher Geschwindigkeit über große Entfernung im Tieff- und Tieftief Flug operieren können, ohne die Besatzung durch die extremen Belastungen vorzeitig zu ermüden. Im Tiefflug bei Tag oder Nacht und bei jedem Wetter sollte der Tornado in feindlicher Hinterland eindringen und schwere Bombenlasten präzise beim ersten Anflug ins Ziel bringen können. In Gipfelhöhe wurde Überschallgeschwindigkeit erwartet.

Dies führte zur Entwicklung eines Schwenkfüglers, der Kurzstarteigenschaften besitzt. Voll ausgeschwenkte Tragflächen sorgen für den entsprechenden Auftrieb bei geringen Start- und Landegeschwindigkeiten und voll eingeschwenkte Flügel verringern die Anfälligkeit von Böen im Tiefflug und den Widerstand im Überschallflug in Gipfelhöhe.

Bis zu den 90er-Jahren wurden mehr als 900 Tornados für Deutschland, Großbritannien, Italien und auch Saudi-Arabien gefertigt. Die deutsche Luftwaffe setzte den Schwenkfüglern mit 322 Exemplaren als schweren Jagdbomber (InterDictio and Strike = IDS) sowie in der Variante als Aufklärungsflugzeug, und mit 34 Exemplaren der Version ECR (Electronic Combat Reconnaissance) zur Bekämpfung radargeführter Flugabwehr ein. Die Marine der Bundeswehr verfügte bis 2005 über eigene Tornado IDS für Kampf- und Aufklärungsbiosen über See. Diese spezielle Aufgabe der Seekriegsführung aus der Luft hat die Luftwaffe im Zuge der Transformation Bundeswehr im Jahr 2005 übernommen.

Form hergestellt und im Eigentum von Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Widerrichtliche Nachnahmen werden gerichtlich verfolgt.

Ce produit est propriété de la société Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Toute utilisation ou duplication frauduleuse fera l'objet de poursuites en justice.

Modelo y en propiedad de Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Imitaciones ilícitas serán perseguidas por la ley.

Forma produzida da Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Imitações ilícitas serão perseguidas por meio de procedura legal contra ogni imitação abusiva.

Mall en propiedad de Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. volviéndose ilegítima cualquier imitación.

Design utvilecvo av eisces Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Etterligning uten tillatelse blir gjentatt for rettslig fortalelse.

Prodotto di prava wenosy firmi Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Nielegne podrobnię pod odrębną przepisem.

Model, Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. firmy maliyeti altında emidi edilir. Konuca oyuklu takiller mahmace takip edilecektir.

A forma olcsónakja és a haladóknak bírhatja a Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. A pagénszínűzetek és hamisítványok birtoklásig őrizet.

Mould manufactured by property of Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Illegal imitations are subject to prosecution.

50 Jahre Luftwaffe Set

The F-104 Starfighter daytime fighter interceptor, a jet with optimum high speeds and rates of climb, was only used for a short time by the US Air Force who had ordered it. The USA preferred larger and more versatile types. However the "Flying Missile" enjoyed greater popularity with NATO overseas. Many pilots considered it to be of unique appearance and called it the "Manned Missile". Due to its aerodynamic characteristics, this weapons system had hardly any faults. However, over the years it also had numerous crashes which earned the Starfighter such macabre nicknames as the "Flying Coffin" or the "Widow-maker". When the German air force was looking for a multi-role aircraft, the decision in favour of the F-104 was made at the highest political level after German test pilots such as Walter Krupinski had expressed decidedly positive opinions. Despite initial crashes in the intro-duty phase, they remained in favour of the Starfighter which, in response to European conditions and against the background of use as a multi-role aircraft, had been given a new radar, a more stable fuselage, more powerful 7067 kp power plant and an upgraded navigation system. After the initial crashes, there were some political arguments because it was assumed that Lockheed must have been greasing palms. Originally the Federal German Defence Ministry had preferred the French Mirage, but decided in favour of the Starfighter in the face of US reservations.

The German army used 916 Starfighters with a speed of over 2000 km/h. Of these 292 crashed and 115 German pilots lost their lives, including the son of the then German Defence Minister Kai-Uwe von Hassel. Since it had become clear to its supporters that the F-104G Starfighter would be unable to fulfil its intended multi-role purpose, the German air force soon began to look around for an alternative. This was to be the NKF (new combat aircraft) that would later be built as the MRCA Panavia 200 Tornado. In the meantime the F-4 Phantom II was procured to act as a provisional aircraft for ten years. Already in 1958 it had made its successful maiden flight at McDonnell Douglas in St. Louis. Subsequently over 5000 of these two-seaters upgraded to 17900 kp and with a speed of 2424 km/h went into production.

Between 1973 and 1975 a total of 175 F-4Fs went into use with the German air force as fighters and fighter-bombers. By 1976 the early versions had already been improved in the area of the weapons computer.

Between 1983 and 1986, 40 machines received the first combat capability upgrade in the form of improved data computer and a new inertial navigation system. 110 Panthers were also equipped by the US Navy with a new mission computer and more up-to-date fire control radar.

From 1991 to 1996 110 fighters again had their combat capability upgraded with the Hughes AN/APG-65 high performance radar, the AIM-120 AMRAAM radar controlled medium range anti-aircraft missile and a modern laser navigation system. Since 2005, the Phantom with its two General Electric engines with afterburner and 8950 kp thrust each have been gradually superseded by the Eurofighter. It is likely that the German air force will retire the last F-4Fs from service in 2012. German F-4Fs were for several months stationed outside Germany for the first time in Siauliai, Lithuania in order to carry out the permanent NATO air surveillance role over the Baltic states.

The Tornado was developed as a two-seat all-weather multi-role combat aircraft (MRCA) in a German, British and Italian collaboration and made its first flight in 1974. In order to meet the requirements of the four air forces including the Germany navy flying corps, this machine needed to be able to take-off from and land on damaged runways and operate at high speeds over long distances at low and very low levels, without causing the crew to suffer premature fatigue due to extreme stresses. In low-level flights by day or night and in all weathers, the Tornado was to be capable of penetrating the enemy hinterland and delivering heavy bomb loads onto the targets with pinpoint accuracy at the first approach. Supersonic speeds were expected at the service ceiling.

This led to the development of a swing-wing aircraft with short take-off capability. Fully extended wings provided sufficient lift at low take-off and landing speeds and fully retracted wings reduced the incidence of bumpiness at low altitudes and drag when flying supersonically at the service ceiling.

Right up to the 1990s over 900 Tornados were made for Germany, Great Britain, Italy and Saudi-Arabia. The German air force used 322 of the swing-wing aircraft as IDS (InterDictio and Strike) heavy fighter-bombers and a variant as a reconnaissance plane and 34 of the ECR (Electronic Combat Reconnaissance) version to combat radar controlled anti-aircraft defences. By 2005 the German navy had its own IDS Tornado for combat and reconnaissance missions, including over the sea. This special requirement for air to ship warfare was taken over by the German air force following a reorganisation in 2005.

Vorm vervaardigd door eigendom van Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Onrechtmatige nabootingen worden gerechtelijk verfolgd.

Forma produzida da Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Còpias não autorizadas serão processadas juridicamente Como determinado no lei.

Modellen tillverkades av och tillhör Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Alla kopior bevisas enligt lagom om upphovsrätt.

Formen er fremstillet af og tilhører Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. som også har ejendomsret. Lovst ridge efterligninger sagsøges.

Модель изготовлен и является собственностью фирмы Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Противозабычные

подделки предлагаются и отсылаются в судебном порядке.

Η μορφή κατασκευαστήκε και περιήλθε δικαιοτητά της Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Οι παραπομές μητριστεί

Οι καταδικούνται στην αστυνομία.

Tvor by utvilecvo av eisces Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. a ježim vlastníctvem. Proti nezákonným napodobeninám se bude postupovat soudní castou.

Forma je prizadlena je vlastníctvem Revell GmbH & Co. KG. /Revell Monogram Inc. Nevolné kopie bodo pravno kazjené.

Die geopolitische Lage in den Nachkriegsjahren:

Mit der Konferenz von Jalta im Februar 1945 bekam die Koalition der Alliierten erste Risse. Die USA akzeptierten dank ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit und ihres Atomwaffen-Monopols ein geteiltes Deutschland.

Die UdSSR versuchte ab 1955, ein vereintes aber neutrales Deutschland durchzusetzen, um die NATO-Mitgliedschaft der drei Westzonen zu verhindern.

In den Nachkriegskonferenzen entstand nach und nach die Zäsur zwischen Ost und West und damit die Basis für den sogenannten 'Kalten Krieg'. Bereits im Jahr 1947 definierte sich die USA als 'Bewahrer aller freiheitsliebenden Völker'.

Hielte sich die UdSSR anfänglich bei der Entwicklung nuklearer Kriegsführung aus wirtschaftlichen Gründen noch zurück, änderte sich diese Haltung nach der erfolgreichen Zündung einer Wasserstoffbombe und die Sowjetunion etablierte sich als zweite Supermacht. Die mit 5.700.000 Mann unter Waffen beträchtliche konventionelle Überlegenheit des 1955 gegründeten Warschauer Paktes und das bedrohliche atomare Potential der NATO verschärfe die Situation der gegenseitigen Abschreckung.

Der Westen war sich in den 1950er-Jahren klar darüber, dass im Falle eines Angriffs der UdSSR, nur mit einem massiven atomaren Gegenschlag reagiert werden konnte, wenn die deutschen Grenzen bereits überschritten waren. Damit wäre Deutschland für Jahrtausende zum verwüsteten und unbewohnbaren Gebiet geworden.

Die NATO-Strategie der massiven Vergeltung trug dem Rechnung.

Mit dem gelückten Start des Satelliten Sputnik im Jahr 1957 war der USA klar, dass sie nun auch von russischen Interkontinental-Raketen erreicht werden konnte. Diese beidseitige Angst von West und Ost gegenüber dem gegnerischen Bedrohungspotential half Eskalationen wie bei der Berlin- und bei der Kubakrise 1961 und 1962 und einen dritten Weltkrieg zu verhindern.

Die 1955 in Bewegung gesetzte Rüstungsspirale führte 1989 zum wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch des Warschauer Paktes und zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten.

Die Bundeswehr wurde im Jahr 1955 und die Luftwaffe im Jahr darauf gegründet.

Das Ziel des NATO-Beitritts der Bundeswehr im Jahr 1955 waren konventionelle Abwehraufgaben zur Verzögerung des gegnerischen Angriffs sowie zur Zeitgewinnung für Truppenverstärkungen und für einen nuklearen Vergeltungsschlag.

Die 1956 etablierte Luftwaffe hatte für die USA neben den anderen NATO-Staaten geeignete Trägerkapazitäten für die stets unter US-Verschluss befindlichen atomaren Waffen zur Verfügung zu stellen.

Auf Deutschland bezogen, war dies politisch eine stark umstrittene Option, die ab den 1980er-Jahren zu den Ostermärschen führte und Grund für ständige diplomatische Reibereien zwischen der UdSSR und den USA war.

Anfänglich war es der Luftwaffe Deutschlands nicht möglich, den Anforderungen der USA zu genügen. Ab Mitte 1957 begann mit der Republic F-84F Thunderstreak das kontinuierlich ansteigende Leistungsniveau. Die schrittweise Ablösung der F-84F von 1961 bis 1964 erfolgte durch fünf Jagdbombergeschwader, die mit der F-104G ausgestattet waren.

Der Starfighter ersetzte ebenso die Canadair CL 13 Sabre Mk. V und VI (F-86F) der Jagdgeschwader 71-73 sowie der North American F-86K Sabre Dog des Jagdgeschwaders 74, die Republic RF-84F Thunderflash der beiden Aufklärungs-geschwader 51 und 52 sowie die Hawker Sea Hawk Mk.101 und 101A der Marinefliegergeschwader 1 und 2.

The geopolitical situation in the postwar years:

The first cracks in the allied coalition appeared at the Yalta conference in February 1945. The USA, due to its economic superiority and monopoly of atomic weaponry, accepted a divided Germany. From 1955 onwards the USSR wished to create a unified but neutral Germany in order to impede the NATO membership of the three western zones.

At the postwar conferences the hiatus between East and West gradually widened and consequently formed the basis for the 'Cold War'. Already in 1947, the USA was defining itself as the 'defender of all freedom-loving peoples'.

Although at the beginning the USSR had held back from the development of nuclear warfare on economic grounds, after the successful detonation of the hydrogen bomb this attitude changed and the Soviet Union established itself as the second superpower. With 5,700,000 men under arms, the substantial conventional superiority of the Warsaw Pact that was founded in 1955 and the threatening atomic potential of NATO exacerbated the situation of mutual deterrence.

In the 1950s the West was certain that, in the event of an attack by the USSR, it would only be possible to react with a massive atomic counterattack, if the German frontiers had already been crossed. This would turn Germany into a ravaged and uninhabitable no-man's-land for thousands of years. The NATO strategy of massive retaliation took that into account.

With the successful launch of the Sputnik satellites in 1957, the USA was certain that it would now be within the reach of Russian intercontinental missiles. The mutual fear of potential enemy threat that existed between West and East helped to avert escalations of events such as the Berlin and Cuban crises in 1961 and 1962 and a third world war.

The spiralling arms race that was set in motion in 1955, led in 1989 to the economic and political break-down of the Warsaw Pact and to the reunification of Germany.

The Federal German army was formed in 1955 and the air force the year after.

The purpose of the entry of the Federal German army into NATO in 1955 was to provide conventional defences to delay enemy attack and to win time for troop reinforcements and a retaliatory nuclear strike.

The air force that was established in 1956 was to make available to the USA in addition to the other NATO states suitable platforms for the atomic weapons that always remained under US control. As far as Germany was concerned this policy was a highly controversial option that from the 1980s led to the Easter protest marches and gave grounds for continual diplomatic friction between the USSR and the USA.

At the beginning it was not possible for the German air force to meet US requirements. From mid 1957 the level of capability began to rise continuously starting with the Republic F-84F Thunderstreak. From 1962 to 1964, the F-84F was gradually retired from five fighter bomber squadrons, which were then equipped with the F-104G. The Starfighter likewise replaced the Canadair CL 13 Sabre Mk V and VI (F-86F) in fighter squadrons 71-73, the North American F-86K Sabre Dog in fighter squadron 74, the Republic RF-84F Thunderflash in the two reconnaissance squadrons 51 and 52 and the Hawker Sea Hawk M, 101 and 101A in navy flying squadrons 1 and 2.

Vor dem Zusammensetzen gut durchlesen!

D: Achtung: Jedes Teil ist **umkehrbar**! (1). Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Felle zum Entfetten und Entgraten der Teile (2) Gummiband, Klebeband und Wäscheklammern zum Zusammenhalten der goldblauen Einzelteile (3). Plastikteile in einer milden Waschmittellösung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die Abziehbilder besser halten. Vor dem Ankleben prüfen ob Teile passen, Klebstoff sparsam auftragen Chrom und Farbe an den Klebeflecken, erst dann Zusammenbau fortsetzen. Jedes Abziehbildmobil einzeln ausschneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Den Motiven an der herzhaften Stelle vom Papiere abziehen und mit Lösungsmittel anröhren.

NI: OPGELET: Voor de montage verstuフト goed de handleiding lezen. Elk onderdeel is genummerd (1). Let op de montagevolgorde. Benodig gereedschap: mes en vijl voor het afslijpen van de onderdelen (2); elastiek, plankband en wasknijpers voor het bij elkaar houden van de gelijnde onderdelen (3). Plastic onderdelen met een zachte afwasmiddel reinigen en vanzelf laten drogen, zodat de verf en de deklaag beter hechten. Controleer na het lijpen of de onderdelen passen; lijm dan opbrengen. Chromo en verf van de lijvlakken ver wijderen. Kleine onderdelen varven voor dat ze in het room worden verwijderd (4) (5). Verf goed laten drogen, dan pas verdergaan met de montage. Elk deel afzonderlijk uitnijmen en ca. 20 sec. in warm water doen. De deklaag op de concreet geplakte platen van het palet schuiven en met vloeipasta candraak.

GB: ATTENTION: Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered (1). Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame (2); rubber band, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive (3). Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so the paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Point small components before removing them from the frame (4, 5). Allow point to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approximately 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

F: ATTENTION : lisez bien la notice de montage avant de commencer. Chaque pièce est numérotée (1). Respectez l'ordre des opérations. Outils nécessaires : couteau et lime pour ébarber les pièces (2); élastique, ruban adhésif et pinces à lingos pour maintenir les pièces collées (3). Utilisez les pièces en plastique dans une solution douce de produit de lavage et faites-les sécher à l'air afin que la peinture et les élastomères tiennent mieux. Avant de mettre la colle, vérifiez si les pièces n'absorbent bien les huiles aux autres, mettez peu de colle. Enlevez le chrome et la peinture des surfaces de collage. Peignez les petites pièces avant de les déchirer de la grille (4)(5). Laissez bien sécher la peinture avant de poursuivre l'assemblage. Découpez chaque décalcomanie et présentez et plongez-les dans de l'eau chaude pendant 20 secondes environ. A l'entrefeuille mercru, faites glisser le motif pour le séparer du papier et présentez-le sur empêtement avec du papier rhubarde.

E: ¡Atención! Antes de comenzar con el ensamblaje, leer detenidamente las instrucciones. Cada pieza va numerada (1). Tengase en cuenta el orden de operaciones del ensamblaje. Herramientas necesarias: Cuchilla y lijado para desbaratar las piezas (2). Cintas de goma, cinta adhesiva y pinzas de ropa para sujetar las piezas pegadas (3). Lavar las piezas de plástico en una solución de detergente suave y dejar que se sequen al aire para mejorar así la adhesión de la pintura y de las calcomanías. Antes de aplicar el pegamento comprobar si las piezas quedan correctamente adaptadas. Aplicar el pegamento sin excederse. Antes de aplicar las superficies de pegado el cromo y la pintura. Pintar las piezas pequeñas antes de desprendérlas de su sujetión (4) (5). Antes de proseguir con el ensamblaje, dejar que se seque bien la pintura. Recortar las calcomanías una por una y sumergirlas durante unos 20 segundos en agua caliente. Deslizar del papel la calcomanía en el lugar adecuado y aplicarla colocando encima de ella una pieza plástica.

I. ATTENZIONE! E' PERMESSO L'USO AI BAMBINI SOPRA GLI 8 ANNI! Da usare sotto la supervisione d'adulti IMPORTANTE! Leggere attentamente le istruzioni d'uso, seguire rigorosamente e tenere sempre a portata di mano per una rapida consultazione. Tenere le confezioni e gli accessori lontana dalla portata dei bambini (sotto i 136 mesi) e degli animali. Lavarsi le mani e gli altri strumenti alla fine di seduta d'assemblaggio. Adoperare solo gli accessori inclusi nella confezione oppure quelli consigliati nelle istruzioni d'uso. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro con prodotti contenenti solventi. Tenere i riti lontani da fonti di calore. Non portare il materiale a contatto con gli occhi, la pelle o la bocca; non inghiottire. Non aspirare i vapori.

S: OBS: Läs instruktionerna noga igenom innan du sätter modellen samman. Varenda detalj är numrerad (1). V g beakta följande sammansättningsskrift. Verktyg, som du kommer att behöva : kniv och fil för att skrapa detaljerna reda (2), gummiruller, tejp och klämmor för att hålla modellen ihop under sammansättningen. Rengör plastdetaljerna med en liten tvättmedellösning och torrk dem i luften för att lock och dekslar skall hålla bättre. Kolla, om detaljerna passer ihop innan du klästrar dem och använd linmet sparsamt. Avlägsna krom och lock från ytorna, som kommer att limmas ihop. Måla de små detaljerna innan du avlägsnar dem från römen (4). Låt lacket rikligt torra igenom innan du fortsätter med sammansättningen. Skär av varje delklemmats enskilt och doppa det i vatten varit i ca 20 sekunder. Flytta motiver bort från puppelet genom att trycka vid det angivna stället och tryck fast med läskpapper.

DK. BEMÆRK: Inden sammenstillingen begyndes skal byggelejrden lades godt igennem. Det der er nummereret 1), Rakkelejren af motor-angivningerne skal overføres. Nævndt værkst. Kniv og fil af etgrædningen af delene 2); gummidubb., tøpe og takløkker til at holde de klæbade 3) enkeltlejlende delene stemme. Matteklenen rammes i en mål-sæbed og luftførtes så malingen og overfæringssildene bedre kan hæfte. Inden påfældelsen kontrolleres om denne passer, linjer påføres sparsomligt. Kom og farve fjerens fra klebefladerne. Et smale male inde fra fjerens fra nummer 4) og 5). Lad farven tørre godt inden sammenstillingen fortsættes. Overfæringssildenes motiv: skærer ud enkeltvis og dypes ca. 20 sek. i vand. Vind.

GR: ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη συναρμολόγηση, διεβάστε καλά τις οδηγίες. Κάθε εξόπτημα είναι αριθμημένο (1). Προσέβετε τη σειρά "των βιβλών" συναρμολόγησης. Απαιτούμενα εργαλεία: μαχαίρι και λίμα για τη λειστούραν των εξαρτημάτων (2), λαστιχένια τανία, κολλητική τανία και μαντάλια για τη συγκράτηση των κολλημένων μερουσώνων εξαρτημάτων (3). Καθορίστε το πλαστικά εξόπτημα μέσα σε ένα μικρόκατο καθηματικό διάλυμα και στεγνώστε τα στον άέρα, ώστε να υπέρβει καλύτερη πρόσφυση του χρώματος και των χαλκοπινίων. Πριν το κόλλαμα, ελέγξτε αν ταιριάζουν μεταξύ τους τα εξόπτημα. Επαλεύτε οικονόμικα την κόλλα. Απομακρύνετε από τις επιφάνειες επικόλλησης, χρώμο και βασιφ. Βάψτε τα μικρά εξαρτήματα, πριν απομακρύνουν από το πλαίσιο (4) (5). Αφήστε να στεγνώσουν καλά τα χρώματα και ωτερά συνεχίστε τη συναρμολόγηση. Κόψτε ξεχωριστά το κάθε μοτίβο των χαλκοπινίων και βουτήστε το σε ζεύχος για δευτερόλεπτα. Απομακρύνετε το μοτίβο από το χαρτί, στο σημαδέμενό σημείο και πιέστε το με το σπουδόγατο.

N: OBS! Nei nøyde igjennom monteringsanvisningen før sammenbyggingen. Hver del er nummerert (1). Følg rekkefølgen på monteringsstiflene. Nedvendig verktyg: Krim og til for fjerning av grader på delene (2), gummiblad, tape og klekslyper for å holde sammen de limede endokondroloane (3). Rengjør plastdelene i mildt såpevann og le dem ut til lufta, slik at fargen og bildeon sitter bedre. For pålimingen må det kontrolleres om delene passer. Ta på litt lim. Fjern kram og tørge på klesfistelen. Mal de små delene før de fernes fra rammen (4). Skriv en gangen for å markere monteringen lettsett. Skjær ut hvert av motivene for seg og legg dem i varmt vann i ca. 20 sekunder. Skriv motivet fra omtrent på det merkeide stedet av trykk med ulk trekkverk.

P. ATENÇÃO: Antes de iniciar a montagem leia atentamente o manual de construção. Todas as partes componentes são numeradas (1). Atentar para a sequência dos etapas de montagem. Ferramentas necessárias: Faca e lixa para aparar a reborda das peças (2), elástico, fita adesiva e molas de roupa para sustentar as peças (3) durante a colagem. As peças de matéria plástica devem ser limpas numa solução fraca de desengraxante e seca-as ou, de forma que o domínio de finta e os descalquinhos tenham uma boa aderência. Antes da colar, verificar se as peças encaixam; utilizar a cola em pequena quantidade. Eliminar o excedente e a finta das superfícies a serem coladas. Não posar cada uma nas peças que ainda se encontram fixas na grade de matéria plástica. Pintar as peças que forem a ser refiladas da grade (4). Deixar a fina secar completamente para depois continuar com a montagem. Cortar separadamente cada uma das descalquinhos e mergulhá-los em água morna durante aproximadamente 20 segundos. Descolar os motivos do papel na posição indicada e sear com ferro-braseado.

FIN: HUOMIO: Lue rakenneohjeet huolellisesti ennen kokeenpanoa. Jokainen osa on numeroidut (1). Huomioi osien oikea asennusjärjestys. Tervittavut työkalut: Veltsi (**1**) viili osien ylimääräistä pisteenä poistamiseksi (**2**); kuminiru, reppi ja **pyykkikotipakki** yhteenkuuluvilla osien paikallaispäteksiksi (**3**). Puhdista muovioset mielellä pesuaineleviukosella (**4**) anna niiden kuivetus aikana **15 min**. **5** ja **6** joilla matali ja siirtokuvat tervittavut niihin paareniin. Tarkista ennen lämmitusta, ettei osat soipisi toisiinsa; levitä liimo suihkeiltaan. Poista kromaus ja maali ilmestäimisen. Mualem pienestä osasta kannut kuvat irrotetaan ne pidäntymiseksi (**4**). Anna mualeen kuivuneen ennen kuujaat kokeenpanoon. Lekkona jätettävän siirtokuvan erikseen Irla ja upota lämpimään veteen n. 20 sekunniksi. Irrota kuivuksen paperin merkitystä kohdistata jätettävän paperin iruvaajalle kuinka kolme vuotta vasteen.

Read before you start!

R15. Внимание. Перед сборкой хорошо прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована—ваша (1). Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей (2); резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых отдельных деталей (3). Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводимые картинки лучше прилипли. Перед приклеиванием проверить, покрашены ли детали; если нет, то нанесите краску. Хром и краску удалить с поверхности склейивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удаляны из рамок (4). Краску необходимо хорошо прощупать, чтобы после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переворотную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отклеить от бумаги и прижать премокательной бумагой.

PL: UWAGA: Przed składaniem przeczytać dokładnie instrukcję montażu. Każda część jest ponumerowana (1). Zwrócić uwagę na kolejność przeprowadzania poszczególnych punktów montażowych. Potrzebne narzędzia: noż ręczny do usunięcia ząbków z poszczególnych elementów (2); taśma gumowa, taśma klejąca, klamerka do bieliźnicy dla przytrzymywania sklejonych elementów (3). Wymień plastyczne części w wodzie z delikatnym środkiem myjącym oraz osuszyć na powietrzu, aby zapewnić wyprawność farby oraz kalkomanii. Sprawdzić przed przyklejaniem, czy dane elementy pasują do siebie; naność klej oczyszczony. Usunąć chrom oraz farbę z powierzchni przeznaczonych do klejenia. Małe elementy ponownie jeszcze przed wycięciem z ramki (4). Farby dobrze wysuszyć, dopiero potem kontynuować składanie części. Wycołać pojedynczo każdy z motywów kalkomanii i zanurzyć na 20 sekund w ciepłej wodzie. Ściągnąć motyw z papieru na oznaczone miejsca i docisnąć bibułę.

TR: DÝKKAT: Model yapýmýna baþlamadan önce açýklamalarý dikkatle okuyunuz. Modelde kullanýlan her parçaya bir numara verilmiþtir. 1. Montaj yapýmýnýsa dikkat ediniz. Gerekli eþ aletleri: Parçalarý baþý bulunduklaryý çerçevenedéneýýzmak için maket býçýþý ve çapaklarýý almak için eðe (2). Yapýþýrlý sùrdüklen sonra parçalarýn yapýþmasý için bir arada tuttuya yaranan paket lastiði, solo teþap ve çayrak mandalyði (3). Boyanýn ve çýkartmalarýn dahâ iyi yapýþmasý ve kaþýcý olmasý için plastik parçalarý deðerlendirin suda temizleyin odaðda kurulumaya hýryakýn. Yapýþýrlýcý sùrmenden önce parçalarýn karþýkýý olarak birbirlerine tari uyuþturmýþý kontrol ediniz, yapýþýrlýacak yüzeylerle boya karþýkýýsý ve krom varsa temizleyin. Yapýþýklý idareleri kulanýyın. Küçük parçalarý baþý bulunduklaryý çerçevenedéneýýzmak için boyayýnýz (4) & (5). Boya iþice kurulduðan sonra montaj devam ediniz. Her çýkartmaya önce kaþýdýyle birlikte kesiniz ve yýlk suda 20 saniye darab bekeliniz. Çýkartmaya model üzerinde yazarýþtiraðýnýz yüzeye koynuz, üzerinden kuruluma kaþýdýyle haþfice bastýrýken çýkarýlmayıntaki kaþýdýyla yavaþka cezinkin.

CZ: POZOR: Před sestavením montážního návodu důkladně pročist. Každý díl je očíslovan (1). Dbejte na pořadí montážních kroků. Potřebné nástroje: Nůž a pilník k odstranění výronů na dílech (2); pryzová pásek, lepicí pásek a kolíčky na prádlo pro přidržování lepených jednotlivých dílů (3). Díly z plastické hmoty vyučit v rozložku jemného pracího prostředku a nechat vyschnout na vzdachu, za účelem zajištění lepší přilnavosti barevného náteru a obtísku. Před nalepením zkrontolovat, zdali lžily lepidlo namáset úsporně. Chráni a barvu na lepených plochách odstranit. Malé díly nařít před jejich odstraněním z rámu (4) (5). Barvy nechat dobrě proschnout, teprve potom pokračovat v sestavení. Každý motiv obklisu jednotlivě vyzříznout a ponorit do teplo vody dobu přibližně 20 sekund. Motiv na označeném místě z papíru odcsunout a přitlačit pomocí stříacího papíru.






H: FIGYELEM: Az összeállítás előtt az építési utműtatót alaposan át kell olvasni. minden alkatrész számmal lát-tak el (1). A széless. lapékes sorrendje Cegyeli kell. Szűkéses szerszámok: kés és rezsöl az alkatrészek sor-járatnál láthatók (2); gunniszalag, ragasztószál és ruhacsipes az összergaserelőt alkatrészek megtártásához (3). A műanyag alkatrészeket lágy mosószerek oldatban kell tisztíteni és a levegőn kell megszáritni, hogy a festék-bevonat és a magot akár jobban tapadjanak. A felragasztás előtt ellenőrizni kell, hogy az alkatrészek összeillesnek-e; a ragasztóanyag takarékosan kell felhordani. A krómöt és festékot a ragasztási felületekről el kell távolítani. A kíméletlen alkatrészeket a kerébet töltött ellátváltás előtt kell festeni (4) (5). A festékkel vagy a körüljáróval, az összeszerelést csak olyan szabad folytatni. minden matrica-motívumot egysével kell kivágni és kb. 20 másodpercire meleg vízbe kell áztatni. A motívumot a megjelölt helyen a papírról lecsúsztatni és itatóspírral felrakni.

SLO: OPZOZILO: Pred pričetkom sestavljanja preberi navodila za Uporabo. Vsak del je ozначен (1). Pri sestavljanju upoštevaj navodila po točkah. Potrebno orodje: nožek in pilica zaločevanje delov (2), elastična, lepljiv trak in kljukice za perilo za držanje zlepiljenih delov (3). Plastične dele očistí z blagim praskom in posuši se da sloji barve in nalepkov bojše primejo. Pred lepljenjem obvezno preveri, če so deli pravilno prilegajo. Previdno nanesi lepilo. Iz površin, na katere namešata lepilo, najprej odstrani krom in barvo. Manjše dele pobavar preden jih odstraniš iz okvirja (4)(5). Barva na njih določi posuši preden nadaljuješ s sestavljanjem. Vsako nalepkovo izrez in potop v vstopo vodo (cca. 2 sekundi), in odstrani iz naravnega polnilnika odpravljajoča mestno in ozitveni pumpon.

SK: POZOR: Pred začiatím stavby si pozorne prešudujte stavebný návod. Každý diel je očislovaný (1). Dbajte na poradie montážnych krokov. Potrebné nástroje: Nôž a kľúčnik na oddelenie dielov z ľahkého a ich začistenie (2), gumičky do vlasov, lepiaca páka Stipec na prádo, pri pridržávaní jednotlivých lepených dielov (3). Diely zlepťazom odmasťte v ESABlosom roztoku čistiacom prostriedku (sapónatum) a lepeňach uschínu na vzdahu, za účelom lepnej prilnavosti lepidla, farieb a lepaleiek. Pred lepením skontrolovať, či diely liečujú. Lepidlo nanášať uspršané. Chróm a farbu na lepených miestach opatne odstrániť. Malé diele na farbiť súčasne s ich odobratím z ľahkej (4)(5). Farby nejdôbitiť doba zaschnutia, az potom pokračovať v lepení zostavovanou. Každu nálepku vystrihnúť jednotivo aponoríciť do vlážnej vody približne na 20 sekúnd. Nálepku na príslušnom mieste modelu presunúť z ľahkého papiera a ďemernu ju nafarbiť a vložiť do výrobcovej nosivnej panice.


RO: ATENTIE! CITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE ÎNAINTE DE ASAMBLARE. FIECARE COMPONENTĂ ESTE NUMEROTATĂ. ASAMBLAȚI ÎN ORDINEA INDICATĂ PE SCHEMĂ. PIESELE SE DESPRIND DE PE RAMA CU UN CUTTER. BAVURILE SE ÎNLATURĂ CU O PILĂ FINĂ. CURATĂȚI PIESELE CARE SE ÎMBINA DE GRASIMI, URME DE VOPSEA SU CURATATI CU O SOLUȚIE DE DETERGENT. VOPSITI PIESELE MICI ÎNAINTE DE DESPRINDEREA DE PE RAMA. LASAȚI VOPSEAUA SA SE USUCE BINE ÎN NUMĂR APOI CONTINUĂȚI ASAMBLAREA. TAIIȚI FIECACI TRANSFERI INDIVIDUALI SI IMERSAȚI ÎN APA CALDĂ CCA 20 SEC. TRANSFERAȚI ÎN POZIȚIA CORRECTĂ. ÎNDOIALA, ÎNCĂTĂLUIȚI HARTA. ELOCUȚIUNI ADĂZĂ ÎN SUNCĂRELE PENTRU








ВГ: ВНИМАНИЕ! Следвайте указаната схема. Всяка част е номерирана. Следвай тези последователността на етапите на слюбяването. Необходими инструменти: пок и пила за отстраняване или изпъване на отглеждати части; гимнастична лента, лейкопласт и ципки за пръзки за да задържат заслоно съединените части; изпъвателна пистолетка за да се починят и нек разтворът от зода и перлен преварят да се изпънат и да се оставят да изсъхнат, за да се постигне по-добро сцепление на бота или ваденика. Нанесете боята върху мяжките части преди да ги от делите от шаблонта. Оставете боята да изсъхне преди да продължите със ерга забъялането. Преди написване на лепилото изстъркте боята от повърхностите за слюбяване. Преди залепването пръврате яли да чисте пасват идеално. Нанесете малко лепило. Изрежете по отглеждана всяка с един ваденик и я положете върху тояга за около 20 секунди. Отглеждането е важен етап за указаното място на хартията и я почистват с елеко с почиствателната




F-104G STARFIGHTER

Benötigte Farben/Used Colors








8





9




10




11









13




14







21




22





23



24




25




26


27 R




28




29



30










31





32  

Lockheed F-104G Starfighter General Decals





33  

Lockheed F-104G 20+50
JaboG 31 "Boelcke"
Nörvenich 1982




34  

Lockheed F-104G 25+18
2. Staffel JaboG 33
Büchel 1983




F-4F PHANTOM II

Benötigte Farben/Used Colors




Nicht benötigte Teile
Parts not used
Pièces non utilisées
Niet benodigde onderdelen
Piezas no necesarias
Peças não utilizadas
Parti non usate
Inte använda delar
Tärpeet eivät osa!
Inte nødvendige dele
Deler som ikke er nødvendige
Неиспользованные детали
Elementy niepotrzebne
μη χρειαζόμενα εξαρτήματα
Gereklişti parçalar
Nepotrebitnye dely
fel nem használtak alkatrészek
Nepotrebitni deli


1 2X




2 ?




3




4




5









6




7







14




15




16




17




18




19




20 ?





21 ?




22

links
left
gauche


23

rechts
right
droite


24




25




26




27




28




29








30




31



32**33****34****32 / 33****35****36**




37  

**McDonnell Douglas F-4F Phantom II
General Decals**



380  

McDonnell Douglas F-4F 37+09
"35 Jahre JaboG 35"
Pferdsfeld 1995



RAL 5012
[K]




RAL 7005
[F]




C



A



FS36375
[O]




FS36320
[N]



FS35237
[Q]






39  






**McDonnell Douglas F-4F 38+08
JG 71 "Richthofen"
Wittmund 2005**











TORNADO IDS

Benötigte Farben/Used Colors











12 13 


12

14 15 


16




17




18




19




20






21




22





23



24

5 Stunden
5 Hours


25







5 Stunden
5 Hours

26



?






34

Linke Seite!
Left side!


33




35

Linke Seite!
Left side!


66




36




37




38




39




40




41




42




43





44



45




46




47




48




49




50




51






52





53



54













55




56



Panavia Tornado IDS
General Decals


RAL 9005
BRAL 7012
H

P






Panavia Tornado IDS 44+08
JaboG 38 "Friesland"
ILA Berlin-Schönefeld 1998




RAL 9005 RAL 7012
B ↗ G ↗ H ↗




RAL 6003 FS34079 RAL 7021 RAL 5012
P ↗ Q ↗ X ↗ Z ↗

58  ?



Panavia Tornado IDS 44+50
JaboG 32
Lechfeld 1986



RAL 6003 P FS34079 Q RAL 7021 X