

Pz.Kpfw.VI Ausf.E Sd.Kfz.181 GRUPPE FEHRMANN TIGER I




1/72
ARMOR PRO


KIT NO. 7357

DRAGON


B



H





C



MA
(Photo-etched parts)

MB
(Photo-etched parts)



Y (230mm Metallic Cable Wire)

D



の部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non utilizzati.
不需要使用的部件

組立の注意

- 接着剤や塗料は火の、近くで使わないでください。使う時はときどき風を拂つて換気を気をつめましょう。
- 塗料指定期間は GSI CREOS CORP. MR. COLOR の番号です。
- 接着剤や塗料は入っていないままで別の用事を使い、多分的な場合はカッターやスリ等では上げてください。
- 部品やラミネートカード等は模型用（サミ等）を使い、多分的な場合はカッターやスリ等では上げてください。
- 組立時のサインマークは以下の説明をご覧ください。

の注意

- 頂に近火頭使接合部水或油漆、並打開窗保持空氣流通。
- ■ 代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR. COLOR 的顏色編號。
- 不包括漆及油漆。
- 白膠等取出部件時、應用複型專用剪、並用界刀或小鋸除去多余的膠料。
- 各圖型的各車可參考本規範以下的說明。



注記：(ごくごくごくごくごく)
MAKE 200g
2 TELE FERTIG
ESTER DUZI
TIEF DUE PECCE
TEK KIT
COLOR KIT
FOAM KIT
LAMINATE KIT
筆者：(ごくごくごくごくごく)

注記：(ごくごくごくごくごく)
REMOVE
ENTFERNEN
RETRIEV
RIMUOVERE
POSTA
ANULASMA
OPEN HOLE
HÖLLE AUF
FAIRE UN TROU
FORO APERTO
AVANA REKA
OPEN HALET
筆者：(ごくごくごくごくごく)



(ごくごくごくごくごく)
DO NOT PAINT
NICHT KLEBEN
NE PAS COLLER
NON DÉCOLLARE
ELIJIMA
LEIMASMA
丁度粘合

(ごくごくごくごくごく)
APPLIQUEZ LA
HER ABZEHEN
APPLIQUER DÉCOLLOMANIE
APPLIQUEZ LA
SETA SIRUTOKUA
APPLIQUER LA
DECALEIN
粘合用漆

注記：(ごくごくごくごくごく)
OPEN HOLE
ZUSAMMENLESEN
COSTA CON LA
INCOLLARE INSIEME
UNIRE CON LA
LIMMA-HOP
再結合

注記：(ごくごくごくごくごく)
BITTE BIEGEN
METTEZ EN FORME
VOUS PLAÎT
PIEGARE
TARTA
BOCCA
弯曲

注記：(ごくごくごくごくごく)
APPLY CEMENT
SCHELEN
BOUCHER LE TROU
FODER LA BOÎTE
TAYTA REKA
PYTÄ REKA
TAPA REKA
填补合


注記：(ごくごくごくごくごく)
OPTIONAL
MACH BEIEHN
FAIRE FACULTATIF
FACOLATIVO
VALTAA VARIAIN
VALHOL
可以選擇採用

DS Dragon is always looking forward to utilizing new technology and material in the development of its product range lines. Such innovation is geared to brings high detail to the end product.

Dragon is proud to introduce DRAGON STYRENE 100, a cross breed that has the advantage of both polystyrene and PVC vinyl, developed and formulated by the Dragon R&D Team.

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR 1 GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR

| | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|------|
| ■ H1 12 つや消レグラツツ | 1749 FLAT BLACK | MATT SCHWARZ | NOIR MAT | NERO OPACO | 哑黑色 |
| H1 12 黒鉄色 | 1795 STEEL | STAHL | ACIER | ACCIAIO | 黑鐵色 |
| H3 45 ウッドブラウン | 1735 WOOD BROWN | HOLZBRUNN | BRUN BOIS | MARRONE LEGNO | 木棕色 |
| H4 47 レッドブラウン | 2096 RED BROWN | ROT BRAUN | MARRON ROUGE | MARRONE ROSSICCIO | 紅褐色 |
| H4 38 ダークイエロー | 2099 DARK YELLOW | DUNKEL GELB | JAUNE FONCÉ | GIALLO SCURO | 暗黃色 |
| H8 45 カーキグリーン | 1710 KHAKI GREEN | KHAKGIRÜN | VERT KHAKI | VERDE KAKI | 卡其綠色 |
| H36 46 クリアー | 2015 CLEAR | KLAR | CLAIR | CHIARO | 透明 |



ZUR BEACHTUNG

- Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
- Der ■ im Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
- Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
- Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
- Symbols such as ■ refer to the color number of GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- When you take parts off the runner flame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- See below for the meaning of symbols:

ATTENTION

- Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
- Le numéro ■ pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- Pour décoller les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux à maquette le plastique en excès avec un couteau ou une lime.
- Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.

ATTENZIONE

- Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare aria.
- ■ delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colle e vernice sono non incluse.
- Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- Vedere la fine di questa colonna per i significati dei simboli.

ATTENDE

- Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare aria.

- ■ delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice sono non incluse.

- Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.

- Vedere la fine di questa colonna per i significati dei simboli.


接着力溶接 (金属) ■ 粘合剂

接着剤 (金属) ■ 粘合剂



接着剤 (樹脂) ■ 聚合物接着剤

2

3



4



Painting & Marking

マークシング及び塗装図


Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture

Marchio & Pittura

標記と着色指示

Kompanie Fehrmann, Wietersheim, Germany 1945



Dragon Europe:

c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.

Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

 DRAGON
7357-01

Copyright © 2008

7357-01

■ デカールの貼り方

- ① デカールを貼るところのはこりや汚れを、ぬらしきずできれいにふきとてください。
- ② 貼りやすいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水まではあるま黨台紙を下にして20秒くらいたぎます。
- ③ 水から出し、さらすオイルの上にのせ、指先でデカールが動くか確認めた後、貼るところにおいて静かに台紙をせします。
- ④ 指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを貼りたら後で、やわらかく、よく水を吸う布でデカールを持ち上げて内側の水分や気泡を押し出します。
- ⑤ デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Risegnare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicare nella esatta posizione sul modello facendo sovrapporre la base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando le decalcomanie sono assicurate, toglierle con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et s'essuyer tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so ziehen Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim An trocknen der Abziehbilder die Klebstoffreste mit einem feuchten Tuch.

■ 貼上水印貼標的正確方法：

- ① 用湿布抹乾淨模型表面。
- ② 将每種貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- ③ 用指尖試行觸摸以確定貼樣是否已脫離底紙，如果屬實，則把標貼紙與底紙放於模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，若膠貼管在裡頭，以取出標貼紙下的氣泡和水分。
- ④ 以濕水的指尖把貼樣移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布把標樣輕輕一擦，以清除標貼紙下的氣泡和水分。
- ⑤ 標貼管數後，用濕布輕輕貼樣及其附近的標樣表面。以洗去可能殘留在標貼附近多餘膠水，確保效果完美。

①

②

③



737-02

© 2000 Boeing Company. All rights reserved.
Boeing and the Boeing logo are registered trademarks of Boeing Company.

MB-7357

