


1:35 '39-'45 SERIES

Sd.Kfz.164 **Bergepanzerwagen IV**















 **DRAGON**

*Smart
Kit*




Project supervised by HIROHISA TAKADA.
Technical drawings provided by SHIN OKADA and the DRAGON Engineer Team.
Technical assistance provided by NOTGER SCHLEGTENDAL.
Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as technical consultants.

KIT NO.6438

Ax2**Jx2****L****H****Q****K****X****J1****G****B****B****M****P****MA (Photo-etched Parts)****S****E****N****K**

MagiTrack
 METAL TRACKS
 金属製車輪軌道

Rx72 Lx72

**(METAL CHAIN)****Z (Metal Tows Cable) (300mm)**

© 株式会社マギトラック
 Parts not for sale.
 Teile werden nicht verwendet.
 Pieces is not for sale.
 Part nix ulazati.
 小賣部での販売は致しません

組立ての注意

- ・接着剤や塗料は火の近くで使用しないでください。使用する際は窓を開けて換気に気をつけてください。
 - ・塗料名等の番号は GSI CREOS CORP. Mr.カラーの番号です。接着剤や塗料は含まれておりませんので、前にお買い求めください。
 - ・部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
 - ・組立後のサインマークは下記をご覧ください。
- 【注意】
- ・勿論研水塗使用水或油塗。並打開扉門保持空気通過。
 - ・代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR 的顏色編號。不包括膠水及塗料。
 - ・自膠架中取出零件時。應用模型專用剪。並用剪刀或小鉗除去多餘的膠料。
 - ・若圖型的含者可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

- ・ Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 - ・ Symbole wie **1** beziehen sich auf die Farbtöne von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 - ・ Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellerschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder eine Feile beseitigen.
 - ・ Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.
- CAUTION
- ・ When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 - ・ Symbols such as **1** refer to the color number of GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 - ・ When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 - ・ See below for the meaning of symbols.


ATTENTION

- ・ Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 - ・ Le numéro **1** pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 - ・ Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux modellers pour maquette et la plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 - ・ Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.
- ATTENTION
- ・ Non usare colla a vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 - ・ **1** delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 - ・ Quando si staccano parti del camello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un cutter o una lima.
 - ・ Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.


2x2 製作してください BANK: 2x2 2 TEUC FORTIGEN EFFEKTUEV 2 PIECES FAHRE DUE PIECE THE 2 KPL GÖR'S 2T 2x2=2	取り除いてください REMOVED ENTFERNEN REIFEN SEPARATE PASTA AVALAGNA etc.	乾燥しないでください DO NOT CEMENT NICHT KLEBEN NI PAS COLLAR NON INCOLLARE CLIMMA LIMPAJO 等禁止	アール受けてください APPLY DECAL NACH ANSTRICH APPLIQUEZ DECALCOMANIE APPLICARE DECALCOMANIE AGITA BERTONCINA APPLICHKA DECALLEN など禁止	穴を埋めてください FILL HOLES BOUCHEZ LE TROU FILL THE HOLES TAVTA HIRKA FILL HÄLUET etc.	乾燥剤が乾くまで2~3分待ってください DRYING AGENTS DIESE SCHAFFEN SICH 2-3 MINUTEN AUF NEUCH NACH FÜR DIE 2-3 ACCORI VIELLEITEN PERSEUS 2-3 MINUTEN OVUAGHAI NADIR LI 2-3 ODORANTO INTRACORRE PERIODES DREH 2-3 MIN. BIS 2-3 MINUTEN
注意してください BE CAREFUL NEIN VORSICHT NÄHE ATTENTION USARE ATTENZIONE VARDOSTI FORNITTO 中心注意	穴を開けてください OPEN HOLE ÖFFNEN FAHRE UN TROU FORO APERTO JAGA HIRKA ÖPNEN HÄLUET 等禁止	乾燥してください CEMENT TOGETHER ZUSAMMEN KLEBEN COLLARE INSIEME PICCOLARE INSIEME LIMPA WHITTEN LIMPA WHIP 等禁止	貼りつけてください BOND RETFE HIRKON PLIERE SIE VOUZ PLAT PIEGARE TAVTA ROKKA 等禁止	穴を埋めてください OPTIONAL NACH BELLEBEN FACILITÄT FACILITÄT FACILITÄT VALNEMÄÄRÄÄRÄEN VALDARI 等禁止	乾燥剤が乾くまで2~3分待ってください DRYING AGENTS DIESE SCHAFFEN SICH 2-3 MINUTEN AUF NEUCH NACH FÜR DIE 2-3 ACCORI VIELLEITEN PERSEUS 2-3 MINUTEN OVUAGHAI NADIR LI 2-3 ODORANTO INTRACORRE PERIODES DREH 2-3 MIN. BIS 2-3 MINUTEN

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR **1** GSI CREOS CORP. MR. COLOUR
MODEL MASTER COLOR


#12 53	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
#10 23	黒鉄色	1795	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒鐵色
#37 43	ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
#47 41	レッドブラウン	2096	RED BROWN	RÖT BRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCO	紅褐色、味紅色
#76 61	焼鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR. EISEN	FER BRULE	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
#180 64	カーキグリーン	1711	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	秣磯綠色
#140 3	ダークイエロー	2095	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色




2




3




4









5





6



6



7**8**

S5

A52

MA1

MA2

E14

G32

G34

E13

E38

M6

W

K3

K4

P9

MA28

M7

G

9



F

E15

B15

V

E12

A8

MA13

E11







U

A54





A49

H54












10




13








12





14








16






S12 S10 S29 S33




WITH LARGE TOWING PINTLE

S12 S10 (S29 S33) S29 S33



17




Dark grey tracks left side, light grey right side


Painting & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示

Unidentified Unit, Germany 1945



Unidentified Unit, Germany 1945



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright © 2009
6438-01

■ 正しく塗る方法
① 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。
② 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。
③ 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。
④ 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。
⑤ 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。

■ Correct Method for Applying Decals
① Clean the model surface with a wet cloth.
② Let the water mark disappear from the model. Wait 20 to 30 minutes before you apply the decal.
③ Use a Dripless Glue. It is crucial to glue from the backing paper. This places it in the precise position on the model, and allows it to be removed when you're ready.
④ Move the decal to the exact position with wet fingers, and separate the decal from the paper with wet fingers.
⑤ After the decal is set, use a wet cloth to gently wipe away any marks left behind on the model.

■ Die Korrekte Auftragsweise der Aufkleber
① Reinigen Sie das Modell mit einem feuchten Tuch ab.
② Lassen Sie das Wasserzeichen auf dem Modell verschwinden. Warten Sie 20 bis 30 Minuten, bevor Sie den Aufkleber auftragen.
③ Verwenden Sie Tropfenlos Kleber. Es ist entscheidend, die Aufkleber von der Schutzfolie auf das Modell zu kleben. Dies stellt sicher, dass die Aufkleber an der richtigen Position auf dem Modell anhaften.
④ Verschieben Sie den Aufkleber mit feuchten Fingern an die gewünschte Position. Entfernen Sie den Aufkleber von der Schutzfolie mit feuchten Fingern.
⑤ Nach dem Auftragen des Aufklebers, verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Aufkleber von dem Modell zu reinigen.

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie
① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
② Far scomparire il marchio dell'acqua dal modello. Attendere 20-30 minuti prima di applicare le decalcomanie.
③ Usare un collante a goccie. È fondamentale incollare le decalcomanie dalla carta protettiva sul modello. Questo garantisce che le decalcomanie siano in posizione esatta e possano essere rimosse quando si è pronti.
④ Muovere le decalcomanie con le dita umide fino a raggiungere la posizione esatta sul modello.
⑤ Dopo aver applicato le decalcomanie, usare un panno umido per pulire il modello.

■ Correctly applying the decalcomania on the model
① Clean the surface of the model with a wet cloth.
② Remove the watermark from the model. Wait 20-30 minutes before applying the decalcomania.
③ Use a dropless glue. It is crucial to glue the decalcomania from the backing paper to the model. This ensures the decalcomania is in the correct position and can be removed when you're ready.
④ Move the decalcomania with wet fingers to the exact position.
⑤ After the decalcomania is applied, use a wet cloth to clean the model.

■ 正しくステッカーを貼る方法
① 模型の表面を十分に乾燥させてください。
② 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。
③ 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。
④ 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。
⑤ 塗料を塗る前に、模型の表面を十分に乾燥させてください。