

Perfect Scale Modellbau
 Gerold Betzler
 Sonnenstrasse 6a
 89358 Kammeltal

Tel. ++49(0) 8223 - 960 246
 email: info@perfect-scale.de

Bauplan / Assembly instruction
35225
Unimog S404 Export Version
(ICM 35135, Revell 03348, AK 35505, AK 35506)




- Dieser Bausatz enthält Bauteile aus Resin, sowie PE Teile, die gemäß dieser Bauanleitung zusammengesetzt werden sollten.
- Nicht im Bausatz enthalten sind Klebstoffe und Farben, sowie Draht für div. Stangen und Bolzen.
- Der Bausatz ist nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren.
- Zur Verarbeitung, Entgratung und Säuberung der Bauteile werden Feilen, Schleifpapier und Skalpel empfohlen.
- Vor der Lackierung sollten die Bauteile mit Silikonentferner, oder anderen Entfettungsmitteln behandelt werden, um optimale Bemalungsergebnisse zu erzielen.
- Zur Verarbeitung der Bauteile werden 2 Komponenten Epoxid Harz Kleber, sowie Cyanacrylat Sekundenkleber empfohlen. Die Sicherheits und Warnhinweise der Klebstoffhersteller sollten unbedingt eingehalten werden.
- Leider lassen sich Luftpneinschlüsse und Verformung der Bauteile nicht immer ausschließen. Sollten Bauteile gänzlich unbrauchbar oder total beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte an uns. Sollten Bauteile fehlen, bitten wir Sie uns die Teileliste mit Vermerk des fehlenden Bauteils zuzusenden.
- Vor dem Zusammenbau können Sie die Vollständigkeit der Bauteile anhand der beiliegenden Teileliste prüfen.

- This kit contains resin parts and PE Parts, which should be assembled according to the following manual.
- Adhesives and paints are not included as well as wire for bars and bolts.
- The kit is not suitable for children and teenagers less than 14 years of age.
- For the processing, cleaning and smoothing of the components we recommend fine sand paper, needle files and scalpels.
- It is necessary to treat all parts with grease remover or degreasing substances to achieve optimal painting results.
- For assembling the parts one has to use 2 component Epoxi Glue and Cyanacrylat adhesive. The safety and warning notes of the adhesive manufacturers should be adhered absolutely.
- Unfortunately, air bubbles and deformations of the parts can not be always excluded. However, if components should be useless or totally damaged, so please get in touch with us to replace the part. In case that components are missing, please send us this parts list with the marked part.
- Before assembling the parts please check the by the included list.


Perfect Scale Modellbau und Gerold Betzler wünscht Ihnen
 viel Spass und Vergnügen mit diesem Bausatz

Teileliste / Parts List


Resinteile / Resin Parts



3D Prints




PE's



Decals





Montage / Assambling




Original Feder-
nachbildung vom Basis-
bausatz entfernen und
vorne mit **A** und hinten
mit **B** ersetzen.

Remove the original
replica spring from the
basic kit and replace with
A at the front and with
B at the rear.








Original Scharniernachbildung vom Basisbausatz entfernen ■ und mit 31 an den Seiten
und mit 30 hinten ersetzen.
Remove the original hinge replica from the base kit ■ and replace it with 31 on the sides
and with at the 30 rear.



Die Scharniere an den Bordwänden
anpassen und ausrichten.

Align the hinges with the side walls.






7 Left

6 Right


Don't use "I", chain is way too big!

Kette zusammenstellen.
 Assemble the chain.




Bolzen aus Plastik Rundmaterial erstellen.








Make bolts from plastic rod.



PE



PE



Optional:

8 + 9

10 + 11

