

T-34/85 Mod. 1944


Late Production




KIT NO. 7270

 DRAGON


A




B




X DS N



M (Photo-etched part)



Y (150mm Metallic Cable Wires)



の部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non utilizzati.
不需要使用的部件

組立での注意

- ・接着剤や塗料は火の、近くで使わないでください。使う時はとぎさき窓を開けて換気を良くして下さい。
- ・塗料指定の■ GSI CREOS CORP. Mr. COLOR の番号です。
- ・接着剤や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。
- ・部品をフランジから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやスリフ等で上げてください。
- ・組立図のサインマークは以下の説明をごらんください。

《注意》

- ・勿ず近火處使用膠水或油漆、並打開窗戶保持空氣流通。
- ・■ 代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR. 的顏色編號。不包括膠水及油漆。
- ・自動夾中取出部件時、應用模型專用剪、並用界刀或小鎌去除多餘的膠料。
- ・各圖型的含意可參考本欄以下的說明。



ZUR BEACHTUNG

- ・ Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden.
- ・ Der ■ der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
- ・ Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellschere verwenden und das überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Folie beseitigen.
- ・ Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

- ・ When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
- ・ Symbols such as ■ refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- ・ When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- ・ See below for the meaning of symbols.

ATTENTION

- ・ Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue et ouvrir la pièce de temps en temps.
- ・ Le numéro ■ pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- ・ Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
- ・ Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.

ATTENZIONE

- ・ Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per tenere l'aria.
- ・ ■ delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
- ・ Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- ・ Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.





Dragon is always at the forefront in utilizing new technology and material in the development of its various product lines. Such innovation is geared to reduce the modeler's construction time and effort, but at the same time brings high detail to the end product.
Dragon is proud to introduce DRAGON STYRENE 100, a cross breed that has the advantage of both polystyrene and PVC vinyl, developed and formulated by the Dragon R&D Team.




H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR 1 GSI CREOS CORP. MR. COLOUR MODEL MASTER COLOR


H-1 1	ホワイト	1745	WHITE	WEISS	BLAIC	bianco	白色
H-12 23	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	哑黑色
H-18 28	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑銀色
H-21 69	グランプリホワイト	1745	OFF WHITE	HALBEISS	BLANC LEGEREMENT TEMTE	BLANCO GESE	蒼白色
H-37 43	ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H-76 61	焼鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR, EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
H-80 54	カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	芥綠色







3










5




4



6




7

Painting & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Décoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示




Unidentified unit, Eastern Front 1944



Unidentified unit, Eastern Front 1944



2nd Guards Armored Corps, East Prussia 1944





■ デカールの貼り方
 ① デカールをなるべくこまかに貼ります。必ずしもできるだけ小さくつけてください。
 ② デカールシートを温かい水に20秒間おいてください。やわらかみを出します。
 ③ デカールシートを温かい水で洗ってから貼ります。
 ④ デカールを貼る台の上にのせて、端先でカーブしながら軽く押すのが最も簡単です。
 ⑤ デカールに少しお湯をつけて正確な位置にデカールを動きさせた後で、やわらかく、よく力を込めて貼ります。
 ⑥ デカールが完全に貼り付いたら、水をつかんで、デカールの周りのノリをさとります。

Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Gently rub the decal against the water if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet finger tip. If the decal is still loose, dip it again in water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

Unidentified unit, Poland 1945



Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Das Modell mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Motor entzünden und den Bogen herausziehen und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schreiben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Den Abziehbildern die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und zwischen Sie Wassertropfen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch ab.
- ⑤ Entfernen Sie beim Anbringen der Abziehbilder die Klebefolieblätter mit einem feuchten Tuch.




Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Stappare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergervi in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. Se sì, scrivere su di esso, spazzolare la sua posizione sul modello lasciando sovraccarico sulla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando la decalcomania sono secche togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

Comment appliquer les decalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Allumer le moteur et tirer le fil de la bougie, puis laisser tremper dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'emplacement choisi sur le modèle et enlever délicatement le papier-support.
- ④ Inverser le dessin dans sa nouvelle position en tapotant avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, décoller le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

3rd Byelorussian Front, East Prussia 1945



■ 貼上水印標點的正確方法：

- ① 清潔の際は水印標點を剥離する。
- ② 水印標點の形を温かい水に切出。温かい水の中の20秒。
- ③ 温かい水で裁縫して貼る位置を確認。如き難い。則は標記離す。貼る位置は貼る位置の上に貼る。再び柔軟な絹糸布把膠糊解す。以頭比貼る底に於ける水分。
- ④ 貼る後は温かい水で拭き取及此の附近的の模型表面。以洗去可燃性溶剤を除いた多餘水。結果効果完璧。



Copyright © 2006
7270-01

Dragon Europe:
c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

3rd Byelorussian Front, East Prussia 1945

