

PzKpfw IV Ausf.A mit Zusatzpanzer




DRAGON




Technical assistance provided by NOTGER SCHLEGENDAL.
Thanks to TOM COCLKLE and GARY EDMUNDSON as Technical Consultants.

KIT NO.6816


Ax2




C




G




B




Nx4




F




H




D




P




W




MA (Photo-etched Parts)



MB (Photo-etched Parts)



X

PATENT REGISTERED
米用新案登録済み

Kx4

Vx32

Y



お読みはほんじません
Parts not for use.
Teile nicht verwendbar.
Pièces non à utiliser.
Parts no utilizzati.
不必要である部品

組立ての注意

- 接着剤や塗料は火の近くで使用しないでください。使用する際は窓を開けて換気にしておきましょう。
 - 塗料指紋の印は GSI CREOS CORP. MR. COLOR の番号です。
 - 接着剤や塗料は含まれておりませんので、別にお買い求めください。
 - 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で削ってください。
 - 組立図のサインマークは下記をご覧ください。
《注意》
 - 勿論近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
 - 印 代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR 的顏色編號。
不包括膠水及油漆。
 - 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小鎌除去多餘的膠料。
 - 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

- Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 - Symbole wie beziehen sich auf die Farbnummern GSI CROS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 - Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
 - Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION


- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 - Symbols such as refer to the color number of GSI CREOS CORPUS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 - When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 - See below for the meaning of symbols.

ATTENTION

- Non pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 - Le numéro pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 - Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 - Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles


ATTENZIONE








 - Non usare colla o vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 - delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 - Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
 - Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.











GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR **GSI CREOS CORP. MR. COLOUR**
MODEL MASTER COLOR

H-1	ホワイト	1745	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色
H-2	ブラック	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黑色
H-8	シルバー	1546	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H-12	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H-18	黒鐵色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑鐵色
H-32	ダークグレー(1)	1723	FIELD GRAY(1)	FELD GRAU(1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1)	GRIGIO CAMPO	田灰色
H-37	ウッドブラウソ	1735	WOOD BROWN	HOLZBARAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色





3**J****L****M****G****4**




5**6****7**




8










9



10





11**12**

13**14**

Paint & Markings

マークシング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示

Unidentified Unit, 1940



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright © 2015
6816-01

■ デカールの貼り方
 ① もらかじめデカールを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
 ② 貼りたいデカールを切り取り、1枚ずつ、またはぬるま湯に
 台紙を下に20秒ほど浸します。
 ③ 水から引き上げたらタオル等に乗せ、指先で動くか確かめます。
 その後、台紙をすらしながら所定の位置に貼ります。
 ④ 初先に少量の水をつけて微調整した後、柔らかな布等で内側の
 水分や気泡を押し出してください。
 ⑤ デカールが完全に乾いたら多少の水を含んだ布で、デカールま
 りの糊を拭き取ってください。

■ Correct Method for Applying Decals
 ① Clean the model surface with a wet cloth.
 ② Cut each decal design from the decal sheet, and dip it
 in warm water for 20 seconds.
 ③ Use a finger tip to check if the decal is loose from the
 backing paper. If so, place it in the proper position on the
 model, and slide it off the backing paper onto the model.
 ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip,
 and squeeze out any excess water or air bubbles under
 the decal with a soft cotton cloth.
 ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe
 away any residue left around them.

■ Modo esatt per applicare le decalcomanie
 ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
 ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerlo
 in acqua calda per 20 secondi.
 ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta.
 In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello
 e quindi scivolare dalla base di carta.
 ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello
 umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la
 decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
 ⑤ Quando le decalcomanie sono secche, togliere con un panno
 umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement
 ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
 ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la
 plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
 ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin est détaché de son
 papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le
 modèle et le faire glisser hors du papier-support.
 ④ Posa l'ensemble correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la
 décalcomanie avec un chiffon doux.
 ⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, détacher la colle autour des
 décalcomanies avec un chiffon humide.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
 ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20
 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
 ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst
 hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine
 genaue Position auf dem Modell.
 ④ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst
 hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine
 genaue Position auf dem Modell.
 ⑤ Entfernen Sie beim An trocknen der Abziehbilder die
 Klebstoffreste mit einem feuchten Tuch.

■ 貼上水印標貼的正確方法：

①用濕布抹乾淨模型表面。
 ②按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
 ③用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離標紙，如果確實，則把標貼
 繼底紙放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留
 在模型表面。
 ④以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的絢質布料把標
 貼沾濕，以擠出標貼底下的氣泡和水份。
 ⑤標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留
 在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。