


Perfect Scale Modellbau
 Gerold Betzler
 Sonnenstrasse 6a
 89358 Kammeltal

Tel. ++49(0) 8223 - 960 246
 email: info@perfect-scale.de







Bauplan / Assembly instruction
35232
Leopard 2A6 - 2A7V Zubehör
(Tamiya, Revell, Border, Rey Field)




- Dieser Bausatz enthält Bauteile aus Resin, sowie PE Teile, die gemäß dieser Bauanleitung zusammengesetzt werden sollten.
- Nicht im Bausatz enthalten sind Klebstoffe und Farben, sowie Draht für div. Stangen und Bolzen.
- Der Bausatz ist nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren.
- Zur Verarbeitung, Entgratung und Säuberung der Bauteile werden Feilen, Schleifpapier und Skalpel empfohlen.
- Vor der Lackierung sollten die Bauteile mit Silikonentferner, oder anderen Entfettungsmitteln behandelt werden, um optimale Bemalungsergebnisse zu erzielen.
- Zur Verarbeitung der Bauteile werden 2 Komponenten Epoxid Harz Kleber, sowie Cyanacrylat Sekundenkleber empfohlen. Die Sicherheits- und Warnhinweise der Klebstoffhersteller sollten unbedingt eingehalten werden.
- Leider lassen sich Luftpneinschlüsse und Verformung der Bauteile nicht immer ausschließen. Sollten Bauteile gänzlich unbrauchbar oder total beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte an uns. Sollten Bauteile fehlen, bitten wir Sie uns die Teiliste mit Vermerk des fehlenden Bauteils zuzusenden.
- Vor dem Zusammenbau können Sie die Vollständigkeit der Bauteile anhand der beiliegenden Teiliste prüfen.

- This kit contains resin parts and PE Parts, which should be assembled according to the following manual.
- Adhesives and paints are not included as well as wire for bars and bolts.
- The kit is not suitable for children and teenagers less than 14 years of age.
- For the processing, cleaning and smoothing of the components we recommend fine sand paper, needle files and scalpels.
- It is necessary to treat all parts with grease remover or degreasing substances to achieve optimal painting results.
- For assembling the parts one has to use 2 component Epoxi Glue and Cyanacrylat adhesive. The safety and warning notes of the adhesive manufacturers should be adhered absolutely.
- Unfortunately, air bubbles and deformations of the parts can not be always excluded. However, if components should be useless or totally damaged, so please get in touch with us to replace the part. In case that components are missing, please send us this parts list with the marked part.
- Before assembling the parts please check the by the included list.

Perfect Scale Modellbau und Gerold Betzler wünscht Ihnen
 viel Spass und Vergnügen mit diesem Bausatz



Links und rechts
 Left and right






2

Part 2
Old Berta
Sonnenstrasse 60
83325 Kammertshausen
Tel: ++49(0) 8332
Email: info@bera...

PE



PE



Wahlweise / Optional



Happy Modelling