


1:35 '39- '45 SERIES

T-34/76 Mod.1943



w/Commander Cupola No 112 Factory



Project supervised by HIROHISA TAKADA. Technical drawings provided by MINORU IGARASHI and the DRAGON Engineer Team.
Technical assistance provided by NICK CORTESE. Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON.

KIT NO. 6621

Ax2 **B** **C** **C** **Fx2**

Qx2 **G** **L** **L** **R** **E**

K **P** **Nx2** **I** **MA** (Photo-etched parts)

U **Wx2** **Mx2** **Qx4** **D** **S** (Metal Tow Cable)

L1x80L2x80 **Px4**

Parts not for use
Teile werden nicht verwendet
Pieces a ne pas utiliser
Partes min utilizar
不屬於裝用的部材

以下の注意
 ・接着剤や塗料は火の近くで使用しないでください。使用する際は窓を開けて換気をお願いします。
 ・塗料指定の色は GSI CREOS CORP. Mr.カラーの番号です。
 ・接着剤や塗料は含まれておりませんので、別にお買い求めください。
 ・部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
 ・組立圖のサインマークは下記をご覧ください。
【注意】
 ・勿論近火處使用膠水或油漆・並打開窗戶保持空氣流通。
 ・代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR. COLOR の顏色編號。
 ・不包括膠水及油漆。
 ・自圖集中取出部件時・應用模型專用剪・並用界刀或小鋒除去多餘的膠料。
 ・各圖型的含意可參考本欄以下的說明。


ZUR BEACHTUNG
 ・Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 ・Symbole wie **1** beziehen sich auf die Farbrnummern GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 ・Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder eine Feile beseitigen.
 ・Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.
CAUTION
 ・When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 ・Symbols such as **1** refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 ・When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 ・See below for the meaning of symbols.

ATTENTION
 ・Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 ・Le numéro **1** pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 ・Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette ou un cutter ou une lime.
 ・Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles
ATTENZIONE
 ・Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 ・I delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 ・Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
 ・Vedere in fondo a questa colonna per il significato di simboli.



2 注意してください BE CAREFUL HIER VORSICHT FAIRE ATTENTION USARE ATTENZIONE VORSIKHT 中心注意	1 取り除いてください REMOVE ENTFERNEN RETIERER REINAHREN PÖISTÄ AVLÄGNA ÉTA	X 接着しないでください DO NOT CEMENT NICHT KLEBEN NE PAS COLLER NON INCOLLARE ELIMMA LIMMAJ 不用胶貼	Star アーカーを貼ってください APPLY DECAL HIER ADFEHLBILD APPLIKUER DECAL COMANIE APPLICARE DECAL COMANIE ASETA SHIRTOKUVA APPLICAREA DECALEAN 貼上可也	5 穴を埋めてください FILL HOLE SCHLESSEN BOUCHER LE TROU FORO PIENO TAYTA REIKÄ FYLJ HALET 填充	3 どしどし曲してください OPTIONAL NACH BELIEBEN FACULTATIV FACULTATIV WÄLNNÄNNÄRÄINEN VALBAR 可彎曲再	4 瞬間接着剤(金属用) INSTANT GLUE FOR METAL METALLKLEBER COLLA A METAL INSTANTANEE COLLA INSTANTANEA PER METALLI PÄKALIMAA METALLISIA VÄRTEN SNÄKLIIM FOR METALLDELAR 金属用瞬間膠
---	--	--	---	--	--	--

H 1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOR 1 GSI CREOS CORP. MR. COLOR
MODEL MASTER COLOR


H 11 82	つや消しホワイト	1768	FLAT WHITE	MATTWEISS	BLANC MAT	BLANCO OPACO	啞白色
H 12 39	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H 18 28	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒銀色
H 47 51	レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROT BRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐 暗紅色
H 80 54	カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KAKI	VERDE KAKI	砂礫綠色




5








6






7









12

13






14






Paint & Markings

Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio e Pittura 標貼及着色指示




Unidentified Unit, Germany 1943/44



Unidentified Unit, Voronezh Front 1942/43



Unidentified Unit



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

DRAGON Copyright © 2021
6621-01

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>■ Correct Method for Applying Decals</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Clean the model surface with a wet cloth. ② Cut out each decal straight from the sheet, and dip it in water for 20 seconds. ③ Use a fingernail to check if the decal is lifted from the backing paper. If the piece is in the proper position on the model, and does it off the backing paper onto the model, and repeat with any remaining water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth. ④ When the model is dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them. | <p>■ Die Korrekte Aufbringen der Abziehbilder</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Reinigen Sie das Modell mit feuchtem Tuch abgerieben. ② Jedes Abziehbild sorgfältig aus dem Bogen ausschneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Bild vom Hintergrundpapier löst. Wenn es an der richtigen Stelle auf dem Modell liegt und sich vom Hintergrundpapier löst, wiederholen Sie dies mit den verbleibenden Wasser und Luftbläschen unter dem Aufkleber mit einem weichen Baumwolltuch ab. ④ Wenn das Modell trocken ist, verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die überschüssige Flüssigkeit abzuwischen. | <p>■ Modo esatto per applicare le decalcomanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Pulire la superficie del modello con un panno umido. ② Tagliare ciascuna decalcomania dal foglio decalcomania e immergerla in acqua calda per 20 secondi. ③ Controllare con il pollice se il disegno è sollevato dalla base di carta. In questo caso, applicarlo sulla superficie del modello. Ripetere lo stesso procedimento con le decalcomanie rimanenti. Rimuovere l'acqua e l'aria residua con un panno morbido e pulito. ④ Quando il modellino è asciutto, usare un panno umido per togliere ogni residuo che si è formato attorno. | <p>■ Comment appliquer les décalcomanies correctement</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide. ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau chaude pendant vingt secondes. ③ Vérifier avec le pouce si le motif se détache de sa base papier-carton. Si oui, le positionner à l'endroit prévu sur le modèle et répéter l'opération pour les autres. ④ Retenir le modèle humide pendant quelques minutes et éponger soigneusement avec un chiffon doux et propre. Retenir le modèle humide pendant quelques minutes et éponger soigneusement avec un chiffon doux. ⑤ Quand le décalcomanie sera sèche, éponger la colle autour des décalcomanies avec un chiffon doux. | <p>■ 貼上各位置標貼之正確方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 用濕布清潔模型表面。 ② 將每個標貼從紙張上直線剪下，並將其浸入熱水中 20 秒。 ③ 用指甲檢查標貼是否從背景紙上脫離。如果標貼位於模型上的正確位置，且標貼已從背景紙上脫離，則重複此步驟，以清除標貼下方或標貼周圍的任何殘留物。 ④ 模型乾燥後，用濕布輕輕擦去標貼周圍的任何殘留物。 |
|---|--|---|--|---|