




FE486

F6F-5 interior S.A.

1/48 scale detail set for HOBBY BOSS kit • sada detailů pro model 1/48 HOBBY BOSS








	APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
	SYMMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁZ
	REMOVE ODSTRANIT
	GRIND OBROUSIT
	DRILL HOLE VRTAT OTVOR
	BEND OHNOUT
	OPTION VOLBA
	REPLACE NAHRADIT





ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE


PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ


FILL
TMELIT









E38




PARTS WITH GLUE • DÍLY OPATŘENÉ LEPIDLEM




1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1. Samolepící díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.



2. Do not inadvertently place etched components on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepící díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.




3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.

3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.

4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.

4. Samolepící díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanesené lepidlo.



5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.

5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.

