


Pz.Kpfw.III (5cm) Ausf.H Sd.Kfz.141 Late Production




Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as Technical Consultants.

KIT NO. 6642


Ax2




A




B




B




D




E




U




V




F



G




K



Z




P




S



M




G




G



MA (Photo-etched Parts)



P



Xx2 **DS**

※部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Places is the part, silver.
Parti nist cizena.
中國製使用的部份

接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はときどき窓を開けて換気をつけてください。

塗料指定の■は GSI CREOS CORP. Mr. Color の番号です。接着剤や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。

部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。

組立図のサインマークは下の説明をご覧ください。

【注意】

- 勿近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
- 代表 GSI CREOS CORP 出品 MR.COLOR の顏色編號，不包括膠水及油漆。
- 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小銼除去多餘的膠料。
- 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.

Der ■ der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbnummer von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.

Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.

Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.

Symbols such as ■ refer to the color number of GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Glue and paint are not included.

When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

See below for the meaning of symbols.

ATTENZIONE

Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximite d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.

Le numéro ■ pour l'indication de couleur correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.

Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.

Voilà la fin de cette colonne pour la signification des symboles

ATTENZIONE

Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.

■ delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.


Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.









Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 2つ製作してください MAKE 2PCS 2 TEILE FERTIGEN EFFECTUER 2 PIECES FARE DUE PEZZI TWO 2 PLS DOP 2 ST 製作二組 | 切り取ってください REMOVE ENTERNEN RETIERER SEPARARE POISTA AVLAGSNA 切取 | 接着しないでください DO NOT CEMENT NICHT KLEBEN NE PAS COLLER NOR INCOLLARE EILIMAA LIMMAEJ 不用黏合 | デカールを貼ってください APPLY DECAL HIER ANBRUEHEN APPLIQUER DECALOMANIE APPLICARE DECALOMANIE ASETA SIBI DEKVA APPLICERA DECALEN 貼上印紙 | 穴を埋めてください FILL HOLE SCHLESSEN BOUCHER LE TROU FORDI PENO TÄYTTÄ REIKÄ FYLL HÅLET 填充填平 | 接着剤が乾くまで2-3分待つてください PLEASE WAIT FOR A FEW MINUTES BEFORE ENGE WARTEN WERDEN BEI ALLESTUFEN ERKORREN WÄRTEN SIE EIN WENIG, BEHOLDEN SIE DIE ZEIT VÄNTA FÖREIN ÖVERLÅTTS LÖSNA SÖR YÄNTÄ MÄNTÄNÄÄRÄSÄÄRÄÄT 待機數分鐘 直至接著劑乾固 |
| 注意してください BE CAREFUL HIER VORSICHT FAIRE ATTENTION USARE ATTENZIONE ANVASTI FORKTIGT 小心留意 | 穴を開けてください OPEN HOLE ÖFFNEN FAIRE UN TROU FORDI APERTO AVÄRA REIKÄ ÖPPNÄ HÅLET 開孔 | 接着してください CEMENT TOGETHER ZUSAMMENKLEBEN COLLER ENSEMBLE INCOLLARE INSIEME LIMAA YHTEN LIMAA WOP 用膠黏合 | 折り曲げてください BEND BITTE BIEGEN PLIER SIE VORUS PLAIT PIEGARE TÄIÄ BÖKA 屈曲 | 穴を埋めてください OPTIONAL FILL HOLE SCHLESSEN BOUCHER LE TROU FORDI PENO TÄYTTÄ REIKÄ FYLL HÅLET 填充填平 | 瞬間接着剤 (金属用) INSTANT GLUE FOR METAL METALLKLEBER COLLA INSTANTANEA PER METALLI PIKALIMAA METALLISÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ SNABBIM FÖR METALLDELAR 金屬用速乾膠 |

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOR **I GSI CREOS CORP. MR. COLOR** **MODEL MASTER COLOR**

| 色番 | 色名 | 色号 | 色名 | 色号 | 色名 | 色号 | 色名 | 色号 |
|-------|-------------------|------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------|-----|----|
| H13 | レッド (赤) | 1503 | RED | ROT | ROUGE | ROSSO | 紅色 | |
| H12 | つや消しブラック | 1749 | FLAT BLACK | MATTSCHWARZ | NOIR MAT | NERO OPACO | 啞黑色 | |
| H18 | 黒鉄色 | 1415 | STEEL | STAHL | ACIER | ACCIAIO | 黒鉄色 | |
| H22 | グレー (ねずみ色) | 1741 | GRAY | GRAU | GRIS | GRIGIO | 灰色 | |
| H32 | ダークグレー (フィールドグレー) | 2036 | FIELD GRAY(1) | FELD GRAU(1) | GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1) | GRIGIO CAMPO | 田灰色 | |
| H37 | ウッドブラウン | 1735 | WOOD BROWN | HOLZBRAUN | BRUN BOIS | MARRONE LEGNO | 木棕色 | |
| H76 | 焼鉄色 | 1406 | BURNT IRON | GEBR. EISEN | FER BRULÉ | FERRO BRUCIATO | 燒鐵色 | |
| H1402 | グリーンブラウン | 2099 | GREEN BROWN | GRÜNBRAUN | VERT BRUN | VERDE MARRONE | 綠褐色 | |







Photo

Photo


9

G




10

H







11

J



12



M




13

10 c 9


14




15





16





17





19






18



20








Paint & Markings

マーキング及び塗装面 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture
Marchio e Pittura 標記及着色指示



Pz.Rgt.8, 15.Pz.Div., North Africa 1941




Pz.Rgt.3, 2.Pz.Div., Greece 1941






1.Pz.Div., Eastern Front 1942



Pz.Rgt.8, 15.Pz.Div., Tobruk 1942



Pz.Rgt.8, 15.Pz.Div., North Africa 1941



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H. Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright © 2011 6642-01

■ 正しい塗り方
① 塗料を塗り出す前に容器をよく振って下さい。
② 塗料の粘度を調整して下さい。粘度が高すぎると塗料が乾いた後に剥がれやすくなります。粘度が低すぎると塗料が乾いた後に剥がれやすくなります。粘度を調整するには、塗料を少しづつ水で薄めて下さい。

■ Correct Method for Applying Decals
① Check the model surface with a wet cloth.
② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in water before use.
③ Use a Pipette to check if the decal is loose from the backing paper for 10 seconds.
④ Place the decal on the model surface with a wet fingertip, and adjust it to the correct position at all building stages.
⑤ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder
① Überprüfen Sie das Modell mit einem feuchten Tuch.
② Schneiden Sie jedes Abziehbild aus der Abziehbildkarte aus.
③ Geben Sie das Abziehbild für 10 Sekunden in Wasser, um zu überprüfen, ob es sich vom Trägerpapier löst.
④ Bringen Sie das Abziehbild mit einem feuchten Finger auf das Modell auf, und passen Sie die Position an allen Baustufen an.
⑤ Wenn das Abziehbild trocken ist, wischen Sie mit einem feuchten Tuch alle Reste ab.

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie
① Pulire lo superficie del modello con un panno umido.
② Ritagliare ciascuna decalcomania dal foglio decalcomanico.
③ Immergere nella acqua il decalcomania per 10 secondi.
④ Posizionare la decalcomania sul modello con un dito bagnato.
⑤ Quando la decalcomania è secca, pulire con un panno umido la superficie del modello.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement
① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
② Découper chaque décalcomanie sur le feuille de décalcomanie.
③ Plonger dans l'eau la décalcomanie pendant 10 secondes.
④ Poser la décalcomanie sur le modèle avec un doigt humide.
⑤ Lorsque les décalcomanies sont sèches, nettoyer avec un chiffon humide la surface du modèle.

■ 貼上水印標記の正確な方法
① 模型表面を濡らした布で拭く。
② 剥がれ防止のため、剥がれ防止剤を貼る。
③ 剥がれ防止剤を貼る前に、剥がれ防止剤を少しづつ水で薄めて下さい。
④ 剥がれ防止剤を貼る前に、剥がれ防止剤を少しづつ水で薄めて下さい。
⑤ 剥がれ防止剤を貼る前に、剥がれ防止剤を少しづつ水で薄めて下さい。