

135 IMPERIAL SERIES


Rob-Gefreiter

"Johann Huber"

5. Kompanie II. Abteilung
PzRegt 25 "Rothenburg"
7. Panzerdivision
Eastern Front 1945

JAGDPANZER IV L/70

DX05
DRAGON EXPO
2005 Atlanta, Georgia




Restavn. 05




KIT NO: 9061


A




C




ix3




EX4




FX2



I




D




Rx3




Sx4




MA (Photo-etched Parts)




Hx4




B



MB (Metal Part) 1



の部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non utilizzati.
不需要使用的部件



相立ての注意

- ・接着剤や溶剤は火の、近くで使わないでください。使う時は必ず換気扇を回して換気をお願いします。
- ・必ず換気扇を回して換気をお願いします。
- ・溶剤指定の接着剤 GSI CREOS CORP. Mr. カラーの溶剤です。
- ・接着剤や溶剤は入っていない部分のみに塗布してください。
- ・溶剤をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分のカッターやヤロコリ等で仕上げてください。
- ・組立図のラインマークは下の説明をきちんとご覧ください。

《注意》

- ・勿論炬火の使用は危険です。並打筒内を保持する状態。
- ・副代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR の顔色色調。不包括塗料及油塗。
- ・自製模中取出部品時、應用模型専用用、並用剪刀或小鎌除去多餘的部材。
- ・各模型の各意可參考本圖以下的說明。

x2

取除く
REMOVE
ENTFERNEN
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER

取除く
REMOVE
ENTFERNEN
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER

ZUR BEACHTUNG

- ・Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden
- ・Die Verwendung von Lösungsmitteln nur in gut belüfteten Räumen.
- ・Die Verwendung von Lösungsmitteln nur in gut belüfteten Räumen.
- ・Die Verwendung von Lösungsmitteln nur in gut belüfteten Räumen.
- ・Die Verwendung von Lösungsmitteln nur in gut belüfteten Räumen.
- ・Die Verwendung von Lösungsmitteln nur in gut belüfteten Räumen.

CAUTION

- ・When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
- ・Symbols such as refer to the color number of GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- ・When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- ・See below for the meaning of symbols.

x4

取除く
REMOVE
ENTFERNEN
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER

取除く
REMOVE
ENTFERNEN
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER

ATTENTION

- ・Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximite d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
- ・Le numéro point d'indication de couleur correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- ・Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des cisailles ou une lime pour maquetter le plastique en excès avec un cutter ou un lima.
- ・Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.

ATTENZIONE

- ・Non usare colla o vernice vicino a fiamme scoposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
- ・Gli icelle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono inclusi.
- ・Quando si staccano parti del telaio, usare forbici da modellismo o eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- ・Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.


x2

取除く
REMOVE
ENTFERNEN
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER


取除く
REMOVE
ENTFERNEN
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER
REMOVER

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR **GSI CREOS CORP. MR. COLOUR**
MODEL MASTER COLOR


H12	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	暗黒色
H19	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒銀色
H37	ウッドブラウン	1795	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H66	RLM サンドイライオン79	1706	RLM SANDY BROWN 79	RLM SAND GELB 79	RLM BRUM SABLE 79	SABBIA RLM 79	RLM 砂褐79
H76	焼鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR. EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	焼鉄色
H90	カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	カーキ緑色




4




5




7



6




8




9


10




11





12




13




14




15




16




17








18




19





20





21



22



23







Painting & Marking

マーキング及び塗装部 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture

Marchio & Pitture

標記及着色指示

7.PzDiv, Eastern Front 1945



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H. Am Leonhardbadl 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

Copyright © 2005
DRAGON
9061-01

■デカールの貼り方

- ①デカールを貼ることを始めたら、ぬらした布できれいに拭きとってください。
- ②貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚づつ水浸しにぬらした布の上に20秒くらい浸かしてください。
- ③水が乾いたらタオルの上で水を拭き、指先でデカールを動かして位置を調整してください。
- ④指先で水を拭き、ぬらした布で指先を拭き、指先でデカールを動かして位置を調整してください。
- ⑤指先で水を拭き、ぬらした布で指先を拭き、指先でデカールを動かして位置を調整してください。

■Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Tagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerlo in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare con polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, appiattare nella esatta posizione del modello facendo scivolare sulla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e il resto della carta la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando la decalcomania sono asciutto, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper, if so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit, chiedi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner le décalcomanie correctement avec un doigt humide et sponger tout résidu restant avec un tissu doux.
- ⑤ Lorsque les décalcomanies sont sèches, débiter la colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen herauserschneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg and seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserbläschen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim Anrocknen der Abziehbilder die Kleberückstände mit einem feuchten Tuch.

■貼上水印標記の正確方法

- ① 用湿布拭き乾燥した表面。
- ② 標記を標記の形から切り取ります。
- ③ 用指先で標記が紙から剥がれているかどうかを確認し、剥がれたら正確な位置に押し付け、指先で水をはき飛ばす。
- ④ 指先で水をはき飛ばし、指先で標記を正確な位置に押し付け、指先で水をはき飛ばす。
- ⑤ 乾燥した標記の周囲の接着剤を湿布で拭き取る。