



1:35 '39-'45 SERIES

EUROPE
DX
1945


LEUTNANT

"Georg Bose"

SIG PLATOON LEADER
STURMGESCHÜTZ-ABTEILUNG 177
EASTERN FRONT 1944

STUG.III Ausf.G


EARLY PRODUCTION




KIT NO. 6417

Project supervised by HIROHISA TAKADA. Technical drawings provided by MINORU IGARASHI.
Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as Technical Consultants.
Thanks to Gordon Wacker for his assistance.


Ax2




B




H




F




C




D




J




WC




K





E



G



MA




Kx36




Mx36




Z



(Metal Tow Cable 15x0 mm)



の部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pieces a ne pas utiliser.
Parti pin ulicznani.
不要部品使用しない









7


8

9

10








15


16

17

18



19




Marking & Painting

マーキング及び塗装
 Decoration et Peinture
 Markierung und Bemalung
 Mancho & Pintura

3./StuG. Abt.177, "Obt. Lieben", Russia 1944

104



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
 Am Leonhardbäch 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

Copyright © 2007
DRAGON 6417-01

■デカールの貼り方

- ①デカールを乾燥させる前に、ぬらした布で裏面に水を拭き取ります。
- ②ぬらしたデカールを指先で押しつけ、1分程度乾燥させます。
- ③ぬらしたデカールの裏面に、ぬらした布で水を拭き取ります。
- ④ぬらしたデカールの裏面に、ぬらした布で水を拭き取ります。
- ⑤デカールが完全に乾いたら、ぬらした布で、デカールの裏面に水を拭き取ります。

■Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Immergere ciascun disegno del foglio decalcomante e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, appiattire nella esatta posizione sul modello facendo scivolare dalla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e la bolla d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice e colorato.
- ⑤ Quando le decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit, choir sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout excès d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, débiter le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberflache des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmem Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg and seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Erlöschen Sie beim Anheben der Abziehbilder die Klebmittelanänder mit einem feuchten Tuch.

■貼上水印標貼の正確方法

- ① 用濕布拭乾浮標貼表面。
- ② 按照各標貼的形狀從標貼紙上切出；浸泡溫水中約20秒。
- ③ 用指尖試行測圖以判定標貼是否已鬆動脫紙；如果確實，則把標貼順底紙紙紋線朝模型表面適當位置上，小心地將底紙移去；把標貼按在模型表面。
- ④ 以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上；用濕軟的棉布將標貼底紙擦去；以軟棉布擦去標貼底紙下的水氣和氣泡。
- ⑤ 標貼乾後，用濕布拭標貼及其附近的模型表面；以濕布可擦淨標貼附近的多餘膠水；底紙效果完成。