



D35001 1:35 Набор декалей для ЗРПК П*нцирь в зоне СВО

D35001 1:35 Decal set for P*ntsir in S.O. area





SG-MODELLING.RU VK.COM/SG_MODELLELLING



IN COOPERATION WITH






Фотографии прототипов



Использование декалей Внимание! Инструкция имеет рекомендательный характер. Декали переносятся на подготовленную глянцевую поверхность. Вырезать декаль по контуру. Замочить на ~30 с. в воде комнатной температуры. Смочить водой область нанесения декали и аккуратно перенести сдвигом на поверхность. Разгладить и удалить лишнюю влагу спонжем, при необходимости воспользуйтесь спец жидкостями для размягчения (на основе спирта) и приварки (на основе уксуса) декалей. Для придания стойкости покрыть лаком после просушки.

Условные обозначения

A4 - Номер декали	П - Правая проекция
Л - Левая проекция	Пп - Передняя проекция
В - Верхняя проекция	З - Задняя проекция
▲ - Предположительно	● - Повторить с другой стороны



ENJOY YOUR HOBBY!