



Nashorn Command Version




Project supervised by HIROHISA TAKADA.
Technical drawings provided by MINORU IGARASHI, SHIN OKADA and the DRAGON Engine Team
Technical assistance provided by NOTGER SCHLEGTENDAL.
Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as Technical Consultants.

KIT NO. 6646


Ax2




Ax2




B



B




G




J




RB




X




C




D




Fx2




M



E




L



K




Yx120 Zx120




K




WC




MA (Photo-etched Parts)



TF



RF



MB (Metal Parts)



この部品は使用しません
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pieces a ne pas utiliser.
Parti non utilizzati.
不需使用的零件

組立ての注意
 ・接着剤や塗料は火の近くで使用しないでください。使用する際は窓を開けて換気をお願いします。
 ・塗料指定の番号は GSI CREOS CORP. Mr.カラーの番号です。
 ・接着剤や塗料は含まれておりませんので、別にお買い求めください。
 ・部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
 ・組立図のサインマークは下記をご覧ください。
【注意】
 ・勿ち近火處使用膠水或油漆。並打開窗戶保持空氣流通。
 ・請代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR 的顏色編號。
 ・不包括膠水及油漆。
 ・自膠架中取出部件時。應用模型專用剪。並用界刀或小鑷除去多餘的膠料。
 ・各圖型的盒蓋可參考本圖以下的說明。

ZUR BEACHTUNG
 ・ Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 ・ Symbole wie beziehen sich auf die Farbnummern.
 ・ GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 ・ Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eines Modelliererschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
 ・ Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.
CAUTION
 ・ When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 ・ Symbols such as refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 ・ When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 ・ See below for the meaning of symbols.

ATTENTION
 ・ Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 ・ Le numéro pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 ・ Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquetter le plastique en excess avec un cutter ou une lime.
 ・ Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.
ATTENZIONE
 ・ Non usare colla e vernice vicino a fiamme scoperte, e aere la fiamma di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 ・ I delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 ・ Quando si staccano parti del runner frame, usare forbici da modellista e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
 ・ Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.

2を貼ってください MAKE 2X4 2 TEILE FERTIGEN FAIRE 2x4 TEI 2x4 TET 2x4 GON 2x4 雙二貼	取り替えてください REMOVE ENTFERNEN RETRIERE SEPARARE POSTA AVLÄGNA 取替	接着しないでください DO NOT CEMENT NICHT KLEBEN NE PAS COLLER NON INCOLLARE ELIMAA LIMAAJ 不要貼合	アイールを貼ってください APPLY DECAL HEB AUF APPLIQUER DECALOMANIE APPLIQUER DECALOMANIE ASETA SIRTOKIVA APPLIQUERA DECALEN 貼上アイール	穴を埋めてください FILL HOLE SCHLESSEN BOUCHER LE TROU FORO PIENO TATTA PERA FILL HOLE 穴埋	穴を埋めてください FILL HOLE SCHLESSEN BOUCHER LE TROU FORO PIENO TATTA PERA FILL HOLE 穴埋	どちらか選んでください OPTIONAL NACH BELIEBEN FACOLTATIVO VALINNANVARIANTEN VÄLJBAR 可任意選擇	金属埋め用(後述) INSTANT GLEUE FOR METAL METALLFÜLLER COLLA A METAL INSTANTANEA COLLA A METALLO PER METALLO PRÄPARATION METALLFÜLLER SHARBAR AN FÜR METALLFÜLLER 金属埋め用
塗料指定の番号 BE CAREFUL MISEN VORICHT FAIRE ATTENTION USARE ATTENZIONE VALIGNAST FORNIGST 小心塗料	穴を開けてください OPEN HOLE OFFENEN FAIRE UN TROU FORO APERTO AVVA PERA OPPIVA HVALET 穿孔	接着してください CEMENT TOGETHER ZUSAMMENLEBEN COLLER ENSEMBLE INCOLLARE INSIEME LIMAA YHTIEN LIMAAJOP 再膠貼合	アイールを貼ってください APPLY DECAL HEB AUF APPLIQUER DECALOMANIE ASETA SIRTOKIVA APPLIQUERA DECALEN 貼上アイール	折り曲げてください BEND BITTE BEUGEN PLIER S'IL VOUS PLAIT PIEGARE TATTA BOCCA 屈曲	折り曲げてください BEND BITTE BEUGEN PLIER S'IL VOUS PLAIT PIEGARE TATTA BOCCA 屈曲	どちらか選んでください OPTIONAL NACH BELIEBEN FACOLTATIVO VALINNANVARIANTEN VÄLJBAR 可任意選擇	金属埋め用(後述) INSTANT GLEUE FOR METAL METALLFÜLLER COLLA A METAL INSTANTANEA COLLA A METALLO PER METALLO PRÄPARATION METALLFÜLLER SHARBAR AN FÜR METALLFÜLLER 金属埋め用

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR **I GSI CREOS CORP. MR. COLOUR**
MODEL MASTER COLOR

H.11	23	つや消しホワイト	1768	FLAT WHITE	MATTWEISS	BLANC MAT	BLANCO OPACO	啞白色
H.12	33	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H.18	23	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒銀色
H.47	41	レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROTBRAUN	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCO	紅褐色
H.76	31	焼鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR. EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
H.80	24	カーキグリーン	1710	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	秣鐵綠色
H.403		ダークイエロー	2095	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97




98

99



100

3


E





4



5





6




7

H




8

J



10

K



28.2.
 280:11
 = 25,454


THE BEST
TE
 EFFECTIV



020
 208-CH 1,

239 T KWed
 5x Finkl
 CH Sb



Drum 6102

TEOXANE SA
 TEOXANE FRANCE
 TEOXANE GERMANY
 TEOXANE ITALIA






18






Painting & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示




Unidentified Unit, Russia 1944






Unidentified Unit, Eastern Front 1943



s.H.Pz.Jg.Abt.519, Russia 1943-44



3./s.H.Pz.Jg.Abt.519, Russia 1943-44



■デカールの貼り方

- ① あらかじめデカールを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
- ② 貼りたいデカールを切り取り、1枚ずつ水、またはぬるま湯に台紙を下に20秒ほど浸します。
- ③ 水から引き上げたらタオル等に懸せ、指先で軽く確かめます。その後、台紙をずらしながら所定の位置に貼ります。
- ④ 指先に少量の水をつけて微調整した後、柔らかな布等で内部の水分や気泡を押し出してください。
- ⑤ デカールが完全に乾いたら多少の水を含んだ布で、デカールまわりの粉を拭き取ってください。

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim Antrocknen der Abziehbilder die Klebmittelränder mit einem feuchten Tuch.

■ Modo esatt per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerli inacqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è attentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando la decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et sponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèche, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ 貼上水印標貼的正確方法：

- ① 用濕布拭乾淨模型表面。
- ② 按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- ③ 用指尖試行觸摸以確定標貼是否已鬆離底紙，如果確實，則把標貼從底紙放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- ④ 以濕水的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼壓平，以擠出標貼底下的氣泡和水分。
- ⑤ 標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以及去可能殘留在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。

Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright © 2010
6646-01