


Pz.Beob.Wg.II Ausf.C

2 in 1



Technical assistance provided by THOMAS ANDERSON.
Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as Technical Consultants.

KIT NO:6812

A

Hx2 B

C

J N

Dx2 Ex2

J WC

RD

W Fx2 K

G Lx2 MA

X Z

Px100 Qx100

© 2010 德商美腾模型有限公司
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pièces à ne pas utiliser.
Parti non utilisés.
不要使用的零件

組立ての注意

- ・接着剤や塗料は火の、近くで使わないでください。使う時はとどき注意期間で換気に気を付けましょう。
- ・塗料指定の色は GSI CREOS CORP. Mr. COLOR の番号です。
- ・接着剤や塗料が入っていませんので別に買ってください。
- ・部品をツナー・カッターの刃は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカンターやヤスリ等で仕上げてください。
- ・組立図のサインマークは下の説明をこらください。

- 《注意》
- ・勿近火處使用部水或油塗、並打開窓戶保持空氣流通。
 - ・■ 代表 GSI CREOS CORP 出品 MR. COLOR の顏色編號、不包括膠水及油漆。
 - ・自膠水中取出部件時、應用模型專用剪、並用界刀或小銼除去多餘的膠料。
 - ・若圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

- ・Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
- ・Der ■ der Farbkennzeichnung bedeutet die Farbrummer von GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
- ・Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
- ・Die Bedeutung der Symbols finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
- Symbols such as ■ refer to the color number of GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- See below for the meaning of symbols.

ATTENTION

- Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximite d'une flamme nue, et aérer la piece de temps en temps.
- Le numéro ■ pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- Pour retirer les pieces hors du cadre, utiliser des ciseaux apleaux pour marquer le plastique en excés avec un cutter ou une lime.
- Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.





ATTENZIONE

- Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte, e aprire la finestra di tanto in tanto per cambiare l'aria.
- ■ delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
- Quando si staccano parti del carrello usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.


	2ピースで作ってください MAKE 2PCS 2 PIECES TO BE MADE FABRICATION A 2 PIÈCES		取り除いてください REMOVE ENTFERNEN REINIGEN REINIGEN REINIGEN REINIGEN REINIGEN REINIGEN		熱しないでください DO NOT HEAT NICHT KLEBEN NICHT KLEBEN NICHT KLEBEN NICHT KLEBEN NICHT KLEBEN NICHT KLEBEN		ステッカーを貼ってください APPLY DECAL HEB ANZEBEILID APPLIQUEZ LE DECAL APPLIQUEZ LE DECAL APPLIQUEZ LE DECAL APPLIQUEZ LE DECAL APPLIQUEZ LE DECAL		穴を埋めてください FILL HOLES SCHLESSEN SCHLESSEN SCHLESSEN SCHLESSEN SCHLESSEN SCHLESSEN		穴を開けてください OPEN HOLE ÖFFNEN FAIRE UN TROU CORTAR APERTURA CORTAR APERTURA CORTAR APERTURA CORTAR APERTURA		曲げてください BEND BITTE BEUGEN PLIER SIL VOUS PLAIT PISGARE TAXTA BOKKA BOKKA		オプションの部品は必要に応じて OPTIONAL NACH BELIEBEN FACILITATIF FACILITATIVO VALINNANVAINEN VALINUR OPTIONAL		瞬間接着剤(金属用) INSTANT GLEUE FOR METAL METALLKLEBER COLLA A INSTANTANEA PER METALLI PINKALMA METALLIOSA WARTEN SNABBLIM FÖR METALLKLEBER 瞬間接着剤
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR GSI CREOS CORP. MR. COLOUR
MODEL MASTER COLOR


H1.2	2	ブラック(黒)	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黒色
H1.12	33	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	艶黒色
H1.18	20	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒銀色
H1.32	40	ダークグレー(フィールドグレー)	2036	FIELD GRAY(1)	FELD GRAU(1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES(1)	GRIGIO CAMPO	田灰色
H1.76	61	焼鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR. EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	焼鐵色
H1.402		グリーンブラウン	2099	GREEN BROWN	GRÜNBRÄUN	VERT BRUN	VERDE MARRONE	緑褐色




3




4




5




6





7








8




9





10






11







12




13



14




15





16


17



19





18





Paint & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示

Unidentified Unit



Unidentified Unit



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright ©2015
6812-01

Correct Method for Applying Decals
 1. Cut out each decal straight from the back sheet, and do it in order according to the order of the decal sheet.
 2. Use a sharp knife to cut along the edge of the decal.
 3. Remove the decal from the back sheet with a soft brush.
 4. Apply the decal to the model with a soft brush.
 5. When the decal is applied, use a soft brush to gently wipe away any bubbles left around them.

Die richtige Methode zum Aufbringen von Abklebern
 1. Schneiden Sie jedes Abkleberblatt gerade aus.
 2. Verwenden Sie ein scharfes Messer, um entlang der Kanten der Abkleberblätter zu schneiden.
 3. Entfernen Sie die Abkleberblätter vom Blatt mit einem weichen Pinsel.
 4. Bringen Sie die Abkleberblätter auf das Modell mit einem weichen Pinsel an.
 5. Wenn die Abkleberblätter aufgebracht sind, wischen Sie mit einem weichen Pinsel vorsichtig die Luftbläschen ab.

Modulo esatto per applicare le decalcomanie
 1. Tagliare ogni decalcomania dritta dal foglio.
 2. Usare un rasoio per tagliare lungo i bordi delle decalcomanie.
 3. Rimuovere le decalcomanie dal foglio con un pennello morbido.
 4. Applicare le decalcomanie al modello con un pennello morbido.
 5. Quando le decalcomanie sono applicate, usare un pennello morbido per rimuovere delicatamente le bolle d'aria che si sono formate.

Correct Method for Applying Decals
 1. Cut out each decal straight from the back sheet, and do it in order according to the order of the decal sheet.
 2. Use a sharp knife to cut along the edge of the decal.
 3. Remove the decal from the back sheet with a soft brush.
 4. Apply the decal to the model with a soft brush.
 5. When the decal is applied, use a soft brush to gently wipe away any bubbles left around them.