




SS326

A-7A S.A.


eduard








1/72 scale detail set for Hobby Boss kit • sada detailů pro model Hobby Boss 1/72





	SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MONTÁŽ
	REMOVE ODSTRANIT
	BEND OHNOUT
	REPLACE NAHRADIT
	GRIND OBROUSIT
	OPTION VOLBA

ORIGINAL KIT PARTS
PŮvodní díly stavebnicePHOTO-ETCHED PARTS
Leptané dílyPARTS TO BE REMOVED
Díly k odstraněníFILL
Tmavit



SS 326**A-7A S.A.**



1/72scale detail set for Hobby Boss kit • sada detailů pro model 1/72 Hobby Boss



1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.
3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.
3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.


1. Samolepící díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.

4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.
4. Samolepící díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanesené lepidlo.



2. Do not inadvertently place etched components on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepící díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.



5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.

5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.

