


1:72 GOLDEN WINGS SERIES


HEINKEL

He219A5/R4




KIT NO:5041


A ✓OK₀ = 30 pcs.




B ✓OK₀ = 4 pcs.




E ✓OK₀ = 4 pcs.




C x2 ✓OK₀ = 36 x 2 = 72 pcs.




MA ✓OK₀ = 11 pcs (Photo-etched Parts)



G ✓OK₀ = 1 pcs



D ✓OK₀ = 7 pcs



KIT CONTIENE TOTAL DE: 129 PCS = !!! GRIS
11 FOTOGRAFIADOS
8 TRANSPARENTES.

この部品は使用しません
Parts not for use.
Telle werden nicht verwendet.
Pieces a ne pas utiliser.
Parti nin utilizzati.
不需要使用的部件

組立ての注意

- ・接着剤や塗料は火の近くで使わないでください。使う時はとぎどき窓を開けて換気に気をつけましょう。
- ・塗料指定の■は GSI CREOS CORP. Mr カラーの番号です。
- ・接着剤や塗料は入っていませんので別にお買い求めください。
- ・部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使い、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
- ・組立図のサインマークは下の説明をごらんください。

《注意》

- ・勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
- ・■代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR 的顏色編號。不包括膠水及油漆。
- ・自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小銼除去多餘的膠料。
- ・各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

ZUR BEACHTUNG

- ・ Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
- ・ Symbole wie ■ beziehen sich auf die Farbnummern GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
- ・ Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder eine Feile beseitigen.
- ・ Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

CAUTION

- ・ When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
- ・ Symbols such as ■ refer to the color number of GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
- ・ When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
- ・ See below for the meaning of symbols.

ATTENTION

- ・ Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
- ・ Le numéro ■ pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
- ・ Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
- ・ Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles


ATTENZIONE

- ・ Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
- ・ ■ delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
- ・ Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
- ・ Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.



<p>x2 2倍つめてください MAKE 2x 2 TEILE FERTIGEN EFFECTUER 2 PIECES FAIRE DUE PEZZI TEE 2 KPL GOR 2 ST 製作二載</p>	<p> 取り除いてください REMOVE ENTFERNEN RETIERER SEPARARE POSTA AVLÄGSNA 除去</p>	<p> 接着しないでください DO NOT CEMENT NICHT KLEBEN NE PAS COLLER NON INCOLLARE EIJUMMA LIMMAEJ 不用黏合</p>	<p> テカールを貼ってください APPLY DECAL BITTE ADBIEBILD APPLIQUER DECALCOMANIE APPLICARE DECALCOMANIE ASETA SIIRTOKUVA APPLICERA DECALEN 貼上水印紙</p>	<p> 穴をうめてください FILL HOLE SCHLIESSEN BOUCHER LE TROU FORO PIENO TÄTTÄ REIKÄ FYLL HÅLET 把孔填平</p>	<p> 接着剤が乾くまで 2-3 分待ちます。 PLEASE WAIT FOR A FEW MINUTES UNTIL THE GLUE HAS DRIED. ASPECTARE ALCUN MINUTI FINCHE LA COLLA SI E ASCUGATA. WELLES WARTEN BIS DIEZES KLEBSTOFF GETROCKNET IST. PÄRVA VÄNTA NÅRAN MINUTER FÖRE DU SÄTTA SAMMAN SÖSKEN. OCCIA MÄNTÄÄ MINUUTTI KÄNNES KUIVANUT. 稍候數分鐘 直至接著劑乾固</p>
<p> 注意してください BE CAREFUL HIER VORSICHT FAIRE ATTENTION USARE ATTENZIONE VAROVIKTI FORIKTIGT 小心留意</p>	<p> 穴を開けてください OPEN HOLE ÖFFNEN FAIRE UN TROU FORO APERTO AVIA REIKÄ ÖPPNÄ HÅLET 鑽孔</p>	<p> 接着してください CEMENT TOGETHER ZUSAMMENKLEBEN COLLER ENSEMBLE INCOLLARE INSIEME LIMMA YHTEN LIMMA IHOP 用膠黏合</p>	<p> 折り曲げてください BEND BITTE BIEGEN PLIER S'IL VOUS PLAÏT PIEGARE TÄITA BOCCA 屈曲</p>	<p> どちらかを選んでください OPTIONAL NACH BELIEBEN FACULTATIF FACOLTATIVO VALINNAINVARAINEN VALBAR 可以選擇採用</p>	<p> 瞬間接着剤 (金属用) INSTANT GLUE FOR METAL METALLKLEBER COLLA A METAL INSTANTANEE COLLA INSTANTANEA PER METALU PÄIKALIMAA METALLIOSIA VARTEN SNABBLIM FOR METALLDELAR 金屬用速乾膠</p>

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR ■ GSI CREOS CORP. MR. COLOUR
MODEL MASTER COLOR


H1 1	ホワイト	1745	WHITE QB-223	SEISS	BLANC	BIANCO	白色	
H2 2	ブラック	1747	BLACK QB-222	SCHWARZ	NOIR	NERO	黒色	
H3 3	レッド	1503	RED QB-219	ROT	ROUGE	ROSSO	紅色	
H8 8	シルバー	1546	SILVER QB-213	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色	
H9 9	ゴールド	1744	GOLD QB-238	GOLD	OR	ORO	金色	
H12 33	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK QB-222	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黒色	
H18 28	黒鉄色	1415	STEEL QB-215	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒銀色	
H32 40	ダークブルー(フィールドブルー1)	1723	FIELD GRAY (1)	FELD GRAU (1)	GRIS DES TROUPES ALLEMANDES (1)	GRIGIO CAMPO	田灰色(1)	
H70 60	RLMグレー02	1591	RLM GRAY 02 QB-201	RLM GRAU 02	RLM GRIS 02	GRIGIO RLM 02	浅灰色02	
H338 338	ライトグレー-FS36495	1730	LIGHT GRAY QB-237	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	浅灰色	
			CONVERSION:					
			WHITE QB-223	FIELD GRAY	QB-378	FS3625!		
			BLACK QB-222	RLM-02 GRAU	QB-301			
			RED QB-219	LIGHT GRAY	QB-327	FS36495		
			SILVER QB-213					
			GOLD QB-238					
			FLAT BLACK QB-222					
			STEEL QB-215					






2




3





4






5



6



7





8

Painting & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung 標貼及着色指示 Decoration et Peinture Marchio & Pittura

3./NJG3, GERMANY 1945





Copyright © 2008
5041-01 Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

■ 貼上水印標貼的正確方法
① 將模型表面用乾布擦淨。
② 將模型表面用乾布擦淨。
③ 將模型表面用乾布擦淨。
④ 將模型表面用乾布擦淨。
⑤ 將模型表面用乾布擦淨。

■ Correct Method for Applying Decals
① Clean the model surface with a wet cloth.
② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
⑤ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder
① Reinigen die Modell-Oberfläche mit einem feuchten Tuch.
② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmem Wasser tauchen.
③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, an die richtige Stelle auf dem Modell setzen und es vom Papier weg auf das Modell gleiten lassen.
④ Mit dem Finger die genaue Lage mit Nass-Finger tippen und drücken. Die überschüssige Flüssigkeit mit einem weichen Baumwolltuch wipen.
⑤ Entfernen Sie beim Abtrocknen der Abziehbilder die überschüssige Flüssigkeit mit einem feuchten Tuch.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement
① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
③ Vérifier avec le bout du doigt si le décal se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'endroit précis, sur le modèle et le faire glisser sur le papier support.
④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et appuyer "à la main" dessus et frotter toutes "drip" sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, ôter les résidus autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ Modo esatti per applicare le decalcomanie
① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
② Ritagliare ciascun disegno da foglio decalcomanato e immergerlo in acqua calda per 20 secondi.
③ Controllare col pollice se il disegno è staccato dalla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base di carta.
④ Posizionare il disegno nella esatta posizione mediante il pollice umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e la bolla d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice e pulito.
⑤ Quando le decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di inchiostro alla decalcomania stessa.

■ 貼上水印標貼的正確方法
① 將模型表面用乾布擦淨。
② 將模型表面用乾布擦淨。
③ 將模型表面用乾布擦淨。
④ 將模型表面用乾布擦淨。
⑤ 將模型表面用乾布擦淨。